

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU  
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 02.05.2018-217  
Karar Tarihi ve No. : 02.05.2018-5721  
Dosya No. :21.11/69

Toplantı Yeri  
DİYARBAKIR

Diyarbakır İli, Lice İlçesi, Körtük Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti Mehmet Şefik TURGUT'a ait tapunun 292 ada, 23 no.lu parselinde yer alan II. No.lu Değirmenin (Aşa Mihe Esko) tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.03.2018 gün ve 165591 sayılı uzman raporu, Lice Belediye Başkanlığının 02.04.2018 gün ve 771 sayılı yazısı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının ...04.2018 gün ve 221-3396 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Lice İlçesi, Körtük Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti Mehmet Şefik TURGUT'a ait tapunun 292 ada, 23 no.lu parselinde yer alan II. No.lu Değirmen (Aşa Mihe Esko); "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, koruma grubunun "I. grup yapı" olarak, koruma alanının ise kendi parseli olarak belirlenmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı*" Şerhi konulmasına, karar verildi.



AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:				
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT				
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: LİCE	MAHALLE/MEVKİ: KÖRTÜK	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1	2	3
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO:PAFTA: ADA:292 ADA 23		ÇEVRESEL	1	2	3	
ADİ: II. Nolu Değirmen (Aşa Mihe Esko)	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:				
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:				
GENEL TANIM: Lice İlçesi, Körtük mahallesi, 292 ada 23 no.lu parselde, Lice Ulu Camii'nin yaklaşık 140 metre güneyinde yer aldığı tespit edilmiştir.							
KORUNMUŞLUK DURUMU:	TAŞIYICI YAPI:	CEPHE DURUMU:	ÖRTÜ DURUMU:	İÇ YAPI DURUMU:	BEZEME DURUMU:	RUTUBET DURUMU:	
VAZİYET PLANI:		FOTOĞRAF:					
							
GÖZLEMLER: Lice depreminde tamamen yıkılmış olan değirmenin su haznesi ile bağlantısının sağlandığı su kanalı ve su haznesinin sağlam durumda olduğu görülmüştür.							
BUGÜNKÜ SAHİBİ:			BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:				
YAPILAN ONARIMLAR:							
Lice İlçesi, Körtük mahallesi, 292 ada 23 no.lu parselde, Lice Ulu Camii'nin yaklaşık 140 metre güneyinde yer aldığı tespit edilmiştir. Lice depreminde tamamen yıkılmış olan değirmenin su haznesi ile bağlantısının sağlandığı su kanalı ve su haznesinin sağlam durumda olduğu görülmüştür. Silindirik formu Su haznesi 6-7 metre derinlikte olup, yarısının taş ve toprak ile dolduğu tespit edilmiştir.			TEKNİK BİLGİLER:		İSITMA SİSTEMİ:		
					KANALİZASYON:		
					SU:		
					ELEKTRİK:		
			ÖZGÜN KULLANIMI: Değirmen				
			BUGÜNKÜ KULLANIMI:				
			ÖNERİLEN KULLANIMI: Değirmen				
			HAZIRLAYANLAR:				
			Ahmet MIZRAK (Sanat tarihçi )				
			Serdar GÜLSEVEN (Müze Araştırmacısı)				
			02.05.2018				
			KONTROL EDEN:				
			Mehriban KARAASLAN				
			Bölge Kurulu Müdürü				
YAYIN DİZİNİ :		EKLER :		TESCİL KARAR NO:			
1-	T.C.	RAPOR X		KARAR TARİHİ :			
2-	Diyarbakır Kültür Varlıklarını	FOTOĞRAF X					
3-	Koruma Bölge Kurulunun	HARİTA					
4-	02.05.2018 tarih ve 5721.	KROKİ					
	Sayıli Karar Eki dir.	KİTABE					
		VAKFIYE					








Foto 1-2 Diyarbakır İli, Lice İlçesi, Körtük mahallesi, 292 ada 23 No.lu Parsel II. Nolu Değirmen (Aşe Mihe Esko ) 22.03.20183