

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi-No : 03.09.2018 - 276
Karar Tarihi ve No : 03.09.2018 - 5319

Toplantı Yeri
EDİRNE

Kırklareli İli, Vize İlçesi, sit alanı dışında kalan, Mehmet Akif Mahallesi, Örtülü Çeşme Mevkii-Sokak üzerinde 237 ada, 8 parselde Vize Belediyesi mülkiyetinde kayıtlı tapuda örtülü çeşme ve arsası vasıflı tarihi özelliği bulunan taşınmazda izinsiz tadilat ve çevre düzenlemesi yapıldığı ihbarına ilişkin ilgisininin 19.07.2018 tarihli başvurusu,, raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kırklareli İli, Vize İlçesi, sit alanı dışında kalan, Mehmet Akif Mahallesi, Örtülü Çeşme Mevkii-Sokak üzerinde 237 ada, 8 parselde Vize Belediyesi mülkiyetinde kayıtlı bulunan Örtülü Çeşme'nin;

*2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi gereğince Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine,

*2863 sayılı yasanın 18.maddesi ile Yüksek Kurulun Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımına ilişkin 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararı gereği "1.grup Korunması gerekli kültür varlığı" olarak grup tayinin yapılmasına,


*Örtülü Çeşme ve çevresine ilişkin imar planı tadilatının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ K.V.K.E		ANIT		ENVANTER NO :	
TÜRKİYE						HARİTA NO:	
İLİ: Kırklareli		İLÇESİ: Vize		MAHALLE KÖY: Mehmet Akif VEYA MEVKİ: Örtülü Çeşme		ANITSAL	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO: PAFTA: ADA: 237 PARSEL: 8		KORUMA DERECESESİ		1	
ADI: Örtülü Çeşme		YAPTIRAN:		YAPIM TARİHİ:		ÇEVRESEL	
		YAPAN:		YAPI TÜRÜ: Çeşme		0	
		KİTABE:		MİMARİ ÇAĞI: Osmanlı		AYKIRI	
						0	
						VAKFIYE:	

GENEL TANIMI: Çeşme dikdörtgen planlı, aynalık niş üzeri sivri kemerlidir. Çeşme nişi altındaki kurna ve sekisi ile kuzey ve batı yönde hayvanlar için uzun yalak kısmı bulunur. Çeşmenin arkası ve hazne kısmı bina gibi örülmüştür.

KORUMA DURUMU	X	A	İYİ	TAŞIYICI	X	A	DIŞ YAPI	X	A	ÜST YAPI	X	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK	
			B		ORTA			B			B			B		B		X	B	İZİ VAR
			C		FENA			C			C			C		C		C	ÖNEMLİ	




GÖZLEMLER: Çeşme ve yalak kısmı taş örgülü olup, sıvanmış ve boyanmıştır. Çeşmenin tadilat görmeden önce doğu (arkası), kuzey ve batı cephesine doğru uzanan betonarme bir duvar ile çevrildiği, üzerinin beton dam ile kapatıldığı, damının iki adet beton direk ile desteklendiği, çeşmenin orijinal ön yüzünün açık bir şekilde malzeme yapısının izlendiği görülmektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Vize Belediyesi

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülk Sahibi

YAPILAN ONARIMLAR: Çeşmede mahalle muhtarlığının girişleriyle taşınmazda esaslı tadilat ve çevre düzenlemesi yapıldığı, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı görülmüştür. Yapılan onarım kapsamında çeşme yapının sıvanarak boyandığı, düz damının beşik-kırma çatı formu ile kapatıldığı, ahşap saçak eklendiği, çatının Marsilya tipi kiremit ile örtüldüğü görülmüştür. Tadilat çalışması kapsamında yol ile kot farkı bulunan çeşmenin güneyinde yer alan merdivenlerin ıslak çalışması ile beton direklerin boyama çalışmalarının devam ettiği görülmüştür.



AYRINTILI TANIM: Mehmet Akif Mahallesi, Örtülü Çeşme Mevkii-Sokakta yer alan çeşmenin kesin inşa tarihi tespit edilememiştir. Çeşme dikdörtgen planlı, aynalık niş üzeri sivri kemerlidir. Çeşme nişi altındaki kurna ve sekisi ile kuzey ve batı yönde hayvanlar için uzun yalak kısmı bulunur. Çeşme ve yalak kısmı taş örgülü olup, sıvanmış ve boyanmıştır. Çeşmenin arkası ve hazne kısmı bina gibi örülmüştür. Niş ve aynalık kısmı sade yapıda olup, herhangi bir bezeme unsuruna rastlanılmamıştır. Çeşmenin tadilat görmeden önce doğu (arkası), kuzey ve batı cephesine doğru uzanan betonarme bir duvar ile çevrildiği, üzerinin beton dam ile kapatıldığı, damının iki adet beton direk ile desteklendiği, çeşmenin orijinal ön yüzünün açık bir şekilde malzeme yapısının izlendiği görülmektedir. Taşınmaz mimari tasarımı, malzeme yapısı ve cephe düzeni ile Osmanlı dönemi özelliklerini göstermektedir.

FOTOĞRAF ÇEKİM TARİHİ: 24.07.2018

TEKNİK BİLGİLER:	ELEKTRİK:	ISITMA:	KANALİZASYON:

ÖZGÜN KULLANIM: Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIM: Çeşme

ÖNERİLEN KULLANIM: Çeşme

HAZIRLAYANLAR: Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi

ANALİTİK BİLGİLER:

KAT ADEDİ	MALZEME:	YAPIM TEKNİĞİ:
	Taş	Kargir

YAYIN DİZİNİ :

E.K.V.K. Kurulunun 03.09.2017
Tarih ve 5319 sayılı karar ekidir.

EKLER:	KONTROL EDEN :
RAPOR	Yusuf SAMILOĞLU
FOTOĞRAF	Müdür V.
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	Var
KROKİ	Var
KİTABE	Var
VAKFIYE	Var
	KURUL ONAYI NO:
	REVİZYON :
	KURUL KARARLARI:

KOORDİNATLAR :