

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 24.09.2018-231
Karar Tarihi ve No. : 24.09.2018-6073
Dosya No. : 21.00/1502

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Diyarbakır İli, Sur ilçesi, Savaş Mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, 380 ada, 7-8 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait tescilli taşınmazın onarım projelerine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.07.2018 gün ve 5894 sayılı kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 17.09.2018 tarih ve E.161054 sayılı yazısı okundu. Ekleri(restorasyon projesi) ve konuya ilişkin bilgi belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Sur ilçesi, Savaş Mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, 380 ada, 7 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait 7 nolu parsel üzerindeki yapının bir bölümünün 8 nolu taşınmaz üzerindeki tescilli yapı ile bütünlük oluşturduğu, Kurulumuzun 04.04.2018 tarih ve 5588 sayılı kararı ile onaylı restitüsyon projesinden anlaşıldığından 380 ada, 7 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı*" şerhi konulmasına,

- 511 Envanter nolu tescil fişindeki kadastral bilgilerin 7-8 nolu parsel olarak düzeltilmesine,
- Tescilli 380 ada 7 nolu parselin, yürürlükteki Koruma Amaçlı İmar Planına ve Kurulumuzun 22.11.2017 gün ve 5203 sayılı kararı ile uygun görülen Kentsel Tasarım Projesine işlenmesi gerektiğine,

- 380 ada, 7-8 nolu parsellere yönelik hazırlanan restorasyon projesinin, üzerindeki düzeltmelerle uygun olduğuna; mesleki denetim ve uygulama sorumluluğunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 22.03.2001 gün ve 680 sayılı ilke kararı gereğince müellifi tarafından yürütülmesine ve uygulamanın Kurul kararına uygun olarak sonuçlandırıldığına ilişkin müellifi tarafından hazırlanacak rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ		ANIT	ENVANTER NO
TURKIYE			HARITA NO
İLİ: Diyarbakir	ILCESİ: Sur	MAHALLE KOY Savaş mah. VEYA MEVKİİ:	KORUMA DERECESİ
SOKAK VE KAPI NO:	Dicle sok.No:14 (Kuzeye bakan kapısı No:16 olarak geçmekte)	KADASTRO PAFTA: PARSEL: 8 - 7 ADA: 380	ANITSAL: CEVRESEL: CEVREYE AYKIRI:
Konut ADI:	YAPTIRAN:	YAPAN:	MIMARI ÇAĞI (ÜSLUP):
	YAPIM TARİHİ:	KITABE:	VAKFIYE:

GENEL TANIM: Yapı bazalt taştan inşa edilmiş,dikdörtgen planlıdır.Bodrum+zemin kattan oluşmaktadır.

GOZLEMLER:

Yapının güney ve batı kanadında orjinal doku kalabilmiştir.

KORUMA DURUMU	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C	İYİ ORTA FENA	TASİYECİ YAPI	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C	DIS YAPI	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C	UST YAPI	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C	IC YAPI	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C	SUSLEME ELEMENLARI	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C	RUTUBET	<input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C	YOK IZI VAR ONEMLI
------------------	--	---------------------	------------------	--	----------	--	----------	--	---------	--	-----------------------	--	---------	--	--------------------------

VAZİYET PLANI:



FOTOGRAF:



BUGUNKU SAHİBİ:

Izzettin KAVAK

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUS:

YAPILAN ONARIMLAR:

Betonarme eklentiler yer almaktadır.

AYRINTILI TANIM:

Yuvarlak kemerli bir kapıyla avluya geçiş sağlanılmaktadır.Güney kanadın bodrum girişi güneybatı köşeden zemin katın merdiven altından verilmiştir.Tavanı bazalt olup beş kemerle tavan desteklenmiştir.Avluya bakan beş adet penceresi bulunmaktadır.Zemin katına basamakla çıkılmaktadır.Bu kısımda sivri kemerli, tavanı betonarme,zemini bazalt taştan olan bir eyvan yer almaktadır.Eyvanın doğu ve batısında birer mekan yer almaktadır.Doğudaki mekanın avluya bakan dört lentolu penceresi ile dört adet tepe penceresi bulunmaktadır.Eyvanın batısında yer alan mekanın kapısı kapatılıp batı kanattaki mekanın içinden kapı açılmıştır.Batı kanadın bodrumuna biri merdiven altından diğeri mutfak kısmından olmak üzere iki girişi bulunmaktadır.Bu kanadın kuzeyinde yuvarlak kemerli mutfak yapısı bulunmaktadır.Mutfagın doğu duvarında ocak nişi bulunmaktadır.Güney duvarında bodrum girişi yer almaktadır.Zemin katına basamaklarla çıkılmaktadır.Bu kısımda basık kemerli kapı açıklığına sahip bir mekan yer almaktadır.Zemini ve tavanı betonarmedir.Avlunun batısında oval formulu bir havuz yer almaktadır.Kuzey kanat duvarları tuğlalı ve betonarmedir.

TEKNİK BİLGİLER:	SU Var	ELEKTRİK Var	ISITMA Var	KANALİZASYON Var
---------------------	-----------	-----------------	---------------	---------------------

ORIJINAL KULLANIMI:

Konut

BUGUNKU KULLANIMI:

Konut

ONERILEN KULLANIMI:

Konut

HAZIRLAYANLAR:

Esmâ BEDİRHANOĞLU:Arkeolog Fatma TIMUR: Sanat Tarihçi
Orhan BALSAK: Mimar Zafer Han: Sanat Tarihçi Birgül Savaş:
Sanat Tarihçi Fatma KAYA: Arkeolog Kadri Avcı: Sanat Tarihçi

TARİH:

09/07/2009

KONTROL EDEN:

Nevin SOYUKAYA:Arkeolog

TARİH:

14/10/2009

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

- RAPOR
- FOTOGRAF
- ROLOVE PROJESİ
- RESTORASYON PROJE
- HARITA
- KROKI
- KITABE
- VAKFIYE

**KURUL ONAYI
NO:**

TARİH:

TARİH:

TARİH:

REVİZYON:

TARİH:

KURUL KARARLARI: