

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. :17.10.2018-235
Karar Tarihi ve No. :17.10.2018-6148
Dosya No :21.00/1709

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesiinde bulunan, tapunun 396 ada, 11 no.lu parselinde kayıtlı, Bekir BAŞARAN'a ait konutun, tescil talebine ilişkin; Bekir BAŞARAN'ın 19.09.2018 tarihli başvurusu ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'nün 01.10.2018 gün ve E.458126 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesiinde bulunan, tapunun 396 ada, 11 no.lu parselinde kayıtlı, Bekir BAŞARAN'a ait konut; tescil talebine ilişkin, "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 Sayılı Kanunu'nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline;

-Yapı grubunun II. Grup yapı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna,

-"Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" şerhi konulan parsellerin, yürürlükteki Koruma Amaçlı İmar Planına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve Kurulumuzca uygun görülen Kentsel Tasarım Projesine işlenmesi gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ANIT	ENVANTER NO:		
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:		
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: SURIÇİ	MAHALLE/MEVKİ: ZİYAGÖKALP	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO: PAFTA: ADA: 396 PARSEL:11	ÇEVRESEL	1 2 3	
ADI : KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		

GENEL TANIM: Konut, güvey ve kuzey kanatlarından oluşmaktadır. Güney kanadı B+Z kattan oluşup bazalt taşından inşa edilmiştir.

KORUNMUŞLUK DURUMU: KÖTÜ	TAŞIYICI YAPI: KÖTÜ	CEPHE DURUMU: KÖTÜ	ÖRTÜ DURUMU: KÖTÜ	İÇ YAPI DURUMU: KÖTÜ	BEZEME DURUMU:KÖTÜ	RUTUBET DURUMU:KÖTÜ
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	--------------------	---------------------

VAZİYET PLANI:

FOTOĞRAF:



GÖZLEMLER: "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Bekir BAŞARAN

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM: Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, Kentsel Sit içerisinde bulunmaktadır. Konut, Diyarbakır geleneksel sivil mimari örneklerinden biridir. Konuta batıdan basık kemerli, demir doğramalı bir kapıdan avluya girilmektedir. Avlu bazalta taşlarla kaplanmıştır. Konutun güney kanadı ve kuzey kanadı özgünlüğünü korumaktadır. Doğu ve batı kanadında muhdes yapılar bulunmaktadır. Konutun güney kanadı B+Zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum avlu seviyesinden yaklaşık olarak 1m. aşağıda yer almaktadır. Bodruma taş merdivenlerden inilmektedir. Bodrum içerisinde üç tane yuvarlak geniş kemer bulunmaktadır. Üst örtü sistemi ahşap kirişleme olup yerler beton şaptır. Bodrumda avluya bakan altı tane pencere bulunmaktadır. Zemin kata merdivenlerden eyvana girilmektedir. Eyvan daha sonra ahşap doğrama ile kapatılmıştır. Eyvanın sağında ve solunda birer tane oda bulunmaktadır. Eyvanın sağında bulunan odaya dikdörtgen formlu, ahşap doğramalı bir kapıdan girilmektedir. Oda kapısının sağında ve solunda birer tane eyvana bakan pencere bulunmaktadır. Bu odanın avluya bakan cephesinde üç tane yarım daire formlu pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerden biri duvar örülerek kapatılmıştır. Eyvanın solunda bulunan odaya ise dikdörtgen formlu, ahşap doğramalı bir kapıdan girilmektedir. Oda kapısının sağında ve solunda birer tane eyvana bakan pencere bulunmaktadır. Bu odanın avluya bakan cephesinde üç tane yarım daire formlu pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerden biri duvar örülerek kapatılmıştır. Bu odanın doğusunda yüklük olarak kullanılan niş ve bu nişin solunda ahşap doğramalı küçük bir niş bulunmaktadır. Güney duvarında ise başka bir büyük niş bulunmaktadır. Duvarlarda bağdadi kullanılmıştır. Bu kanadın üst örtü sistemi ahşap kirişleme üzeri betonarme düz damdır. Yerler ise beton şaptır. Kuzeyde bulunan kanata doğudan bir kapıdan girilmektedir. Bu kısımda sağda ve solda birer tane oda bulunmaktadır. Soldaki odanın avluya bakan cephesinde bir tane pencere bulunmaktadır. Ayrıca bu kısımda ocak olarak kullanılan kısım bulunmaktadır. İçerisi eşyalarla dolu olduğundan detaylı inceleme yapılamamıştır. Batıda betonarme olarak inşa edilmiştir. Bu kısım Z+1 katlı olarak inşa edilmiştir

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:

Serdar GÜLSEVER (Müze Arş)

Erdal DEMİR (Uzman)

01.10.2018

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

TESCİL KARAR NO: 17102018/ tarih ve 6148 KARAR TARİHİ: Karar Eki dir

YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

EKLER :

RAPOR	
FOTOĞRAF	
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	
KİTABE	
VAKFIYE	

REVİZYON: