

59.07.182

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**K A R A R**

**Toplantı Tarihi ve No : 05.11.2018 – 285**  
**Karar Tarihi ve No : 05.11.2018 – 5488**

**Toplantı Yeri**  
**EDİRNE**

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Uçmakdere Mahallesi, İskele Boyu Mevkiinde yer alan 2097 parsel sayılı, sit alanı dışında kalan, özel mülkiyete kayıtlı taşınmazın tescil evraklarının hazırlanmasına ilişkin Kurulumuzun 09.10.2018 tarihli ve 5433 sayılı kararı gereği hazırlanan tescil fişi ile dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Uçmakdere Mahallesi, İskele Boyu Mevkiinde yer alan 2097 parsel sayılı, sit alanı dışında kalan, özel mülkiyete kayıtlı taşınmazın;

\*2863 sayılı Kanununun 6. ve 7. maddeleri gereğince korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,

\*Hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,

\*Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı ilke kararı gereğince grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine,

\*Parsel sınırının koruma alanı olarak belirlenmesine,

\*Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına,

Karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**



AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ K.V.K.E.		ANIT	ENVANTER NO:		
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:		
İLİ: TEKİRDAĞ	İLÇESİ: ŞARKÖY	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİ: UÇMAKDERE MAH.	KORUMA DERECESİ	ANITSAL	1	
SOKAK VE KAPI NO: -	KADASTRO: PAFTA: -	ADA: -		PARSEL: 2097	ÇEVRESEL	0
ADI: UÇMAKDERE ŞARAP FABRİKASI	YAPTIRAN: -	YAPIM TARİHİ: 21. YY ORTALARI	YAPI TÜRÜ: ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAPI	VAKFIYE:	AYKIRI	0
	YAPAN: -	KİTABE: -	MİMARİ ÇAĞI:			

**GENEL TANIMI:**

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Uçmakedere Mahallesi sınırları içinde, 2097 parsel sayılı taşınmazda yer alan, 21. Yüzyılın ortalarında yapıldığı tahmin edilen ve sonrasında görüldüğü onarımlarla orijinal malzemeleri değiştirilen yapı, denize yakın konumdadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK	
		B	ORTA		B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
		C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



**GÖZLEMLER:**

Zaman içinde yenilediği görülen yapı, günümüzde şarap fabrikası olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Yapının mevcut durumu ile eski fotoğrafı karşılaştırıldığında, üç adet olan kapı açıklığı için kapatılarak teke düşürüldüğü ve çatının hemen altında yer alan kare formulu küçük pencere açıklıklarının kapatıldığı görülmüştür.

**BUGÜNKÜ SAHİBİ:**

ÖZEL MÜLKİYET

**BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:**

**YAPILAN ONARIMLAR:**

**YUSUF SAMILOĞLU**  
Müdür



**AYRINTILI TANIM:**

Dikdörtgen planlı yapı, aşamalı beşik çatılıdır. Üretim binası yanında, günümüzde yönetim binası olarak kullanılan, dışı taş ile kaplanmış bir yapı ile arkasında yemekhane olarak kullanılan bir başka yapı yer almaktadır. Dış mekan zemini kaymaz taş kaplanmıştır. Ana yapının dış cephesinin alt kısmına taş kaplama yapılmış ve süsleme için ahşap hatıllar kullanılmıştır. İç mekan iki bölümden oluşmakta; biri mahsülü işleme, diğeri ise depolama için kullanılmaktadır. Yakın zamanda yapılan giriş kapısı ahşaptır. Marsilya tipi kiremit ile kaplanan çatının iç kısmında ahşap hatıllar kullanılmış ve çatı demir doğrama ile desteklenmiştir.

**FOTOĞRAF ÇEKİM TARİHİ:**

30.03.2017

TEKNİK BİLGİLER:	ELEKTRİK:	ISITMA:	KANALİZASYON:

**ÖZGÜN KULLANIM:**

ŞARAP FABRİKASI

**BUGÜNKÜ KULLANIM:**

ŞARAP FABRİKASI

**ÖNERİLEN KULLANIM:**

**HAZIRLAYANLAR:**

Burcu KAYA Arkeolog  
Hakan ERDEN Harita Mühendisi  
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi

**KONTROL EDEN:**

Yusuf SAMILOĞLU  
Müdür

**ANALİTİK BİLGİLER**

KAT ADEDİ:	MALZEME:	YAPIM TEKNİĞİ:
1		

**YAYIN DİZİNİ:**

**EKLER:**

RAPOR	X	KURUL ONAYI NO:
FOTOĞRAF	X	
RÖLÖVE PROJESİ		KURUL KARARLARI:
RESTORASYON PROJESİ		
HARİTA		
KROKİ		
KİTABE		
VAKFIYE		

E.K.V.K. Kurulunun 05.11.2018  
Tarih ve 5488 sayılı karar ekidir.

*(Handwritten signatures and stamps)*