

T.C.  
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI  
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 09.04.2015/195  
Karar Tarihi ve No : 09.04.2015/4318

Toplantı Yeri  
**BURSA**

Bursa İli, Harmancık İlçesi, Nalbant Köyü Aşağı Mahalle’de yer alan, Köy Tüzel Kişiliği mülkiyetindeki 15 pafta, 1369 parselde yer alan caminin bakımsız ve yetersiz olması nedeniyle yıkılmasının talep edildiği Nalbant Mahallesi muhtarının 15.09.2014 tarihli başvuru dilekçesi ile Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 27.01.2015 tarih ve 0427 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgi dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Bursa İli, Harmancık İlçesi, Nalbant Köyü Aşağı Mahalle’de yer alan, Köy Tüzel Kişiliği mülkiyetindeki 15 pafta, 1369 parselde yer alan caminin 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ile ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle aynı yasanın 7.maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, koruma grubunun K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı uyarınca 1.grup olarak belirlenmesine, anılan yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tescil ilanının ilgili kurumlarca gerçekleştirilmesi ve tapunun beyanlar hanesine gerekli tescil ve koruma grubu şerhlerinin konularak Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine, rölövesi ile restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi.



AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.			ANIT			ENVANTER NO: 4							
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						HARİTA NO:							
İLİ: BURSA	İLÇESİ: HARMANCIK	MAHALLESİ: NALBANT KÖYÜ			KORUMA			ANITSAL	1	2	3			
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA: 15 ADA: --- PARSEL: 1369			DERECESİ			ÇEVRESEL	1	2	3				
ADI: CAMİİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: (ÜSLUP)			VAKFIYE								
GENEL TANIM:		YAPIM TARİHİ: 1974 (AÇILIŞ BERATI)	KİTABE:											
KORUMA DURUMU	A İYİ B ORTA C FENA	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C	ÜST YAPI	A B C	İÇ YAPI	A B C	SÜSLEME ELEMANLARI	A B C	RUTUBET	A B C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
VAZİYET PLAN				FOTOĞRAF										
GÖZLEMLER:														

BUGÜNKÜ SAHİBİ	Köy Tüzel Kişiliği	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülkiyet Sahibi	
YAPILAN ONARIMLAR:			
AYRINTILI TANIM:			
<p>Bursa İli, Harmancık İlçesi, Nalbant Köyü Aşağı Mahallesi yer alan camiinin dokülmüş sivalarından ve duvar kalınlıklarından gözlemlendiği kadarıyla yapının taş yığma teknikte inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yuvarlak kemerli pencereleri demir doğramalı ve demir doğrama korkulukludur. Kot farkı nedeniyle; yapının güney yönünde, ibadet mekanının altında bir kat daha oluşturulmuştur ve söz konusu alanın girişi bahçeden sağlanmaktadır. Bu alan çayhane olarak kullanılmakta olup; betonarme kolon ve kirişlerle desteklenmiştir. Camiinin mihrabı ahşap kaplamadır. Aynı zamanda tavanı da çıtalı ahşap kaplamalı olup, ahşap işçilikli tavan göbeği mevcuttur. Yapının üzeri kırma çatı üzeri Marsilya tipi kiremitle örtülmüştür. Saçak altları ahşap kaplamalıdır. Caminin minaresi doğu cephesinde olup camiden ayrıktır.</p>			
TEKNİK BİLGİLER			
SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
ORJİNAL KULLANIMI: CAMİİ			
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılıyor			
ÖNERİLEN KULLANIMI: CAMİİ			
HAZIRLAYANLAR: Gözde KIRGAL Mimar			
09.04.2015			
HAJİ GENÇ İnşaat Mühendisi			
KONTROL			
KURUL ONAYI NO:			
EKLER:			
RAPOR			
FOTOĞRAF			
RÖLÖVE PROJESİ			
RESTORASYON PROJESİ			
HARİTA			
KROKİ			
KİTABE			
VAKFIYE			
REVİZYON:			
KURUL KARAR NO:			
Bursa Koruma Bölge Kurulunu 1			
09.01.2015 gün ve 4318 sayılı			
karar ekidir.			