

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 09.04.2015/195
Karar Tarihi ve No : 09.04.2015/4319

Toplantı Yeri
BURSA

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, mevcut sit alanları dışındaki Dereköy Mahallesi'nde, 1 pafta, 171 ada, 1 (E:582) parselde yer alan Dere Mahallesi Camii'nin onarımına yönelik ve tescil durumunun sorulduğu Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bila tarih ve 46524346/33547 sayılı yazısı ile Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.03.2015 tarih ve 1392 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgi dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, mevcut sit alanları dışındaki Dereköy Mahallesi'nde, 1 pafta, 171 ada, 1 (E:582) parselde yer alan Dere Mahallesi Camii'nin; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ile ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle aynı yasanın 7.maddesi gereğince "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmesine, koruma grubunun K.T.V.K.Y.K.'nun 05.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı uyarınca 1.grup olarak belirlenmesine, anılan yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tescil ilanının ilgili kurumlarca gerçekleştirilmesi ve tapunun beyanlar hanesine gerekli tescil ve koruma grubu şerhlerinin konularak Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine, rölövesi ile restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ANIT	ENVANTER NO: 16
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:	
İLİ: BURSA	İLÇESİ: YENİŞEHİR	MAHALLESİ: DEREKÖY MAHALLESİ	KORUMA	ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA: 1 ADA: 171 PARSEL: 1 (E:582)		DERECESİ	ÇEVRESEL
ADI: CAMİİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: (ÜSLUP)	1 2 3
	YAPIM TARİHİ: 1920	KİTABE:	VAKFIYE	1 2 3

GENEL TANIM:

KORUMA DURUMU	A İYİ	TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI	A ÜST YAPI	A İÇ YAPI	A SÜSLEME ELEMENLARI	A RUTUBET	A YOK
	B ORTA		B	B	B	B	B	B İZİ VAR
	C FENA		C	C	C	C	C	C ÖNEMLİ

VAZİYET PLAN



FOTOĞRAF



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ	Köy Tüzel Kişiliği	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülkiyet Sahibi
----------------	--------------------	--

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Dereköy Mahallesi'nde yer alan söz konusu camii köy meydanında yer almaktadır. Caminin batı cephesi önünden dere geçmektedir. Bursa Koruma Kurulu'nun 20.11.1994/3770 tarih-sayılı kararıyla tescil edilen çeşme camiinin doğu bahçe duvarına bitişik, çınar ağacı ise caminin güney cephesi önünde yer almaktadır. Camii beratında yapının 1920 yılında inşa edildiği belirtilmektedir. Yapı, tek kat yüksekliğinde dikdörtgen plan şemalıdır. Kıрма çatı üzeri Marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Yapının çatı saçakları ahşap kaplamalı ve beyaz boyalıdır. Duvar kalınlığından yapının yığma taş teknikte inşa edildiği anlaşılmaktadır. Minaresi yapının kuzeybatı köşesinde ve yapıdan ayrı betonarme olarak inşa edilmiştir. Caminin mihrabı süslemesiz ve yağlı boyalıdır. Ahşap minber bulunmaktadır. Caminin son cemaat mahalli kapalı olup; son cemaat mahallinin üzerinde kadınlar mahfili bulunmaktadır. Caminin tavanı çatalı ahşap tavan kaplamalı olup ahşap tavan göbeği mevcuttur. Kadınlar mahfilinin de tavanı benzer yapıdadır. Harimi aydınlatan pencereler pvc doğrama olup, sonradan değiştirilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:	
RAPOR	
FOTOĞRAF	
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	
KİTABE	
VAKFIYE	

TEKNİK BİLGİLER

SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIMI: CAMİİ

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılıyor

ÖNERİLEN KULLANIMI: CAMİİ

HAZIRLAYANLAR: 16.03/2015

Gözde KIRCAL _ Mimar

Hakan GEZER _ Harita Mühendisi

KONTROL EDEN:

KURUL ONAYI NO:

REVİZYON:

KURUL KARARLARI

Bursa Koruma Bölge Kurulunu

16-03-2015 gün ve 4319 sayılı