

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No :23.01.2019-198
Karar Tarihi ve No :23.01.2019-3474

Toplantı Yeri: ERZURUM

Bayburt İli, Merkez İlçe, Bayraktar Köyü, 349,1399,1402,1403,1404 parsellerde bulunan, 2863 sayılı Kanun kapsamında tescilli olmayıp herhangi bir sit alanı içerisinde de yer almayan Baksı Müze Binası ve eklentilerinin tescilinin konusuna yönelik hazırlanan bilgi ve belgelerinin gönderildiği Bayburt Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22.10.2018 gün ve E.856775 sayılı yazısı ve ekleri, Bayburt Müze Müdürlüğünün 19.10.2018 tarihli raporu, Müdürlüğümüzün 2019/33814 sayılı raporu okundu. Dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Bayburt İli, Merkez İlçe, Bayraktar Köyü, 349,1399,1402,1403,1404 parsellerde bulunan Baksı Müze Binası ve eklentilerinin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanun kapsamında tesciline karar verildi.



BAŞKAN
Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
(Bulunmadı)

BAŞKAN YARDIMCISI
Sevda KESKİN
(İmza)

ÜYE
Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU
(İmza)

ÜYE
Dr. Erman AKSOY
(İmza)

ÜYE
Muhammet Argun KOCADAĞİSTAN
(İmza)

ÜYE
Arş. Gör. Semih YILMAZ
(İmza)

ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE
Valilik Temsilcisi
(Bulunmadı)

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO : -
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO : -

İLİ: Bayburt	İLÇESİ: Merkez	MAHALLE VE KÖY: Bayraktar Köyü	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1	2	3
SOKAK VE KAPI NO: 1			KADASTRO PAFTA: H45-A-12-A ADA: PARSEL: 1402-1403-1404-1399-349	ÇEVRESEL	1	2	3
ADI: Baksı Müzesi Yerleşkesi	YAPTIRAN: Baksı Kültür Sanat Vakfı	YAPAN: Baksı Kültür Sanat Vakfı	MİMARİ ÇAĞI: Cumhuriyet				
	YAPIM TARİHİ: 2010	KİTABE: -	VAKFIYE: -				

GENEL TANIM: Bayburt İli, Merkez İlçesi, Bayraktar Köyü sınırları içinde köye yaklaşık olarak 2 km uzaklıkta olup, aktif halde hizmet vermektedir.															
KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	X			X		X		X		X					
	B	ORTA		B		B		B		B				B	
	C	FENA		C		C		C		C				C	



BUGÜNKÜ SAHİBİ: Baksı Kültür Sanat Vakfı	BAKIMDAN SORUMLU OLAN: Baksı Kültür Sanat Vakfı	TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
YAPILAN ONARIMLAR: -		ORJİNAL KULLANIMI:	X	X	X	X
AYRINTILI TANIM: Baksı Müzesi; Bayburt İli, Merkez İlçesi, Bayraktar Köyü H45-A-12-A pafta, 1396 parselde Hüsamettin KOÇAN tarafından Baksı Kültür Sanat Vakfı'na tahsis edilen Çoruh Vadisi'ne bakan çevresine hâkim doğal bir tepenin üzerindeki araziye kurulmuş olup; müze Bayburt il merkezine 45 km Bayraktar köyüne ise 2 km uzaklıktadır. Müze; sergi salonları, depo, atölyeler, konferans salonu, kütüphane, konukevi ve amfi tiyatrosu ile kompleks bir yapı oluşturmaktadır. Mimari özelliğiyle birçok ödüle layık görülmüştür.		BUGÜNKÜ KULLANIMI:	Müze			
		ÖNERİLEN KULLANIMI:	Müze			
		HAZIRLAYANLAR:	19 / 10 / 2018			
		Sinan DENİZLİ	Sanat Tarihçi (D.T.H.P)			
		Uğur KURAN	Arkeolog			
		KONTROL EDEN:	Adem BEDİR Müze Müdürü V.			
		KURUL ONAYI:	.../.../ 2018			
		ERZURUM K.T.V.K.K' nun 28/01/2018 gün ve 3474 sayılı kararı ile tesvil edilmiştir.				
YAYIN DİZİNİ:	EKLER	REVİZYON	3474			
	RAPOR	ASLI GİBİDİR				
	FOTOĞRAF	Göyten YAVUZ				
	RÖLÖVE PROJESİ	Bölge Kurulu Müdürü				
	RESTORASYON PROJESİ					
	HARİTA					
	KROKİ					
	KİTABE					
	VAKFIYE					