

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No :22.02.2019- 200
Karar Tarihi ve No :22.02.2019-3497

Toplantı Yeri: ERZURUM

Artvin İli ve İlçelerinde, Ortaçağ ve Sonrasına Ait Türk Dönemi Eserleri konusunda 2017 yılında gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışmalarına ilişkin olarak Araştırma Başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından hazırlanan yüzey araştırması raporlarında belirtilen alanların tescili konusunun değerlendirilmesi istemini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 31.05.2018 gün ve E. 472798 sayılı yazısı gereği incelemesi yapılan Artvin İli, Murgul İlçesi, Damar Köyü, Yolaçan Mahallesi, 142 ada, 11 parselde bulunan Caminin tescil konusunun değerlendirilmesi istemini içeren 2019/83807 sayılı uzman raporu okundu. Dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Artvin İli, Murgul İlçesi, Damar Köyü, Yolaçan Mahallesi, 142 ada, 11 parselde bulunan Caminin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunu I. Grup olarak belirlenmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR.
Güven YAYIZ
Bölge Kurulu Müdürü



BAŞKAN
Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
(İmza)

BAŞKAN YARDIMCISI
Sevda KESKİN
(İmza)

ÜYE
Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU
(İmza)

ÜYE
Dr. Erman AKSOY
(İmza)

ÜYE
Muhammet Argun KOCADAĞIŞTAN
(İmza)

ÜYE
Arş. Gör. Semih YILMAZ
(Bulunmadı)

ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE
Valilik Temsilcisi
(Bulunmadı)

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO :			
TÜRKİYE	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO :			
İL: Artvin	İLÇESİ: Murgul	MAHALLE VE KÖY : Damar Köyü	KORUMA	ANITSAL	1	2	3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO PAFTA : ADA: 142 PARSEL:11	DERECESİ	ÇEVRESEL	1	2	3
ADI:YOLAÇAN MAHALLE CAMİİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:				
	YAPIM TARİHİ : -	KİTABE:	VAKFIYE:				

GENEL: Artvin İli, Murgul İlçesi, Damar Köyü, Yolaçan Mahallesinde, 142 ada, 11 parselde yer alan Mezarlık alan içerisinde, düz bir alan üzerinde yer almaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
	B	ORTA		B		B		B		B		B		B	
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	

VAZİYET PLANI:

GÖZLEMLER :



BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMDAN SORUMLU OLAN :	TEKNİK Su Elektrik Isıtma Kanalizasyon
		BİLGİLER
YAPILAN ONARIMLAR :		ORJİNAL KULLANIMI: Camii
AYRINTILI TANIM:		BUGÜNKÜ KULLANIMI: Camii
Artvin İli, Murgul İlçesi, Damar Köyü, Yolaçan Mahallesinde, 142 ada, 11 parselde yer alan Mezarlık alan içerisinde, düz bir alan üzerinde yer almaktadır.		ÖNERİLEN KULLANIMI: Camii
Yapı, mihrap üzerindeki Osmanlıca kitabesine göre Hicri 1287/Miladi 1870 tarihinde inşa edildiği anlaşılmaktadır.		HAZIRLAYANLAR: Muammer BUDAK Hayati KESER Müze Araştırmacısı Mimar
Yapı, sonradan oluşturulan kapalı son cemaat yeri bulunan, tek katlı, kırma çatılı ve yakın zamanda eklenen betonarme minareye sahip bir yapıdan oluşmaktadır. Camii kapı, pencere, mihrap ve cephe köşelerinde düzgün kesme taş, diğer yerlerde ise bol harçlı moloz taş örgüye sahiptir. Yaklaşık kare planlı caminin üst örtüsü kiremit malzemeli çatıya örtülüdür.		KONTROL EDEN: Güven YAYIN Bolge Kurulu Müdürü.
Cami, sonradan oluşturulan kapalı son cemaat yeri bulunan, tek katlı, kırma çatılı ve yakın zamanda eklenen betonarme minareye sahip bir yapıdan oluşmaktadır. Camii kapı, pencere, mihrap ve cephe köşelerinde düzgün kesme taş, diğer yerlerde ise bol harçlı moloz taş örgüye sahiptir. Yaklaşık kare planlı caminin üst örtüsü kiremit malzemeli çatıya örtülüdür.		KURUL ONAYI: 22.02.2019
Camiye kuzey cephesinin ekseninde yer alan iki aşıp kanattan oluşan yuvarlak kemerli ve düzgün kesme taştan yapılmış bir kapı ile sağlanmaktadır. Harimin aşıptan üç yönlü gelişim gösteren köşklü mahfile sahiptir. Harim güney duvarının orta ekseninde yer alan mihrabı, düzgün kesme taştan yapılmış olup özgün değerini korumaktadır. Silmelerle belirlenmiş olan dikdörtgen çerçevenin içerisinde yar alan mihrap nişi, kademeli olarak daralan üçgen kavsaraya sahiptir. Mihrabın hemen sağ yanında bulunan aşıp minberi ise, oyma tekniğinde zengin bitkisel ve geometrik süslemelere sahiptir. Cami düz aşıp tavanın ortasında özgün değerini koruyan göbek süslemesine sahiptir.		Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.02.2019 gün ve 3497 Sayılı Kararı ile tescil edilmiştir.
Artvin İli, Murgul İlçesi, Petek Köyü Camisi ile Yolaçan Mahalle Camisi mimari özellikleri bakımından benzerlik göstermektedir.		REVİZYON / / 2019
YAYIN DİZİNİ:	EKLER	
	RAPOR	
	FOTOĞRAF	
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	
	KİTABE	
	VAKFIYE	
	DİĞER	