

T.C.  
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI  
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No :22.02.2019-200  
Karar Tarihi ve No :22.02.2019-3500

Toplantı Yeri: ERZURUM

Artvin İli ve İlçelerinde, Ortaçağ ve Sonrasına Ait Türk Dönemi Eserleri konusunda 2017 yılında gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışmalarına ilişkin olarak Araştırma Başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından hazırlanan yüzey araştırması raporlarında belirtilen alanların tescili konusunun değerlendirilmesi istemini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 31.05.2018 gün ve E. 472798 sayılı yazısı gereği incelemesi yapılan Artvin İli, Murgul İlçesi, Petek Köyü, 160 ada, 8 parselde bulunan Çeşme I'ın tescil konusunun değerlendirilmesi istemini içeren 2019/83807 sayılı uzman raporu okundu. Dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Artvin İli, Murgul İlçesi, Petek Köyü, 160 ada, 8 parselde bulunan Çeşme I'ın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunu II. Grup olarak belirlenmesine karar verildi.



**BAŞKAN**  
Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ  
(İmza)

**BAŞKAN YARDIMCISI**  
Sevda KESKİN  
(İmza)

**ÜYE**  
Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU  
(İmza)

**ÜYE**  
Dr. Erman AKSOY  
(İmza)

**ÜYE**  
Muhammet Argun KOCADAĞİSTAN  
(İmza)

**ÜYE**  
Arş. Gör. Semih YILMAZ  
(Bulunmadı)

**ÜYE**

**TEMSİLCİ ÜYE**  
Valilik Temsilcisi  
(Bulunmadı)

**TEMSİLCİ ÜYE**

**TEMSİLCİ ÜYE**

**TEMSİLCİ ÜYE**



AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO :		
TÜRKİYE	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO :		
İL: Artvin	İLÇESİ: Murgul	MAHALLE VE KÖY : Petek Köyü		KORUMA	ANITSAL	1   2   3
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA : ADA: 160 PARSEL:8		DERECESİ	ÇEVRESEL	1   2   3	
ADI: PETEK KÖYÜ CAMİİ	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI:		
ÇEŞME I	YAPIM TARİHİ : -	KİTABE: Var		VAKFIYE:		

**GENEL:** Artvin İli, Murgul İlçesi, Petek Köyünde çevreye hakim bir nokta üzerinde bulunan Camii ile aynı parsel üzerindedir.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
	B	ORTA		B		B		B		B		B			
	C	FENA		C		C		C		C		C			

VAZİYET PLANI:



GÖZLEMLER :

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMDAN SORUMLU OLAN :	TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
-----------------	-------------------------	-----------------	----	----------	--------	--------------

YAPILAN ONARIMLAR :	ORJİNAL KULLANIMI:
	Çeşme

AYRINTILI TANIM:	BUGÜNKÜ KULLANIMI:
Artvin İli, Murgul İlçesi, Petek Köyü, 160 ada, 8 parsel ve Köyiçi Mevkiinde, bulunan Cami ile aynı parselde bulunmaktadır.	Çeşme

I numaralı çeşme caminin bulunduğu bahçe içerisinde yer almakta olup fayans malzeme ile kaplanmış durumdadır. Bu çeşmenin kitabesi bulunmaktadır. Onarımlar gördüğü anlaşılan çeşmenin camiiyle aynı dönemde yapıldığı düşünülmektedir.

ÖNERİLEN KULLANIMI:
Çeşme

HAZIRLAYANLAR:	Müze Araştırmacısı
Muammer BUDAK	Mimar
Hayati KESER	

KONTROL EDEN:
Gülşen YAVUZ
Bölge Kurulu Müdürü

KURUL ONAYI:
22.02.2019
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun 22.02.2019 gün ve 3500 Sayılı Kararı ile tescil edilmiştir.

YAYIN DİZİNİ:	EKLER	REVİZYON	/ / 2019
	RAPOR		
	FOTOĞRAF		
	RÖLÖVE PROJESİ		
	RESTORASYON PROJESİ		
	HARİTA		
	KROKİ		
	KİTABE		
	VAKFIYE		
	DİĞER		