

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2019- 265
Karar Tarihi ve No : 24.01.2019- 5112

64.00/126
Toplantı Yeri
KÜTAHYA


Uşak ili, Merkez, Özdemir Mahallesi'nde, 217 ada 11 nolu parselde yer alan, özel mülkiyete ait tescilli taşınmaza yönelik Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.10.2018 tarih ve 4896 sayılı kararı gereği hazırlanan tescil fişinin değerlendirilmesi istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.10.2018 tarih ve 4896 sayılı kararı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 18.01.2019 tarih ve 32400 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak ili, Merkez, Özdemir Mahallesi'nde, 217 ada 11 nolu parselde yer alan, özel mülkiyete ait, İzmir 2'nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.01.2001 tarih ve 10172 sayılı kararı ile son şeklini alan, Kentsel Sit alanına ilişkin hazırlanan, İzmir II No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.07.2007 tarih ve 3215 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Sit sınırları içinde kalan, Koruma Amaçlı İmar Planında taşınmaz konum ve büyüklüğü itibarıyla korunacak yapı niteliğinde gösterilen, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 20.06.1984 tarih ve 295 sayılı kararı ile tescillenen, İzmir II nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.04.2007 tarih ve 2902 sayılı kararı ile koruma grubu I. Grup yapı olarak belirlenen 209 envanter numaralı tescilli Karaali Camii bitişiğinde yer alan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.10.2018 tarih ve 4896 sayılı kararı ile I. grup yapı olarak tescil edilen taşınmaza yönelik aynı karar gereği hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---|---|---|
| AVRUPA KONSEYİ | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ | D.K.V.K.E | ANIT | ENVANTER NO : | Sıra no: 64.00/126 | | | |
| TÜRKİYE | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | | HARİTANO : | | | | |
| İLİ: UŞAK | İLÇESİ: MERKEZ | MAHALLE - KÖY - MEVKİ : | | KORUMA DERECESİ | ANITSAL | 1 | 2 | 3 |
| ADRESİ: Özdemir Mahallesi | | KADASTRO : 217 ada, 11 parsel | | 2. grup | ÇEVRESEL | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | ÇEVREYE AYKIRI | 1 | 2 | 3 |
| ADI Dükân yapısı | YAPTIRAN : | YAPAN :- | MİMARİ ÇAĞI : - | | | | | |
| | YAPIM TARİHİ : | KİTABE :- | VAKFIYE : - | | | | | |

GENEL TANIM: Karaali Camii avlusu bitişiğinde yer alan, dükân olarak kullanılmakta olan, tek katlı yapıdır.

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| KORUMA DURUMU | A TAŞIYICI YAPI | A DIŞ YAPI | A ÜST YAPI | A SÜSLEME | A RUTUBET | A YOK |
| | B | B | B | B ELEMANLARI | B | B İZİ VAR |
| | C | C | C | C | C | C ÖNEMLİ |



BUGÜNKÜ SAHİBİ : ÖZEL MÜLKİYET

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ

YAPILAN ONARIMLAR :

AYRINTILI TANITIM :

Yapının ön cephesi dükân kullanımı nedeniyle tente ve tabelalarla kaplanmış durumdadır. Ön cephesinde pencere kapı vb. doğraması yer almamaktadır, cephe boyunca yer alan, kolon ile ikiye ayrılmış cephe boşluğu demir kepenk ile kullanılmadığı zamanlarda kapatılmaktadır. Ön cephede dökülen sıva altından tuğla kirpi saçaklar görülmektedir. Cami avlusuna bakan cephede de kapatılmış bir kapısı bulunmaktadır. Yapının daha önce cami avlusundan da girişi olan cami müşterilerinden biri olduğu düşünülebilir. Yapının yüksekçe iç hacmini çevreleyen yığma duvarları kavisli tavan korniş ve ortasında kademeli bağdadi tavan göbeği olan bağdadi tavan ile sonlanmaktadır. İç hacim günümüzde asma kat yapılarak ikiye bölünmüştür. Yapıya yapılan müdahaleler geri döndürülebilir nitelikte olup, yapı özgün özelliklerini ve yapı detaylarını barındırdığından yapının restorasyonu yapılarak yaşatılması gerekmektedir.

| | | | | |
|-----------------|----|----------|--------|--------------|
| TEKNİK BİLGİLER | Su | Elektrik | Isıtma | Kanalizasyon |
|-----------------|----|----------|--------|--------------|

ORJİNAL KULLANIM

BUGÜNKÜ KULLANIMI
DÜKKAN

ÖNERİLEN KULLANIMI
DÜKKAN

HAZIRLAYANLAR
17/01/2019

G. DEMİRTAŞ
Y. Mimar

A. OĞRAŞ
Sanat Tarihçi

A. ÖNCELİN
Sanat Tarihçi

KONTROL EDEN
.... / / 2019
M. A. KARAKAYA
Müdür V.

YAVIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-

EKLER :

| | |
|---------------------|--|
| RAPOR | |
| FOTOĞRAF | |
| RÖLÖVE PROJESİ | |
| RESTORASYON PROJESİ | |

ONAY :
Kütahya KVKBK'nın
08/10/2018 tarih ve 4896
sayılı kararı ile tescillidir.



T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü

KÜTAHYA
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
24/01/2019 TARİH VE 5112
SAYILI KARAR EKİDİR.

G. DEMİRTAS
Yüksek Mimar



Mehmet Ali KARAKAYA
Müdür V.