



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 15.05.2019 - 457

35.02/1939

KARAR TARİHİ VE NO : 15.05.2019 -11214

Toplantı Yeri  
İZMİR

İzmir ili, Bergama ilçesi, Tavukçukuru Mahallesinde, Bergama Müze Müdürlüğü ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan Mahalle mezarlığının 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 19.02.2019 tarih ve E.149046 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.05.2019 tarihli ve 227783 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Bergama ilçesi, Tavukçukuru Mahallesinde bulunan, İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 101 ada, 40 numaralı parselde kayıtlı taşınmazdaki mezarlığın Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada görüldüğü şekli ile korunma alanının belirlenmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna, alanda dönemini yansıtan mezar ve mezar taşlarına zarar vermeyecek şekilde defin yapılabileceğine,

Tescilli mezarlıktaki Osmanlı Dönemine ait mezar taşlarının net ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve detaylı bilgilerini içeren envanter kayıtlarının çıkarılarak koruma altına alınması sonucundan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ve Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, karar verildi.

|                                    |   |                        |                   |                        |
|------------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| AVRUPA KONSEYİ                     | Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.V.K.E |                        | KÜLTÜR VARLIĞI    | Envanter No: 35.10/183 |
| TÜRKİYE                            | Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü            |                        |                   | Harita No:             |
| İli: İzmir                         | İlçesi: Bergama   | Mahallesi: Tavukçukuru | KORUMA DERECESELİ | 1.Grup                 |
| SOKAK :                            | Pafta : Ada :101 Parsel :40                             |                        |                   | 2.Grup                 |
| Adı: Tavukçukuru Mahalle Mezarlığı | Yaptıran:   | Yapan:                 | Mimari Çağı:      |                        |
|                                    | Yapım Tarihi: 18-19.yy                                  | Kitabe:                | Vakfiye:          |                        |
| Genel Tanım: Köprü                 |   |                        |                   |                        |

|               |                           |          |                      |                      |                     |                                |                     |                                |
|---------------|---------------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Koruma Durumu | A İyi<br>B Orta<br>C Fena | Taşıyıcı | A Dış Yapı<br>B<br>C | A Üst Yapı<br>B<br>C | A İç Yapı<br>B<br>C | A Süsleme Elemanları<br>B<br>C | A Rutubet<br>B<br>C | A Yok<br>B İzi Var<br>C Önemli |
|---------------|---------------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|

Vaziyet Planı



Fotoğraflar:



## Gözlemler:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bugünkü Sahibi: | Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:<br>İzmir Büyükşehir Belediyesi |
|-----------------|---|

|  |  |    |          |                                |              |
|--|--|----|----------|--------------------------------|--------------|
| Yapılan Onarımlar:   | Teknik bilgiler:                             | Su | Elektrik | Isıtma                         | Kanalizasyon |
| <b>TANIM:</b> İzmir ili, Bergama ilçesi, Tavukçukuru Mahallesi, Mahalle yerleşiminin kuzeydoğusunda yer alan Mezarlık alanının duvarının bulunduğu, 17. 18. Ve 19 yüzyıl Osmanlı Dönemine ait mezarların olduğu söz konusu alanın, mezarlık alanı olarak kullanımı devam etmektedir. Mezarların çoğunun atıl vaziyette ve bakımsız durumda olduğu, Osmanlı Dönemine ait mezarların mezarlık alanının batısında kalan bölgede yoğunlaştığı değerlendirilmiştir. | Orijinal Kullanımı: Mezarlık                 |    |          |                                |              |
|  | Bugünkü Kullanımı: kullanım görüyor          |    |          |                                |              |
|  | Önerilen Kullanımı:                          |    |          |                                |              |
|  | Hazırlayanlar:                               |    |          |                                |              |
|  | İMZA<br>Berrin G. YILDIRIM<br>Şehir Plancısı |    |          | İMZA<br>Elif BAŞCI<br>Arkeolog |              |

|               |                      |  |
|---------------|----------------------|--|
| YAYIN DİZİNİ: | Ekler:               | Kontrol Eden: Fuat KESKİN<br>İzmir 2 Numaralı KVKBK Müdür V.<br>İMZA |
|               | Rapor:               | X  |
|               | Fotoğraf:            | X  |
|               | Rölöve Proje:        |  |
|               | Restorasyon Projesi: |  |
|               | Hâlihazır Harita:    | X  |
|               | Kadastral durum:     | X  |
|               | İmar planı:          |  |
|               | Kurum görüşleri      | X  |
|               |                      | Revizyon:  |
|               |                      | Kurul Kararları:   |

İZMİR İLİ, BERGAMA İLÇESİ, TAVUKÇUKURU MAHALLESİ  
(TAVUKÇUKURU MAHALLE MEZARLIĞI KORUNMA ALANI)  
(Ö:1/5000 - PAFTA:K18-B1)



: KORUNMA ALANI SINIRI