



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 15.05.2019 - 457

35.10/25

KARAR TARİHİ VE NO : 15.05.2019 - 11243

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir ili, Kınık ilçesi, Dünderlı Mahallesinde, Bergama Müze Müdürlüğü ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan Mahalle mezarlığının 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 11.01.2019 tarih ve E.35984 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.05.2019 tarihli ve 228563 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Kınık ilçesi, Dünderlı Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olan, tapunun 107 ada 6 numaralı parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan mezarlığın Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/2000 ölçekli paftada görüldüğü şekli ile korunma alanının belirlenmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna, alanda dönemini yansıtan mezar ve mezar taşlarına zarar vermeyecek şekilde defin yapılabileceğine,

Tescilli mezarlıktaki Osmanlı Dönemine ait mezar taşlarının net ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve detaylı bilgilerini içeren envanter kayıtlarının çıkarılarak koruma altına alınmasına ve sonucundan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ve Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, karar verildi.


AVRUPA KONSEYİ	Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.V.K.E	KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 35.10/25		
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:		
İli: İzmir	İlçesi: Kınık	Mahallesi: Dündarlı	KORUMA DERECESİ	1.Grup	
SOKAK :	Pafta : Ada :107 Parsel :6			2.Grup	

Adı: Büyükoba Türkmen Mezarlığı	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı:
	Yapım Tarihi: 18-19.yy	Kitabe:	Vakfiye:

Genel Tanım: Köprü

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	A Dış Yapı	A Üst Yapı	A İç Yapı	A Süsleme Elemanları	A Rutubet	A Yok
	B Orta		B	B	B	B	B	B İzi Var
	C Fena		C	C	C	C	C	C Önemli

Vaziyet Planı



Fotoğraflar:



Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: İzmir Büyükşehir Belediyesi
-----------------	---

Yapılan Onarımlar:

TANIM: İzmir ili, Kınık ilçesi, Dündarlı Mahallesi, Mahalle yerleşiminin batısında yer alan Mezarlık alanı, yarıya yakın bir bölümü mezarlarla kaplı olup kalan bölümü 30-40 yıllık çam ağaçlarıyla kaplı olduğu, etrafı tel örgü çevrili durumdadır. Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait mezarların olduğu söz konusu alanın, mezarlık alanı olarak kullanımı devam etmektedir. Günümüze daha yakın olan mezarların daha bakımlı ve iyi durumda olduğu, Osmanlı Dönemine ait mezarların bakımsız ve yok olmaya yüz tuttuğu görülmüştür. Birçok mezar taşında, Türk-İslam geleneğinde önemli yer tutan servi ağacı motifi yer almaktadır. 18-19 yüzyıla tarihlenen bazı mezar taşları ve başlıklarının, mezarlığın muhtelif yerlerine dağıldığı tespit edilmiştir.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
------------------	----	----------	--------	--------------

Orijinal Kullanımı: Mezarlık

Bugünkü Kullanımı: kullanım görüyor

Onerilen Kullanımı:

Hazırlayanlar:

Berrin G. YILDIRIM
Şehir Plancısı
İMZA

Fırat ÇEŞME
Arkeolog
İMZA

YAYIN DİZİNİ:

Ekler:

Kontrol Eden:

Fuat KESKİN
İzmir 2 Numaralı KVKBK
Müdür V.
İMZA

Rapor:

X

Fotoğraf:

X

Rölöve Proje:

Restorasyon Projesi:

Hâlihazır Harita:

X

Kadastral durum:

X

İmar planı:

Revizyon:

Kurum görüşleri

X

Kurul Kararları:



İZMİR İLİ, KINIK İLÇESİ, DÜNDARLI MAHALLESİ
(DÜNDARLI MAHALLE MEZARLIĞI, KORUNMA ALANI)
(Ö:1/2000)

