

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 03.09.2019-318
Karar Tarihi ve No : 03.09.2019-6205

Toplantı Yeri
EDİRNE

Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Eskitaşlı Köyü, sit alanı dışında, 152 ada, 16 parselin önünde, tapulama harici alanda, Kırklareli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 27.05.2019 tarih ve E.6294 sayılı yazısı kapsamında yapılan alan incelemesinde tespit edilen Eskitaşlı Köyü Çeşmesinin tescil edilmesine ilişkin raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Eskitaşlı Köyü, sit alanı dışında, 152 ada, 16 parselin önünde, tapulama harici alanda tespit edilen Eskitaşlı Köyü Çeşmesinin;

-2863 Sayılı Kanunun 6. ve 7. maddeleri gereğince Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna,

-Koruma Yüksek Kurulunun, 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı gereğince grubunun 1. grup yapı olarak belirlenmesine,

-2863 Sayılı Kanun gereği, Koruma Alanının 1/1000 ölçekli paftasında koordinatlandırıldığı şekliyle belirlenmesine; karar verildi.


ASLI GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ K.V.K.E			ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE					HARİTANO:	
İLİ: KIRKLARELİ	İLÇESİ: LÜLEBURGAZ	MAHALLE KÖY: ESKİTAŞLI KÖYÜ VEYA MEVKİ:		KORUMA DERECESİ	ANITSAL	1
SOKAK VE KAPINO:	KADASTRO: TAPULAMA HARİCİ ALAN PAFTA: ADA: PARSEL:		ÇEVRESEL		0	
ADI: ÇEŞME	YAPTIRAN:	YAPIM TARİHİ:	YAPITURU:	VAKFIYE:	AYKIRI	0
	YAPAN:	KİTABE:	MİMARİ ÇAĞI: 20. YY			

GENEL TANIM: Köy yerleşik alanı içerisinde yer alan, eski muhtarlık binası önünde bulunan, dikdörtgen formlu bir çeşmedir.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞYAPI	A	ÜSTYAPI	A	İÇYAPI	A	SÜSLEME ELEMENLER	A	RUTUBET	A	YOK	
	X	B		ORTA	X	B	X	B	B	B	B	I	B	B	B	İZİVAR
		C		FENA		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C

VAZİYET PLANI:



FOTOĞRAF:



GÖZLEMLER: Dikdörtgen formludur. Üst kısmına betonarme hatıl atılmış olan çeşme onarım görmüştür.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: MÜLKİYET SAHİBİ

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Kesme taş malzeme kullanılarak yapılmış, iki yüzü bir çeşmedir. Çeşmenin kitabesi düşmüş olup, yalak kısmı toprak altında kalmış olup, Lüle kısmına yerleştirilen iki akarın kör tıpayla kapatıldığı görülmüştür.

FOTOĞRAF ÇEKİM TARİHİ:	10.07.2019		
TEKNİK BİLGİLER:	ELEKTRİK:	ISITMA:	KANALİZASYON:
	VAR	VAR	

ÖZGÜNKULLANIM: ÇEŞME

BUGÜNKÜ KULLANIM: ÇEŞME

ÖNERİLEN KULLANIM: ÇEŞME

HAZIRLAYANLAR: Mustafa BALEKOĞLU Arkeolog
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bırol HASANBAT Sanat Tarihçi

ANALİTİK BİLGİLER:

EKLER:	KONTROL EDEN:
RAPOR	Yusuf SAMİLOĞLU
FOTOĞRAF	Müdür
	KURULUNAYINO:

KATADEDİ	MALZEME:	YAPIM TEKNİĞİ:
	Kesme Taş	

YAYINDIZINI:
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU

RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	Var
KROKİ	Var
KİTABE	
VAKFIYE	
REVİZYON:	
KURUL KARARLARI:	

KOORDİNATLAR:

E.K.V.K. Kurulunun 03.04.2019

Tarih ve 6205 sayılı karar ekidir.

KIRKLARELİ İLİ LÜLEBURGAZ İLÇESİ ESKİTAŞLI KÖYÜ

ESKİTAŞLI ÇEŞMESİ TESCİLİ VE KORUNMA ALANI

VAZİYETİ VE KORUNMA ALANI KOORDİNATLARI

NoktaNo	Y	X
C1	533538.454	4595341.276
C2	533539.919	4595341.085
C3	533540.107	4595337.573
C4	533538.390	4595337.771
C5	533535.568	4595346.371
C6	533539.748	4595345.280
C7	533547.275	4595343.094
C8	533558.141	4595340.923
C9	533555.793	4595324.992
C10	533532.305	4595329.696
C11	533533.929	4595339.700

(UTM ED50 DATUM 3 DERECELİK)

KORUNMA ALANINDA KALAN PARSEL

Ada	Parsel	Beyan
152	16	Koruma alanında kalmaktadır.

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



UYGUNDUR



Yusuf ÇAMIL ÖZGÜR
Müdür



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU

E.K.V.K. Kurulunun 03.09.2019
Tarih ve 6205 sayılı karar ekidir.

[Handwritten signature]

Hakan ERDEN
Harita ve Kadastro
Mühendisi

-GÖSTERİM-

- KORUNMA ALANI_HAT
- TESCİLLİ ALAN