

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını**  
**Koruma Bölge Kurulu**

**Toplantı Tarihi ve No** :28.02.2019 – 448

Toplantı Yeri

**Karar Tarihi ve No** :28.02.2019- 7205

İSTANBUL

**KARAR**

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 2077 ada, 1 parsel, Vakıf mülkiyetine ait, “Kargir Çeşme” vasıflı taşınmazla ilişkin; tarihi çeşmenin kötü durumda olduğu, genel temizliğinin yapılması ve suyunun akıtılması talep edilen başvuruya istinaden söz konusu çeşmenin güncel projelerinin hazırlatılana kadar olan süreçte yapının daha fazla zarar görmesinin önlenmesi için basit bakım ve onarım çalışmaları kapsamında cephe temizliği, bitkilerin uzaklaştırılması, kitabede altın varak, temiz-pis su tesisatının hazırlanması, musluk armatürü takılması ve suyunun akıtılması gibi işlemler yapılarak bakımının yapılmasının planlandığı bakım-onarım uygulamaları için muvafakatın verilmesi, tescil kararı, grup kararı ve söz konusu onarıma ilişkin Koruma Kurulu görüşünün verilmesi talebini içeren İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün 04.02.2019 tarih ve 99896374/YD.001/244-22458 sayılı yazısı ve eki, 34.13.5575 numaralı işlem dosyası incelendi, konuya ilişkin 27.02.2019 tarihli uzman raporu okundu, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 2077 ada, 1 parselde yer alan Mihrişah Valide Sultan Çeşmesinin 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen özellikleri gösterdiğinden korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun I olarak belirlenmesine, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine, çeşmeye ilişkin yapılmak istenen basit bakım onarım uygulamalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine, sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine karar verildi.