

T.C.  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLERINI KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarih ve no:** 26.06.2019 - 312  
**Karar Tarih ve no :** 26.06.2019 - 7651

**Toplantı Yeri**  
**ESKİŞEHİR**

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Gürleyik Mahallesi'nde ve 180 ada, 39 parselde yer alan Gürleyik Kaklık Tepesi Nitelikli Doğal Koruma Alanında kalan dejirmendeki mevcut un öğretme ünitesinin; aynı mahallede yer alan İmamlar Mevkii, 124 ada, 19 parsel; Aşağıkıyı Mevkii, 134 ada, 3 parsel; Aşağıkıyı Mevkii, 135 ada, 1 parsel; Subaşı Mevkii, 195 ada, 9 parsel ve Öteyaka Mevkii, 208 ada, 1 parselde yer alan çamaşırhanelerin 2863 Sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi talebine ilişkin bilgi ve belgelerin iletildiği Kültür Varlıklarını ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 26.09.2018 tarih ve 75383205-165.02.04-E-777706 sayılı yazısı ve eki Sn. Halit GÜRSOY'un 12.09.2018 tarihli dilekçesi, Eskişehir Valiliğinin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 29.11.2018 tarih ve 58346687-299-E.15812 sayılı yazısı ile 17.06.2019 tarih ve 58346687-252.01.02-E.12065 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 02.04.2019 tarih ve 82953731 sayılı yazısı, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 12.04.2019 tarih ve 35030805-150.01-E.56581 sayılı yazısı ve eki Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanlarının 22.03.2019 tarihli raporu ile Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 06.11.2018 tarih ve 519847 sayılı yerinde inceleme raporu ve 25.06.2019 tarih ve 286750 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi, 18.04.2019 tarih ve 7491 sayılı Kararımız uyarınca söz konusu taşınmazlar yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Gürleyik Mahallesi'nde ve 180 ada, 39 parselde yer alan ve Gürleyik Kaklık Tepesi Nitelikli Doğal Koruma Alanında kalan yakın zamanda yeniden inşa edilmiş dejirmenin içinde bulunan mevcut tarihi un öğretme ünitesinin belge, işlev, teknik ve tarihi değerleri nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında II. (İki) grup korunması gereklili taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline; hazırlanan korunma alanı krokisi ve tescil fişinin uygun olduğunu;

Aynı mahallede yer alan İmamlar Mevkii, 124 ada, 19 parsel; Aşağıkıyı Mevkii, 134 ada, 3 parsel; Aşağıkıyı Mevkii, 135 ada, 1 parsel ve Öteyaka Mevkii, 208 ada, 1 parselde yer alan toplam 4 (Dört) adet çamaşırhanenin de yapım malzemesi ve teknigi ile tarihi değerleri nedeniyle 2863 Sayılı Yasa kapsamında II. (İki) grup korunması gereklili taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline; koruma alanlarının kendi parselleri olarak belirlenmesine ve söz konusu çamaşırhanelere ilişkin hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğunu; Subaşı mevkii, 195 ada, 9 parselde yer alan çamaşırhanenin ise betonarme eklenti ve onarımlarla zamanla özgünlüğünü yitirdiği anlaşıldığından anılan kanun kapsamında tesciline gerek olmadığına; yukarıda bahsi geçen korunma alanı sınırları içinde 2863 sayılı Kanun kapsamında gereklili izinler alınmadan herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi

|                   |                                      |  |          |            |   |              |  |
|-------------------|--------------------------------------|--|----------|------------|---|--------------|--|
| AVRUPA KONSEYİ    | KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ |  |          |            | ANIT  | ENVANTER NO: |  |
| TÜRKİYE           | KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULU    |  |          |            |   | HARİTA NO:   |  |
| İL : Eskişehir    | İLÇESİ : Mihalçık                    | Köy / Mahalle: Gürleyik/İmamlar Mevkii |          |            | KORUMA DERECESİ:                                  | ANITSAL:     |  |
| SOKAK VE KAPI NO: | KADASTRO PAFTA:                      |  | ADA: 124 | PARSEL: 19 |   | ÇEVRESEL:    |  |
| ADI: Çamaşırhane  | YAPTIRAN: -                          | YAPAN: -                               |          |            | MİMARI ÇAĞI (Üslup): Geç Dönem Osmanlı 20. yüzyıl | AYKIRI:      |  |
|                   | YAPIM TARİHİ: -                      | KİTABE: -                              |          |            | VAKFIYE: -  |              |  |

**GENEL TANIM:** Ne zaman inşa edildiği bilinmeyen çamaşırhane dikdörtgen planlıdır. Moloz taş ve ahşap malzemeyle inşa edilen yapı çamaşırhane olarak tasarlanmıştır. Dönemin sosyal yaşıntısını, temizlik kültürünü yansitan, ortak kullanım alanları hakkında önemli ipuçları veren sivil mimarlık örneğidir.

| A<br>İYİ  | B<br>ORTA | C<br>FENA | TAŞIYICI<br>YAPI | A<br>DIŞ YAPI  | B<br>YAP | C<br>I | A<br>ÜST | B<br>İÇ YAPI | C<br>C | A<br>SÜSLEME<br>ELEMANLARI | B<br>RUTUBET | C<br>YOK | A<br>B<br>C<br>İZİ VAR | B<br>B<br>B<br>ÖNEMLİ |  |
|---|-----------|-----------|------------------|--|----------|--------|----------|--------------|--------|----------------------------|--------------|----------|------------------------|-----------------------|--|
| VAZİYET PLAN  |           |           |                  | FOTOĞRAF:  |          |        |          |              |        |                            |              |          |                        |                       |  |
|  |           |           |                  |  |          |        |          |              |        |                            |              |          |                        |                       |  |

#### GÖZLEMLER :

**AYRINTILI TANIM:** Eskişehir İli, Mihalçık İlçesi, Gürleyik Mahallesi, İmamlar Mevkii 124 ada 19 parselde yer alan tarihi ve banisi bilinmeyen çamaşırhane kırma çatılı, kargir ve dikdörtgen planlıdır. Moloz taş ve ahşap malzemeyle inşa edilen yapı çamaşırhane olarak tasarlanmıştır. Dikdörtgen planın kısa kenarında yer alan giriş cephesinde bir adet ahşap söveli ve ahşap kanalı kapı ile yapıya girilir. Yapı iki yana eğimli kırma çatılı olup, çatı saç malzeme ile kaplıdır. İçerden ahşap karkası geçmelerle oluşturulan çatı makası sistemle yapılmıştır. İçerde tavanı oluşturan ayrıca bir çatı kaplaması bulunmamaktadır. İç mekanda tam ortada devşirme bir sütun parçasından kadesi bulunan ahşap bir dikme bulunur. Girişin karşı cephesinin sağ köşesinde duvardaki işlerden anlaşıldığı üzere kazanların konuluğu bölüm görünümdede ancak ocak nişi bulunmamaktadır. Sol tarafta ise zemin kotunun altında su kanalının geçtiği dikdörtgen planlı bir çukur havuzne bulunmaktadır. Bu havuzun üzerinde iki adet köprü gibi geçiş sağlayan yürtüme alanı yapılmıştır. Köy sakinlerinden edinilen bilgiye göre kanaldan gelen su ile çamaşırlar bu çukur bölgelerde çignenerek ve büyük ahşap sopalarla ezilerek yıkandırdı. Çamaşırhanenin beden duvarlarında moloz taşlarının arasına atılan köşelerde dik, cepheerde çapraz, su basman seviyesinde yatay ahşap hatlar çamaşırhaneye estetik bir görünüm kazandırmıştır. Tarihi bilinmeyen çamaşırhanenin 20. yüzyılda inşa edildiği, geç dönem Osmanlı mimarisinin bir eseri olduğu değerlendirilmektedir. Halkın ortak bir kullanım alanları olan çamaşırhaneler, dönemin sosyal ve kültürel yaşıntısı hakkında önemli ipuçları vermektedir. Bu çamaşırhane de gerek mimari yapısı, gerek dönemin temizlik anlayışını günümüzze taşıması ve köy içindeki konumu ile korunmaya değer bir kültür varlığıdır.

| TEKNİK<br>BİLGİLER | SU | ELEKTRİK | ISITMA | KANALİZASYON |
|--------------------|----|----------|--------|--------------|
|                    |    |          |        | -            |

ORJİNAL KULLANIM :  
Çamaşırhane

BUGÜNKÜ KULLANIM :  
Çamaşırhane

ÖNERİLEN KULLANIM  
Çamaşırhane- Sosyal-Kültürel Mekan

#### HAZIRLAYANLAR :

Ebru EYNALLI  
Sanat Tarihçisi




Ahmet AYDIN  
Bölge Müdürü



#### YAYIN DİZİNİ

#### KONTROL EDEN:



#### EKLER:

|                     |   |
|---------------------|---|
| RAPOR               | + |
| FOTOĞRAF            | + |
| RÖLÖVE PROJESİ      | - |
| RESTORASYON PROJESİ | - |
| HARİTA              | - |
| KROKİ               | - |
| KİTABE              | - |
| VAKFIYE             | - |

#### KURUL KARARLARI:

#### REVİZYON:

#### KURUL ONAYI:

|                   |                                      |   |           |  |   |              |  |
|-------------------|--------------------------------------|---|-----------|--|---|--------------|--|
| AVRUPA KONSEYİ    | KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ |   |           |  | ANIT  | ENVANTER NO: |  |
| TÜRKİYE           | KÜLTÜR VARLIKLERINI KORUMA KURULU    |   |           |  |   | HARİTA NO:   |  |
| İL : Eskişehir    | İLÇESİ : Mihalıççık                  | Köy / Mahalle: Gürleyik/Aşağıkıylı Mevkii |           |  | KORUMA DERECESİ:                                  | ANITSAL:     |  |
| SOKAK VE KAPI NO: | KADASTRO PAFTA:                      | ADA: 134                                  | PARSEL: 3 |  |   | ÇEVRESEL:    |  |
| ADI: Çamaşırhane  | YAPТИRAN: -                          | YAPAN: -                                  |           |  | MİMARİ ÇAĞI (Üslup): Geç Dönem Osmanlı 20. yüzyıl |              |  |
|                   | YAPIM TARİHİ: -                      | KİTABE: -                                 |           |  | VAKFIYE: -  |              |  |

**GENEL TANIM:** Moloz taş ve ahşap olarak inşa edilmiş çamaşırhane, dikdörtgen planlı ve kırma çatılı olup, içerisinde ocak nişi ve yalak barındırmaktadır. Dönemin sosyal yaşıntısını, temizlik kültürünü yansitan, ortak kullanım alanları hakkında önemli ipuçları veren sivil mimarlık örneğidir.

|  | A İYİ<br>B ORTA<br>C FENA | TAŞIYICI<br>YAPI | A DIŞ YAPI<br>B<br>C | A ÜST<br>B YAP<br>C I | A<br>B<br>C | İÇ YAPI | A SÜSLEME<br>ELEMANLARI<br>B<br>C | A RUTUBET<br>B<br>C | A YOK<br>B İZİ VAR<br>B ÖNEMLİ |
|--|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|--|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|

#### VAZİYET PLANI:



#### FOTOĞRAF:



#### GÖZLEMLER :

**AYRINTILI TANIM:** Eskişehir İl, Mihalıççık İlçesi, Gürleyik Mahallesi, Aşağıkıylı Mevkii 134 ada 3 parselde yer alan tarihi ve banisi bilinmeyen çamaşırhane kargir, kırma çatılı ve dikdörtgen planlıdır. Moloz taş ve ahşap malzemeyle inşa edilen yapı, çamaşırhane olarak tasarılmıştır. Dikdörtgen planın kısa kenarında yer alan giriş cephesinde bir adet ahşap söveli ve ahşap kanatlı kapı ile yapıya girilir. Yapı iki yana eğimli kırma çatılı olup, çatı marsilya tipi kiremit kaplıdır. İçerden ahşap karkaslı geçmelerle oluşturulan çatı makası sisteme yapılmıştır. İçerde tavanı oluşturan ayrıca bir çatı kaplaması bulunmamaktadır. İç mekanda girişin karşı cephesinde tüm cephe boyunca uzanan 1 adet dikdörtgen planlı çeşme yalağı bulunmaktadır. Giriş kapısının hemen yanında dikdörtgen planlı büyük bir niş bulunmaktadır. Bu niş, duvardaki islerden ve çatıda devam eden bacadan anlaşıldığı üzere ocak olarak kullanılmıştır. Buralarda muhtemelen büyük kazanlarda su kaynatılarak çamaşırlar yıkanmaktadır. Yapının içinde sağ ve sol cephe de devam eden oturma sekili görülmektedir. Yapının beden duvarlarında moloz taş malzeme ile birlikte ahşap hatıllar görülmektedir. Çatı kotundan başlayarak belli bir seviyeye kadar tüm beden duvarlarında boşluklar vardır.

Tarihi bilinmeyen çamaşırhanenin 20. Yüzyılda inşa edildiği, geç dönem Osmanlı mimarisinin bir eseri olduğu değerlendirilmektedir. Halkın ortak bir kullanım alanı olan çamaşırhaneler, dönemin sosyal ve kültürel yaşıntısı hakkında önemli ipuçları vermektedir. Bu çamaşırhane de gerek mimari yapısı, gerek dönemin temizlik anlayışını günümüze taşıması ve köy içindeki konumu ile korunmaya değer bir kültür varlığıdır.

#### YAYIN DİZİNİ

|  |  |
|--|--|
| T.C.<br>KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI<br>KÜLTÜR VARLİKLERİ VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ<br>ESKİSEHIR KÜLTÜR VARLIKLERINI KORUMA BÖLGE<br>KURULU'NUN 26.06.2009 TARİH VE 7651<br>SAYILI KARARI EKİDİR. |  |
| ASLİĞİ DİLDİR.<br>ASLİĞİ SAHİP<br>Bölge Kurum İmzası   |  |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| EKLER:              | KONTROL EDEN:      |
| RAPOR               | + KURUL KARARLARI: |
| FOTOĞRAF            | +                  |
| RÖLÖVE PROJESİ      | -                  |
| RESTORASYON PROJESİ | -                  |
| HARİTA              | - REVİZYON:        |
| KROKİ               | - KURUL ONAYI:     |
| KİTABE              | -                  |
| VAKFIYE             | -                  |

|                   |                                      |                                       |           |           |   |                 |  |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------------|--|
| AVRUPA KONSEYİ    | KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ |                                       |           |           | ANIT  | ENVANTER NO:    |  |
| TÜRKİYE           | KÜLTÜR VARLIKLERINI KORUMA KURULU    |                                       |           |           |   | HARITA NO:      |  |
| İL : Eskişehir    | İLÇESİ : Mihalıççık                  | Köy / Mahalle: Gürleyik/Öteyaka Mevki |           |           | KORUMA DERECESİ:                                  | ANITSAL:        |  |
| SOKAK VE KAPI NO: | KADASTRO PAFTASI:                    | ADA: 208                              | PARSEL: 1 | ÇEVRESEL: |   | ÇEVREYE AYKIRI: |  |
| ADI: Çamaşırhane  | YAPТИRAN: -                          | YAPAN: -                              |           |           | MİMARI ÇAĞI (Üslup): Geç Dönem Osmanlı 20. yüzyıl |                 |  |
|                   | YAPIM TARİHİ: -                      | KİTABE: -                             |           |           | VAKFIYE:-   |                 |  |


**GENEL TANIM:** Moloz taş ve ahşap olarak inşa edilmiş çamaşırhane, dikdörtgen planlı ve kırma çatılı olup, dönemin sosyal yaştansını, temizlik kültürünü yansitan, ortak kullanım alanları hakkında önemli ipuçları veren sivil mimarlık örneğidir.

| A İYİ | B ORTA | C FENA | TAŞIYICI YAPI | A DIŞ YAPI | B YAP | C İ | A ÜST | B YAP | C İ | A İÇ YAPI | B ELEMANLARI | C SÜSLEME | A RUTUBE | B T | C | A YOK | B İZİ VAR | C ÖNEMLİ |
|-------|--------|--------|---------------|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-----------|--------------|-----------|----------|-----|---|-------|-----------|----------|
|-------|--------|--------|---------------|------------|-------|-----|-------|-------|-----|-----------|--------------|-----------|----------|-----|---|-------|-----------|----------|

#### VAZİYET PLANI:



#### FOTOĞRAF:



#### GÖZLEMLER :

**AYRINTILI TANIM:** Eskişehir İl, Mihalıççık İlçesi, Gürleyik Mahallesi, Öte Yaka Mevkii 208 ada 1 parselde yer alan, ne zaman inşa edildiği bilinmeyen çamaşırhane kagir karma çatılı ve dikdörtgen planlıdır. Moloz taş ve kerpiç ve ahşap malzemeyle inşa edilen yapı çamaşırhane olarak tasarlanmıştır. Yol kotunun altında kalan çamaşırhaneye küçük bir patika yoldan inilir. Yola bakan arka cephenin önemli bir bölümü toprak altındadır. Dikdörtgen planın kısa kenarında yer alan giriş cephesinde bir adet ahşap söveli ve ahşap kanatlı kapı ile yapıya girilir. Yapı iki yana eğimli karma çatılı olup, çatı saç malzeme ile kaplıdır. İçerden ahşap karkaslı geçmelerle oluşturulan çatı makası sisteme yapılmıştır. İçerde tavarı oluşturan ayrıca bir çatı kaplaması bulunmamaktadır. İç mekanda tam ortada ahşap bir dikme bulunur. Girişin sağ yan cephesinde tüm cephe boyunca uzanan 1 adet dikdörtgen planlı çeşme yalağı bulunmaktadır. Sol cephe ise duvardaki islerden anlaşıldığı üzere kazanların konulduğu bölüm görünümekte ancak ocak nişi bulunmamaktadır. Sağ duvar ve sol duvar arasında 10 cm yüksekliğinde iki paralel seki uzanmaktadır.

Tarihi bilinmeyen çamaşırhanenin 20. Yüzyılda inşa edildiği, geç dönem Osmanlı mimarisinin bir eseri olduğu değerlendirilmektedir. Halkın ortak bir kullanım alanı olan çamaşırhaneler, dönemin sosyal ve kültürel yaştansı hakkında önemli ipuçları vermektedir. Bu çamaşırhane de gerek mimari yapısı, gerek dönemin temizlik anlayışını günümüze taşıması ve köy içindeki konumu ile korunmaya değer bir kültür varlığıdır.

| TEKNİK BİLGİLER | SU | ELEKTRİK | ISITMA | KANALİZASYON |
|-----------------|----|----------|--------|--------------|
|                 |    |          |        | -            |

ORIJİNAL KULLANIM :  
Çamaşırhane

BUGÜNKÜ KULLANIM :  
Çamaşırhane

ÖNERİLEN KULLANIM  
Çamaşırhane- Sosyal-Kültürel Mekan

#### HAZIRLAYANLAR :

Ebru EYNALLI  
Sanat Tarihçisi

Ahmet AYDIN  
Bölge Müdürü

#### YAYIN DİZİNİ

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
KÜLTÜR VARLIK'ARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ESKİSEHIR KÜLTÜR VARLIKLERINI KORUMA BÖLGE  
KURULU'NUN 26.10.2019 TARİH VE 7651.....  
SAYILI KARAR EKİDİR.  
ASLI GİBİDİR.  
ASYA SAĞSAM  
Bölge Muamla Müdüri

#### EKLER:

|                     |   |
|---------------------|---|
| RAPOR               | + |
| FOTOĞRAF            | + |
| RÖLÖVE PROJESİ      | - |
| RESTORASYON PROJESİ | - |
| HARİTA              | - |
| KROKİ               | - |
| KİTABE              | - |
| VAKFIYE             | - |

#### KONTROL EDEN:

#### KURUL KARARLARI:

#### REVİZYON:

#### KURUL ONAYI:

|                   |                                      |  |           |           |   |                 |
|-------------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|---|-----------------|
| AVRUPA KONSEYİ    | KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ |  |           |           | ANIT  | ENVANTER NO:    |
| TÜRKİYE           | KÜLTÜR VARLIKLERINI KORUMA KURULU    |  |           |           |   | HARİTA NO:      |
| İL : Eskişehir    | İLÇESİ : Mihalıçık                   | Köy / Mahalle: Gürleyik/Aşağıkiyı Mevkii |           |           | KORUMA DERECESİ:                                  | ANITSAL:        |
| SOKAK VE KAPI NO: | KADASTRO PAFTA:                      | ADA: 135                                 | PARSEL: 1 | ÇEVRESEL: |   |                 |
| ADI: Çamaşırhane  | YAPTIŞTIRAN: -                       | YAPAN: -                                 |           |           | MİMARI ÇAĞI (Üslup): Geç Dönem Osmanlı 20. yüzyıl | ÇEVREYE AYKIRI: |
|                   | YAPIM TARİHİ: -                      | KİTABE: -                                |           |           | VAKFIYE: -  |                 |

**GENEL TANIM:** Kerpiç ve ahşap olarak inşa edilmiş çamaşırhane, dikdörtgen planlı ve kırma çatılı olup, içerisinde ocak nişleri ve yalak barındırmaktadır. Dönemin sosyal yaştansıtı, temizlik kültürünü yansitan, ortak kullanım alanları hakkında önemli ipuçları veren sivil mimarlık örneğidir.

| A İYİ | B ORTA | C FENA | TAŞIYICI YAPI | A DIŞ YAPI | B YAP | C İ | A ÜST | B B | C C | İÇ YAPI | A SÜSLEME ELEMANLARI | B RUTUBET | C | A YOK | B İZİ VAR | C B ÖNEMLİ |
|-------|--------|--------|---------------|------------|-------|-----|-------|-----|-----|---------|----------------------|-----------|---|-------|-----------|------------|
|-------|--------|--------|---------------|------------|-------|-----|-------|-----|-----|---------|----------------------|-----------|---|-------|-----------|------------|

**VAZİYET PLANI:**



**FOTOĞRAF:**




**GÖZLEMLER :**

**AYRINTILI TANIM:** Eskişehir İli, Mihalıçık İlçesi, Gürleyik Mahallesi, Aşağıkiyı Mevkii 135 ada 1 parselde yer alan ve tarihi ve banisi bilinmeyen çamaşırhane oldukça harap durumdadır. Dikdörtgen planlı, kerpiç ve ahşap malzemeyle inşa edilen yapı çamaşırhane olarak tasarlanmıştır. Dikdörtgen planın kısa kenarında yer alan giriş cephesinde bir adet ahşap söveli ve ahşap kanatlı kapı ile yapıya girilir. Yapı iki yana eğimli kırma çatılı olup, çatı marsilya tipi kiremit kahplıdır. İçerden ahşap karkaslı geçmelerle oluşturulan çatı makaslı sistemle yapılmıştır. İçerde tavanı oluşturan ayrıca bir çatı kaplaması bulunmamaktadır. İç mekanda sağda 1 adet dikdörtgen planlı çeşme yalağı bulunmaktadır. Giriş kapısının karşı cephesinde 2 adet, yuvarlak kemerli niş bulunmaktadır. Bu nişler duvardaki işlerden anlaşıldığı üzere ocak olarak kullanılmıştır. Buralarda muhtemelen büyük kazanlarda su kaynatılarak çamaşırlar yıkanmaktadır. Yapı içinde teknne ve sekiler günümüze ulaşmamıştır. Yapının beden duvarlarında kerpiç malzeme ile birlikte ahşap hatıllar ve moloz taşlarında görülmektedir. Çatı kotundan başlayarak belli bir seviyeye kadar tüm beden duvarlarında boşluklar vardır. Hemen yan cephesine bitişik durumdaki çeşme ise kültür varlığı özelliğini göstermemektedir.

Tarihi bilinmeyen çamaşırhanenin 20. Yüzyılda inşa edildiği, geç dönem Osmanlı mimarisinin bir eseri olduğu değerlendirilmektedir. Halkın ortak bir kullanım alanı olan çamaşırhaneler, dönemin sosyal ve kültürel yaşantısı hakkında önemli ipuçları vermektedir. Bu çamaşırhane de gerek mimari yapısı, gerek dönemin temizlik anlayışını günümüze taşımaması ve köy içindeki konumu ile korunmaya değer bir kültür varlığıdır.

**YAYIN DİZİN**



**EKLER:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| RAPOR               | + |
| FOTOĞRAF            | + |
| RÖLÖVE PROJESİ      | - |
| RESTORASYON PROJESİ | - |
| HARITA              | - |
| KROKİ               | - |
| KİTABE              | - |
| VAKFIYE             | - |

**KONTROL EDEN:**

**KURUL KARARLARI:**


**REVİZYON:**

**KURUL ONAYI:**

Ahmet AYDIN  
Bölge Müdürü



|  |             |   |               |                                   |                         |                                   |                     |              |                                     |                          |                          |         |             |                          |
|--|-------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-------------|--------------------------|
| AVRUPA KONSEYİ                                       |             | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ     |               |                                   |                         | ANIT                              |                     | ENVANTER NO: |                                     |                          |                          |         |             |                          |
| TÜRKİYE  |             | ESKİSEHIR KÜLTÜR VARLIKLERINI KORUMA BÖLGE KURULU |               |                                   |                         |                                   |                     | HARİTA NO:   |                                     |                          |                          |         |             |                          |
| İL : Eskişehir                                       |             | İLÇESİ : Mihalıççık                               |               | MAHALLE / KÖY / MEVKİİ : Gürleyik |                         | KORUMA DERECESİ:<br>IL (İki) Grup | ANITSAL:            |              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |         |             |                          |
| SOKAK VE KAPI NO:                                    |             | KADASTRO :<br>PAFTA:                              |               | ADA: 180                          | PARSEL: 39              |                                   | ÇEVRESEL:           |              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |         |             |                          |
| ADI: Tarihi un ünitesi                               |             | YAPТИRAN: -                                       |               | YAPAN:                            |                         |                                   | MİMARİ CAĞI(Üslup): |              |                                     |                          |                          |         |             |                          |
|  |             | YAPIM TARİHİ:                                     |               | KİTABE: -                         |                         | VAKFIYE: -                        |                     |              |                                     |                          |                          |         |             |                          |
| GENEL TANIM: Gürleyik değermeninin tarihi un ünitesi |             |   |               |                                   |                         |                                   |                     |              |                                     |                          |                          |         |             |                          |
| KORUMA DURUMU:                                       | A<br>B<br>C | IYI<br>ORT<br>FENA                                | TAŞİVİCİ YAPI | A<br>B<br>C                       | D<br>I<br>SY<br>AP<br>İ | ÜST YAPI                          | A<br>B<br>C         | İÇ YAPI      | A<br>B<br>C                         | SÜSLEME ELEMANLARI       | A<br>B<br>C              | RUTUBET | A<br>B<br>C | YOK<br>İZİ VAR<br>ÖNEMLİ |

VAZI VET PLAN



#### **AYRINTILITANIM:**

Söz konusu un üntesi Gürleyik Mahallesi, 180 ada, 39 parselde kayıtlı degirmenin üç tarafı kapalı, Ön tarafı açık kısmında yer almaktadır. Söz konusu degirmen üntesi, görünen kısmında tahlı sepeti(teknesi), bu sepeti taşıyan işkelet (kasnak), un haznesi, degirmen taşı, çakıldak, tahlı doldurma platformu vb. elemanlarının yer olması; alt kısmında çarkının bulunması; ayrıca su yolу ve kemeriñin de bulunması nedeniyle klasik su degirmeni tipindedir. Bahsi geçen degirmen üntesi çalşır durumda olup, tarihi degeri ve özgünlüğünü korumaktadır.


|  |    |          |        |              |
|--|----|----------|--------|--------------|
| TEKNİK<br>BİLGİLER   | SU | ELEKTRİK | ISITMA | KANALİZASYON |
| <b>ORJİNAL KULLANIM :</b> Değirmen un ünitesi  |    |          |        |              |
| <b>BUGÜNKÜ KULLANIM :</b> Değirmen un ünitesi  |    |          |        |              |
| <b>ÖNERİLEN KULLANIM :</b> Değirmen un ünitesi   |    |          |        |              |
| <b>HAZIRLAYANLAR :</b> TARIH: 25.06.2019   |    |          |        |              |
| Fahri KURT (Sanat Tarihçisi):       |    |          |        |              |
| Ziya HURMA (Harita Müh.):           |    |          |        |              |
| <b>KONTROL EDEN:</b> Asiye SAĞLAM  |    |          |        |              |
| <b>TARİH :</b> Bölge Kurulu Müdürü  |    |          |        |              |

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
KÜLTÜR VARLİKLARI VE MÖZELLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA BÖLGE  
KURULUŞUNUN 26. TESEBİ 7.07.1971 TARİH VE 2651

|              |                |                     |
|--------------|----------------|---------------------|
| YAYIN DİZİNİ | EKLER:         |                     |
|              | RAPOR          | RESTORASYON PROJESİ |
|              | FOTOĞRAF       |                     |
|              | RÖLÜVE PROJESİ | KROKİ               |
|              | KİTABE         | VAKFIYE             |

# KORUNMA ALANI KROKİSİ

K ↑



İL: ESKİŞEHİR

İLÇE: MİHALİÇÇIK

MAH: GÜRLEYİK

KORUNMA ALANI SINIRI

KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIKLARI

## ED50 - 3 DERECE

| Nokta No | Y          | X           |
|----------|------------|-------------|
| A1       | 614524.280 | 4429261.930 |
| A2       | 614526.310 | 4429254.820 |
| A3       | 614527.660 | 4429249.420 |
| A4       | 614529.280 | 4429249.870 |
| A5       | 614529.900 | 4429243.000 |
| A6       | 614524.680 | 4429241.580 |
| A7       | 614524.060 | 4429248.450 |
| A8       | 614522.860 | 4429252.070 |
| A9       | 614520.240 | 4429251.370 |
| A10      | 614520.040 | 4429260.370 |

NOT: KADASTRAL PARSELLER İÇİN, ESKİŞEHİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 02.04.2019 TARİH,  
1583078 SAYILI YAZISI EKİNE KURUMUMUZA İLETİLEN SAYISAL VERİLER KULLANILMIŞTIR.

Gürleyik Mahallesinde 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen taşınmazlar

| sıra | mahalle  | adi               | mevkii    | ada | parsel | tapu kütüğüne konulması gereken şerh   |
|------|----------|-------------------|-----------|-----|--------|--|
| 1    | Gürleyik | un Öğütme Ünetesi |           | 180 | 39     | Üzerinde II. (İki) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve bir bölümünde bu kültür varlığının korunma alanı sınırları bulunmaktadır. |
| 2    | Gürleyik | çamaşırhane       | imamlar   | 124 | 19     | Üzerinde II. (İki) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve tamamında bu kültür varlığının korunma alanı sınırları bulunmaktadır.     |
| 3    | Gürleyik | çamaşırhane       | aşağıkıyı | 134 | 3      | Üzerinde II. (İki) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve tamamında bu kültür varlığının korunma alanı sınırları bulunmaktadır.     |
| 4    | Gürleyik | çamaşırhane       | aşağıkıyı | 135 | 1      | Üzerinde II. (İki) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve tamamında bu kültür varlığının korunma alanı sınırları bulunmaktadır.     |
| 5    | Gürleyik | çamaşırhane       | ötekayı   | 208 | 1      | Üzerinde II. (İki) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve tamamında bu kültür varlığının korunma alanı sınırları bulunmaktadır.     |