

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ				D.K.V.K.E.		ANIT		ENVANTER NO				
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ								HARITA NO.				
İL: Kars	İLÇESİ : Merkez	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİ : Yusufpaşa Mahallesi				PAFTA		ADA 368		PARSEL 23				
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO								KORUMA DERECESİ :	ANITSAL	1	X	3
ADI: Konut	YAPITIRAN :	YAPAN :								II. Grup	ÇEVRESEL	1	2	3
	YAPIM TARİHİ :	KITABE :								VAKFIYE :	Çevreye Aynır			

GENEL TANIMI: Taşınmaz bitişik nizam, dikdörtgen planlı olarak yapıma sisteme ve iki katlı düzende, düzgün kesme bazalt taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir.

KORUMA DURUMU	<input checked="" type="checkbox"/> X	İYİ	TAŞIYICI YAPI	<input checked="" type="checkbox"/> X	DIŞ YAPI	<input checked="" type="checkbox"/> X	ÜST YAPI	A	IÇ YAPI	A	SÜSLEME	X	RUTUBET	X	YOK
	<input type="checkbox"/> B	ORTA		<input type="checkbox"/> B		<input type="checkbox"/> B			<input checked="" type="checkbox"/> X		ELEMANLARI	<input type="checkbox"/> B		<input type="checkbox"/> B	İZİ VAR
	<input type="checkbox"/> C	FENA		<input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> C		C				<input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> C	ÖNEMLİ
VAZİYET PLANI	FOTOĞRAF														

GÖZLEMLER

Taşınmazın oldukça sağlam şekilde günümüze ulaşmıştır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:
Özel Mülkiyet

BAKİMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :
Özel Mülkiyet

AYRINTILI TANIM :	<p>Kars ili, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi, 368 ada, 23 parselde yer alan taşınmaz üzerinde caddeye paralel şekilde kuzeybatı-güneydoğu ekseninde konumlandırılmıştır, iki katlı düzenlemeye dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir. Diğer Rus yapılarında olduğu gibi odalar arasında geçişle ve avlu açılan camekan verandalı plan düzeni bu yapıda da mevcuttur. Yapıma taş malzemeden inşa edilmiş olan yapının her katında diğer Rus dönemi yapılarında olduğu gibi farklı cephe düzeni gerçekleştirilmiştir. Zemin katta biri avluya geçişçi, diğeri iç mekana ulaşımı sağlayan iki adet giriş bölümü bulunmaktadır. Cadde eğiminden dolayı ana girişten yaklaşık 120 cm aşağı kotta bulunan avlu girişini yuvarlık kemerler olup oldukça yüksek tutulmuştur. Ahşap malzemeden çift kanatlı olarak imal edilmiş kapının üzerinde geometrik motifler yer almaktadır. Kapının kemer bölümünden yivli kabartmalardan oluşan sövesi ve üst kısmın ortasında kilit taşı mevcuttur. Kilit taşıının üzerinde korint sütun başlığı bulunan makasla yükseltildiği ve dikdörtgen formlu ana giriş kapısının üzerinde, iki yana eğimli sac kaplamaları ve kenarları işlemeli örtüsü metal payandalara taşınan giriş saçığı yer almaktadır. Kapı çerçevesinin etrafında iki katmandan oluşan söveller kullanılmış ve üstte yer alan söve yukarıdan kapı yüksekliğinin beşte biri seviyesine kadar inmektedir. Çapraz oluklu olarak düzenlenmiştir. Kapının üstünde, ters L formlu kabartma taşları desteklenmiş dekoratif, üzerine bitkisel motiflerin işlendiği sarkıtma kilit taşları bulunmaktadır. Bu katta iki giriş arasında dikdörtgen formlu dört adet pencere mevcuttur. Pencelerde de giriş kapsında kullanılmış olan süsleme elemanları tercih edilmiştir. Pencere altlarında yatay dikdörtgen panolar kullanılmıştır. Tüm kapı ve pencelerin kenarlarında kaideli, gövdeleri yivli ve başlıklarında bitkisel motifler bulunan gümme sütunlar yer almaktadır. Birinci katın orta bölümünde, metal korkuluğu, ahşap kaplamalı zemin çevresinde metal işlemelerin yer aldığı konsol balkon düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir. Balkona açılan kapı dikdörtgen forma ve çift kanatlı olup yanında yer alan pencerelerde aynı genişliğe sahiptir. Kapının üzerinde çok katmanlı iç içe söveller ve ortada yivli dekoratif kilit taşı bulunmaktadır. Kilit taşı yanlarında yatay dikdörtgen kabartma taşları ile desteklenmiştir. Bu katta girişin üzerindeki daha geniş, diğer beş tanesi aynı boyutu olan altı adet dikdörtgen pencere mevcuttur. Tüm pencerelerde balkon kapsamında kullanılan süsleme elemanları aynen tekrar edilmiş ve altlarında yatay panolar kullanılmıştır. Alt kattaki gümme sütun düzeni bu katta iyon başlıklı olarak düzenlenmiştir, sütun başlıkların aradan geçen kat silmesinin üzerinde bitkisel süslemelerle sonlandırılmıştır. Yatayda kat silmeleri ve çatı silmeleriyle kuşatılan cepheden çatı parapetinde sütunların ekseninde yivli panoralar yer verilmiştir. Yapının üzeri sac kaplamalı beşik çatı ile örtülmüştür (Turkan, 2017).</p>					<table border="1"> <tr> <td>TEKNİK BİLGİLER</td> <td>SU Var</td> <td>ELEKTRİK Var</td> <td>ISITMA Var</td> <td>Kanalizasyon Var</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ORJİNAL KULLANIMI :</td> </tr> <tr> <td colspan="5">BUGÜNKÜ KULLANIMI :</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Konut</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ÖNERİLEN KULLANIMI :</td> </tr> <tr> <td colspan="5">HAZIRLAYANLAR : 01/04/2020</td> </tr> </table>					TEKNİK BİLGİLER	SU Var	ELEKTRİK Var	ISITMA Var	Kanalizasyon Var	ORJİNAL KULLANIMI :					BUGÜNKÜ KULLANIMI :					Konut					ÖNERİLEN KULLANIMI :					HAZIRLAYANLAR : 01/04/2020				
TEKNİK BİLGİLER	SU Var	ELEKTRİK Var	ISITMA Var	Kanalizasyon Var																																				
ORJİNAL KULLANIMI :																																								
BUGÜNKÜ KULLANIMI :																																								
Konut																																								
ÖNERİLEN KULLANIMI :																																								
HAZIRLAYANLAR : 01/04/2020																																								
<p>İbrahim ÇOLAK (Arkeolog) Sait TÜRKAN (Mimar)</p>						<p>K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü</p>																																		

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :		KURUL ONAYI	
	RAPOR	X	NO :	Tescil Kanun 23.06.1988-88/2020/2020
	FOTOGRAF	X		
	ROLOVE PROJESİ			
	RESTORASYON PROJESİ			
	HARİTA		REVİZYON	/2020
	KROKİ	X	KURUL KARARLARI	
	KITABE			
	VAKFIYE			

KARS K.V.K.B.K.'nın.....10.06.2010

Tarih ve 22.6.2010 sayılı karar ekidir.

