

VRUPA KONSE:	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İLİ: KARS	İLÇESİ : MERKEZ	MAHALLE KOY VEYA MEVKİİ : KALEİÇİ MAHALLESİ	KORUMA	ANITSAL
SOKAK VE KAPLI NO:		KADASTRO	DERECESİ :	1
ADI PAŞA KONAĞI	YAPTIRAN :	PAFTA	II. Grup	X
	YAPIM TARİHİ :	ADA 51		3
		PARSEL 1	ÇEVRESEL	1
			Çevreye Aykır	2
				3
			MİMARİ ÇAĞI (USLUP):	
			19.yy Baltık Mimari	
			VAKFIYE :	

GENEL TANIMI: Kars İli, Merkez İlçesi, Kaleiçi Mahallesi, 51 ada 1 parselde yer alan taşınmaz üzerinde tek katlı, kuzey-güney istikametinde uzanan düzgün kesme bazalt taştan inşa edilmiş yapı bulunmaktadır.

KORUMA DURUŞU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	X	ORTA		X		X		X		X		X		X	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ONEMLI



GOZLEMLER  
Söz konusu yapı kentsel sit alanı içerisinde yer almakta olup oldukça korunaklı vaziyettedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :
MALİYE HAZİNESİ	KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM:

Kars İli, Merkez İlçesi, Kaleiçi Mahallesi, 51 ada 1 parselde yer alan taşınmaz üzerinde tek katlı, kuzey-güney istikametinde uzanan düzgün kesme bazalt taştan inşa edilmiş yapı bulunmaktadır. Binanın üslup özelliklerini taşıyan cepheler asıl girişin olduğu kuzey ve batı cepheleridir. Plan olarak ortası dikdörtgen şeklinde olan geniş bir 'H' harfini andırmaktadır. Binanın her bir cephesindeki pencereler aynı özellikte olup çift kanatlı, dört gözlü ahşap malzemeden yapılmıştır. Söz konusu pencerelerin üzeri lento ile örtülü olup kilit taşları dışa doğru çıkıntılı olarak yapılmış ve bitkisel süsleme kullanılmıştır. Ayrıca yapının bazı pencerelerinin sonradan kapatıldığı da anlaşılmaktadır. Yapının çatısında cephe duvarlarının devamı şeklinde dikdörtgen kule tarzında duvarlar da yer almaktadır. Binanın kuzey ve batı cepheleri kesme blok taşlarla çıkıntılı olarak süslenmiştir. Ayrıca yapının güneye bakan çatısında yarım daire şeklinde aydınlatma penceresi yer almaktadır. Yapıyı boydan boya dolaşan kademeli saçak altı silmesi yer almaktadır. Ayrıca yine pencerelerin hemen üstünde de yapıyı boydan boya dolaşan silme de yer almaktadır. Taşınmazın üzeri ise kırma çatı ile örtülü olup kenetli sac malzeme ve oluklu sac malzeme kullanılmıştır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
	Var	Var	Var	Var

ORJINAL KULLANIMI :

BUGÜNKÜ KULLANIMI :  
KONSERVATUVAR BİNASI

ÖNERİLEN KULLANIMI :

HAZIRLAYANLAR : 12.08.2020

İbrahim GÜL (Sanat Tarihçi)  
Ebru KARAKOÇ (Arkeolog)

KONTROL EDEN  
K. Zeynel Abidin YAŞLI  
Bölge Kurulu Başkanı

KURUL ONAYI

ASLİ GİBİDİR  
K. Zeynel Abidin YAŞLI  
Bölge Kurulu Başkanı  
KURUL KARARI  
Tarih: 17.03.2020  
KARAR NO: 2020

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	
	KİTABE	
	VAKFIYE	

KARS A.V.K.B.K. NUNU 19.08.2020

Tarih ve 2890 sayılı karar ekidir.