


VRUPA KONSE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		D.K.V.K.E.		ANIT	ENVANTER NO				
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					HARİTA NO.				
İLİ: KARS	İLÇESİ :MERKEZ	MAHALLE KOY VEYA MEVKİİ :	KALEİÇİ MAHALLESİ		KORUMA	ANITSAL	1	X	3	
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO	ADA	104	DERECESİ :	ÇEVRESEL	1	2	3	
ADI: TEK KATLI TAŞINMAZ	YAPTIRAN :	PAFTA	PARSEL 7		II.Grup	Çevreye Aykır				
	YAPAN :				MİMARİ ÇAĞI (USLUP):	19.yüzyıl				
	YAPIM TARİHİ :	KITABE :				VAKFIYE :				

GENEL TANIMI: Tek katlı, beşik çatılı ve yığma moloz taştan yapılan taşınmaz günümüzde konut olarak kullanılmaktadır.

KORUMA DURUMU	X	İYİ	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	X	ÜST YAPI	X	İÇ YAPI	A	SÜSLEME	B	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B		B		B		X	ELEMANLARI	X		B	IZI VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		X	ÖNEMLİ



GOZLEMLER
Taşınmaz genel itibariyle sağlam vaziyettedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülkiyet
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Özel Mülkiyet

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM

Kars İli, Merkez İlçesi, Kaleiçi Mahallesi, 104 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı özel mülkiyete ait taşınmaz III. Derece Arkeolojik Sit alanında yer almaktadır. Taşınmaza bir adet bahçe kapısı ve yapıya girişi sağlayan bir adet giriş kapısı bulunmaktadır. Taşınmazın tek katlı ve beşik çatılı ve dış cephesinin karışık derzle moloz taş duvarlarının arasına harç kullanılarak yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın cephesinde dış görüntüsünü etkileyen en önemli mimari elemanlar ahşap çıkmalar olduğu, ahşap çıkmalar payandalarla desteklenmiş üst katın sokağa taşmasını sağlayarak estetik bir görünüm kazandırdığı, yapının dış cephesi ahşap yığma sistemi ile oluşturulmuş olduğu ve yatay ahşap hatıllarla desteklendiği görülmüştür. Taşınmazın içine girildiğinde üç odadan oluştuğu görülmüştür. Taşınmazın en nitelikli özelliklerinden yüksek tavana sahip olmasıdır. Söz konusu tavan düz ve küçük tahtaların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş olan düz ahşap tavanıdır. Yapının ahşap tavanında herhangi bir süsleme unsuru bulunmamaktadır. Yapının iç mekân oda kapıları yaklaşık iki metre uzunluğunda olup içeriye doğru açılmaktadır. Çift kanatlı kapıların ahşaptan yapıldığı ve üzerlerinde herhangi bir süsleme unsuru bulunmadığı tespit edilmiştir. Yapının ön ve yan cephelerindeki yaklaşık bir buçuk metre boyundaki yarım kemerli ahşap çerçeveli uzun dikdörtgen formlu pencereler yer almaktadır. Ahşap çerçeveli pencereler iki yana açılan kanatlara sahiptir. Pencerelerin üst kısımları dekoratif amaçlı ateş tuğlasından oluşan lentolara sahiptir. Ortada yer alan kilit taşları sarkıtma tekniğinde uygulanmıştır. Pencere altlarında yekpare taş denizlikler yer almaktadır. Taşınmaz nitelikleri bakımından 19.yüzyıl Osmanlı konut mimarisi özelliklerini yansıtan örneklerle benzerdir. Taşınmazın etrafı yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda bahçe duvarıyla çevrilidir. Günümüzde konut olarak kullanılmakta ve sağlam durumdadır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
	Var	Var	Var	Var

ORJİNAL KULLANIMI :
KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI :
KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI :

HAZIRLAYANLAR : 21.08.2020
Aysun ADIGÜZEL (Arkeolog)
Ergün DARILMAZ (Sanat Tarihçi)

KONTROL EDEN K. Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	X
	KITABE	
	VAKFIYE	

KURUL ONAYI

KURUL KARARLARI

ASL GİBİDİR
Sarı TURKAN
Bölge Kurulu Müdürü

KARAR NO: 2902/2020

KARS K.V.K.B.K.'nun...31.08...2020

Tarih ve 2902 sayılı karar ekidir.