


T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.11.2016-143

09.07.75

KARAR TARİHİ VE NO : 17.11.2016-5670

Toplantı Yeri
AYDIN

Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Bucak Mahallesi, Orman Genel Müdürlüğü'nün hüküm ve tasarrufu altındaki alan sınırları içerisinde yer alan ve Afrodiasias Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca yapılan arazi incelemeleri sırasında tespit edilen Çataloluk Hamam Yapısının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline ilişkin; Karacasu Kaymakamlığı, Afrodiasias Müze Müdürlüğü'nün 23.03.2016 tarih ve 130 sayılı yazısı ve eki Afrodiasias Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 22.03.2016 tarihli teknik rapor ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 20.10.2016 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Bucak Mahallesi, Orman Genel Müdürlüğü'nün hüküm ve tasarrufu altındaki alan sınırları içerisinde yer alan ve Afrodiasias Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca yapılan arazi incelemeleri sırasında tespit edilen Çataloluk Hamam Yapısının; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden kararımız eki anıt fişi doğrultusunda tescilinin uygun olduğuna, yapı grubunun I. Grup Yapı olarak ve koruma alanı sınırlarının ise kararımız eki 1/1.000 ölçekli harita üzerinde sınırları işaretlendiği şekliyle belirlenmesinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince söz konusu tescilli hamam yapısı üzerinde ve koruma alanı sınırları içerisinde yapılması planlanacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR
Mehmet YILMAZ
Bölge Kurulu Müdürü

BAŞKAN
Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK
İMZA

BAŞKAN YARDIMCISI
Bahadır DİKMEN
İMZA

ÜYE
Prof. Dr. Aslı SARAÇOĞLU
İMZA

ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Saim CİRTİL
İMZA

ÜYE
Dr. Levent ÜNVERDİ
İMZA

ÜYE
Yusuf YILMAZ
Afrodiasias Müzesi Müdür V.
İMZA

ÜYE
Hakan ÖZKAN
Aydın Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
İMZA

ÜYE
Kuyucak Belediye Başkanlığı

BULUNMADI

AYDIN İLİ, KUYUCAK İLÇESİ, BUCAK MAHALLESİ, ÇATALOLUK HAMAMI KORUMA ALANI HARİTASI

K


ÖLÇEK : 1/1.000

4 194 400 —+
—+ 651 500

4 194 400 —+
—+ 651 600

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü

AYDIN
KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
17.11.2016 GÜNÜ VE 5670
SAYILI KARAR EKİDİR



4 194 300 —+
—+ 651 500

4 194 300 —+
—+ 651 600

ASLİ GİZİDİR
Mehmet YILMAZ
Bölge Kurulu Müdürü

ED 50 6 DERECE KOORDİNAT SİSTEMİNDE HAZIRLANMIŞTIR

NoktaNo	Y	X
K1	651 496.000	41 94347.225
K2	651 523.349	41 94346.623
K3	651 522.750	41 94323.002
K4	651 496.000	41 94323.002

GÖSTERİM



KORUMA ALANI SINIRI

HAMAM YAPISI

651 500

4 194 200 —+
—+ 651 500

HAZIRLAYANLAR

Mehtap KÜÇÜKKAĞAN
Kültür ve Turizm Uzmanı
Sahit Plançısı

Süleyman ÖZGEN
Arkeolog

—+
—+ 651 600

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:											
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:											
İli: AYDIN	İlçesi: KUYUCAK	Mahalle Köy: BUCAK		KORUMA DERECESESİ											
SOKAK : -		Pafta :	Ada :	Parsel :	1.Grup Yapı 2.Grup Yapı										
Adı: HAMAM		Yaptıran:	Yapan:		Mimari Çağı: OSMANLI										
		Yapım Tarihi: 18-19. yy	Kitabe: -		Vakfiye:-										
Genel Tanım: Bucak Mahallesi'nin kuş uçuşu yaklaşık 3 km güneydoğusunda, Çam ormanlarıyla kaplı dağ yamaçlarında yer alan küçük bir hamam yapısıdır.															
Koruma Durumu	A	İyi Orta Kötü	Taşıyıcı	A	Dış Yapı	A	Üst Yapı	A	İç Yapı	A	Süsleme Elemanları	A	Rutubet		
	B			B		B		B		B		B		B	
	X			X		X		C		C		C			
Gözlemler: Tümüyle çalılıklar, ağaçlar ve makilerle kaplı olan hamam kalıntısı ancak bir rehber yardımıyla bulunabilir															
Bugünkü Sahibi:	Orman ve Su İşleri Bakanlığı		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Orman ve Su İşleri Bakanlığı												
Yapılan Onarımlar:															
Ayrıntılı Tanım:															
Hamam, Bucak Mahallesi'nin güneydoğusunda, dağın yüksek yamaçlarında yer alan orman yangını gözetleme istasyonunun yaklaşık 200 m kadar doğusundadır. Yangın gözetleme kulesinden, Çataloluk Leleg kalesine doğru uzanan toprak yolun yaklaşık 200'üncü metresinde yol kenarında yer alan tarihi çınar ağacı ve yakınındaki Osmanlı Mezarlığı'nın yaklaşık 100 m güneydoğusunda sık çam ağaçları arasına girilerek hamam kalıntısına ulaşılabilir.															
İşlenmemiş yöresel taş ve yer yer tuğla parçaları harçla tutturulması şeklinde bir işçiliğe sahip olan küçük hamam yapısı yaklaşık kare planlıdır. Yapının güneydoğu köşesinde yer alan ana mekan kubbelidir. Köşelerde ters üçgen payandalarla desteklenmiş olan kubbe tümüyle yok olmuş durumdadır.															
Ana mekanın kuzey ve batı yanında yer alan koridor tonozla kapalıydı ancak günümüzde yok olmuş durumdadır. Koridorun doğu ucunda duvarla kısmen bölünmüş küçük bir soyunmalık bölümü yer alır. Kare planlı halvet kısmına kuzey cephede yer alan ve koridora açılan kemerli bir kapı ile girilir. Hamamın ana girişi doğu cephede yer alır															
Etrafında başka bir yapı tespit edilemeyen hamamın bu andaki inşa amacı ve dönemi konusunda net bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Ancak, hamam yapısının yaklaşık 100m kuzeybatısında yer alan küçük mezarlık da dikkate alınarak hamamın başka yapı gruplarıyla bir arada olması gerektiği ve bu bölgeden geçen tarihi bir yol üzerindeki kervan dinlenme alanının parçası olabileceği akla gelmektedir.															
YAYIN DİZİNİ:	Ekler:		Kontrol Eden:												
	Rapor:		M. Umut DOĞAN Arkeolog												
	Fotoğraf:		Murat ALTUN Sanat Tarihçisi												
	Rölöve Proje:		Hazırlayanlar: 22 BS/2016												
	Restorasyon Projesi:		Bugünkü Kullanımı: -												
	Halihazır Harita:		Önerilen Kullanımı: -												
	Kadastral durum:		Kurul Onayı No :												
	İmar planı:		Revizyon:												
	Kurum görüşleri		Kurul Kararları:												