



**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU**

**KARAR**

**TOPLANTI TARİHİ VE NO : 12/01/2018 - 179**  
**KARAR TARİHİ VE NO : 12/01/2018 - 7484**

**20.10.288**  
**Toplantı Yeri**  
**AYDIN**

Denizli İli, Tavas İlçesi, Gümüşdere Mahallesi, Boruklu Mevkiinde, yol üzerinde bulunan ve tapunun 1463 sayılı parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan, mülkiyeti Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait sarnıç yapısının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesi talebine ilişkin; Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 10/10/2017 tarihli ve 5008 sayılı yazısı, Tavas Tapu Müdürlüğü'nün 22/11/2017 tarihli ve E.2623585 sayılı yazısı, Tavas Belediye Başkanlığı'nın 24/11/2017 tarihli ve E.20809 sayılı yazısı, Denizli Kadastro Müdürlüğü'nün 11/12/2017 tarihli ve E.2793383 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 09/11/2017 tarihli ve 4812 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05/01/2018 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Tavas İlçesi, Gümüşdere Mahallesi, Boruklu Mevkiinde, yol üzerinde bulunan ve tapunun 1463 sayılı parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan, mülkiyeti Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait sarnıç yapısının tescillinin; 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden uygun olduğuna, yapı grubunun "I. (birinci) Grup Yapı" olarak belirlenmesine, parsel sınırlarının koruma alanı olarak belirlenmesine, tescilli sarnıç ve koruma alanında yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine,

Tescilli sarnıca ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

**BAŞKAN**  
Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK  
İMZA

  
**ASLI GİBİDİR**  
**Mehmet YILMAZ**  
**Bölge Kurulu Müdürü**

**BAŞKAN YARDIMCISI**  
Bahadır DİKMEN  
İMZA

**ÜYE**  
Doç. Dr. Muhammed AYDOĞAN  
İMZA

**ÜYE**  
Yrd. Doç. Dr. Saim ÇİRTİL  
İMZA

**ÜYE**  
Dr. Levent ÜNVERDİ  
İMZA

**ÜYE**  
Tahsin Cengiz KAMAN  
İMZA

**ÜYE**  
Mustafa YAVAŞ  
İMZA

**ÜYE**  
Hasan Tuğrul ÖZKAN  
Büyükşehir Belediye Başkanlığı  
İMZA

**ÜYE**  
Hasan Hüseyin BAYSAL  
Denizli Müze Müdürü  
İMZA


**ÜYE**  
Tavas Belediye Başkanlığı  
**BULUNMADI**

<b>AVRUPA KONSEYİ</b>		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		D.K.V.K.E.		<b>ANIT</b>			ENVANTER NO:		
<b>TÜRKİYE</b>		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ							HARİTA NO:		
İLİ: DENİZLİ	İLÇESİ: TAVAS	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: Gümüşdere Boruklu	KADASTRO			KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL	1	2	3	Osmanlı Son Donemi(20yy.Başları)
SOKAK NO:			PAFTA: 8	ADA:	PARSEL: 1463		ÇEVRESEL	1	2	3	
KAPI NO:							Çevreye Aykırı				
ADI SARNIÇ	YAPTIRAN: YAPAN	YAPIM TARİHİ: ?	KITABE			MİMARİ ÇAĞI (USLUP):					
						VAKFIYE:					

GENEL TANIM :  
Yuvarlak planlı olan yapının üzeri kubbe ile örtülüdür. Yapının beden duvarları ve kubbesi taş ile örülmüştür. Kubbe sonradan beton harç ile sıvanmıştır. Sarnıç'ın duvar kalınlığı yaklaşık 80cm olup giriş batı taraftadır. Giriş kapısı basık kemerlidir ve içinde küçük dikdörtgen bir niş bulunmaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI



FOTOĞRAF



GÖZLEMLER

BUGÜNKÜ SAHİBİ :

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :

YAPILAN ONARIMLAR :

AYRINTILI TANIM :

Yuvarlak planlı olan yapının üzeri kubbe ile örtülüdür. Yapının beden duvarları ve kubbesi taş ile örülmüştür. Kubbe sonradan beton harç ile sıvanmıştır. Sarnıç'ın duvar kalınlığı yaklaşık 80 cm. olup giriş batı taraftadır. Giriş kapısı basık kemerlidir ve içinde küçük dikdörtgen bir niş bulunmaktadır. Giriş kısmında su haznesine ulaşmak için merdiven basamakları yapılmıştır. Sarnıçın kitabesi bulunmamakla birlikte Tavas Ovasında yer alan diğer sarnıçlarla benzer özellik gösterdiği için 20 yy. başlarında Osmanlı'nın Son Dönemlerine tarihlendirilebilir. Yapının amacı çevre köylerin ve bu köylerden Tavas tarafına giden yolcuların su ihtiyacını karşılamaktır. Yapının kubbesinde ve duvarlarında yer yer çatlaklar bulunsa da yapı son derece sağlam vaziyettedir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISINMA	KANALİZASYON
-----------------	----	----------	--------	--------------

ORJİNAL KULLANIMI : Sarnıç

BUGÜNKÜ KULLANIMI : Kullanılmıyor

ÖNERİLEN KULLANIMI :

HAZIRLAYANLAR : 10.10.2017

Kerim KARAKURT  
Müze Araştırmacısı

Fatma TAVLI UÇAL  
Arkeolog

YAYIN DİZİNİ :

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM  
BAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULUNUN  
12/01/2018 GÜN VE 7484  
SAYILI KARAR EKİDİR

ASLI GİBİDİR.



EKLER :

RAPOR

FOTOĞRAF

RÖLEVE PROJESİ

RESTORASYON PROJESİ

HARİTA

KROKİ

KITABE

VAKFIYE

KONTROL EDEN

10.10.2017

KURUL ONAYI NO:

/ / 2017

/ / 2017

/ / 2017

/ / 2017

KURUL KARARLARI