



VRUPA KONSE		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		D.K.V.K.E.		ANIT		ENVANTER NO		
T Ü R K İ Y E		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						HARİTA NO.		
İL: KARS	İLÇESİ : KAĞIZMAN	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ:	TUNÇKAYA KÖYÜ			KORUMA	ANITSAL	1	X	3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO	PAFTA	ADA 105	PARSEL 2	DERECESİ:	ÇEVRESEL	1	2	3
ADI:DEĞİRMEN	YAPTIYAN :	YAPAN :				II.Grup	Çevre Ayrık			
YAPIM TARİHİ :		KITABE :				MİMARİ ÇAĞI (USLUP):	19.yüzyıl sonu-20. yüzyıl başı			
						VAKFIYE :				

GENEL TANIMI: Kars İli, Sarıkamış İlçesinde yer alan ve 105 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan dikdörtgen planlı, tek katlı olarak inşa edilmiş değirmen yer almaktadır.

KORUMA DUR	X	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		X		X		X		X	ELEMANLARI	X		X	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER
Taşınmaz günümüzde sağlam vaziyete olup işlevini sürdürmektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülkiyet
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ : Özel Mülkiyet

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM :	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon	
Kars İli, Sarıkamış İlçesinde yer alan ve 105 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan dikdörtgen planlı, tek katlı olarak inşa edilmiş değirmen yer almaktadır. Değirmenin ana cephesinde bir adet dikdörtgen formlu basık kemerli ahşap kapı ve üç adet yine dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Söz konusu kapı ve pencerelerin etrafı bordür süsleme ile çevrilidir. Yapının kuzeydoğu ve güney batı cephelerinde yağma moloz taş, yapının köşelerinde ise düzgün kesme taş kullanılmış olup köşelerde bordür süsleme dikkat çekmektedir. Yapının üzeri beşik çatı ile örtülmüştür ve oluklu sac malzeme kullanılmıştır. Yapının güneybatı cephesinde su kanalı yer almaktadır ve burada bulunan su kanalından gelen su yine aynı cephede bulunan değirmenin çarklarının bulunduğu kare formlu kuyuya akmaktadır. Su iletim kanalı, doğal akarsu yatağını oluşturan yamaca yatağın eğimine göre daha düşük bir eğimle inşa edilmiş ve böylece su gücünün sağlayacağı kot farkı elde edilmiştir. Yapının giriş kısmının üzerinde bulunan basık kemerin kilit taşında ise üç harfli Kiril alfabesi ile yazılmış yazıt bulunmaktadır. Değirmenin iç kısmı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğütme işlemi yapan düzenek ve su tekerleğinin dönmelerini düzenleyen farklı parçalar ile değirmen taşlarının kaldırılmasını sağlayan kaldıraç bulunmaktadır. Taşınmazın ikinci bölümünde ise çatı bölmesi yer almaktadır ve bu bölüme ahşap merdivenden geçiş sağlanmaktadır. Ayrıca söz konusu değirmeni işleten kişiden edinilen bilgilere göre değirmenin Malakanlardan alındığı ve değirmen üzerinde orijinalliğini bozacak hiçbir değişiklik yapılmadığı ve değirmenin halen su ile çalıştığını belirtmişlerdir. Değirmen günümüzde sağlam vaziyette olup işlevini sürdürmektedir.	Var	Var	Yok	Yok		
	ORJİNAL KULLANIMI :	DEĞİRMEN				
	BUGÜNKÜ KULLANIMI :	DEĞİRMEN				
	ÖNERİLEN KULLANIMI :					
	HAZIRLAYANLAR : 20.10.2020					
	İbrahim GÜL (Sanat Tarihçi) <i>[İmza]</i> Ergün DARILMAZ (Sanat Tarihçi) <i>[İmza]</i> Gökhan CAN (Harita Mühendisi) <i>[İmza]</i>					
	KONTROL EDEN K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Üyü <i>[İmza]</i>					
YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	KURUL ONAYI				
	RAPOR	X				
	FOTOĞRAF	X				
	RÖLÖVE PROJESİ					
	RESTORASYON PROJESİ					
	HARİTA					
	KROKİ					
	KİTABE					
	VAKFIYE					
		KURUL KARARLARI Tescil Kararı: 30.10.2019/2606				
		/2019				
		/2019				

KARS K.V.K.B.K.'nun... 27.10.2020
Tarih ve ...2980... sayılı karar ekidir.

ASLA GİBİDİR.
K. Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Başkanı
KARARINI KOR. B.