


<b>VRUPA KONSE</b>	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	<b>ANIT</b>	ENVANTER NO
<b>T Ü R K İ Y E</b>	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
<b>İL: KARS</b>	<b>İLÇESİ :MERKEZ</b>	MAHALLE KOY VEYA MEVKİİ: <b>HAFIZPAŞA MAHALLESİ</b>	KORUMA DERECESİ:	ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO	ADA <b>160</b> PARSEL <b>162</b>	<b>II. Grup</b>	1 X 3
<b>ADI:ASKERİ DEPO BİNASI</b>	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI (USLUP):	1 2 3
	YAPIM TARİHİ:	KITABE:	<b>19. yy sonu 20.yy başı</b>	Çevreye Aykır
			VAKFIYE:	

GENEL TANIMI: Taşınmaz üzerinde; Rus Dönemi (1878-1918) mimari özelliklerini gösteren, taş malzemeden dikdörtgen planlı olarak inşa edilen yapıldığı dönemdeki askeri binaların bir örneğini yansıtmaktadır.

KORUMA DUR.	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	X	ÜST YAPI	X	İÇ YAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK.
	X	ORTA		B		B		B		B	ELEMANLARI	B		X	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		X		X		C	ÖNEMLİ



**GÖZLEMLER**  
Yapı oldukça sağlam ve korunaklı bir durumdadır.

<b>BUGÜNKÜ SAHİBİ:</b> Maliye Hazinesi	<b>BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:</b> Milli Savunma Bakanlığı
---	--

<b>YAPILAN ONARIMLAR</b>
--------------------------

<b>AYRINTILI TANIM:</b>	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
Kars İli, Merkez İlçesi, Hafızpaşa Mahallesi, 160 ada, 162 parsel üzerinde tek katlı, dikdörtgen planlı taşınmaz tespit edilmiştir. Kuzeydoğu-Güneybatı yönüne uzanan taşınmaz, düzgün kesme bazalt taşından yapılarak üzeri beşik çatı ile örtülmüştür. Bölgedeki Rus Dönemi (1878-1918) mimari özellikleri gösteren yapının bu dönemde inşa edildiği düşünülmektedir. Taşınmazın kuzeybatı cephesinde 2 adet güneybatı cephesinde de 2 adet olmak üzere toplam 4 adet giriş kapısı bulunmaktadır. Bu girişlerin oldukça geniş olması ve birbirlerine simetrik olmalarından yola çıkarak taşınmazın depo olarak inşa edildiği düşünülmektedir. Kuzeybatı cephesindeki giriş kapılarından bir tanesi taş duvarla tamamen kapatılarak iptal edilmiş olup diğeri aktif olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın güneydoğu cephesinde yer alan giriş kapılarının önüne ve taşınmazın güneybatı cephesine muhdes eklentiler yapılmıştır. Taşınmazın kapı-pencere kemer ve söveleri ile köşe taşları dışa çıkıntılı inşa edilerek cephelere az da olsa hareketlilik kazandırılmıştır. Taşınmazın iç kısmı betonarme olarak sonradan inşa edilmiştir.	Var	Var	Var	Var	
	<b>ORJİNAL KULLANIMI:</b>	ASKERİ YAPI			
	<b>BUGÜNKÜ KULLANIMI:</b>	ASKERİ YAPI			
	<b>ÖNERİLEN KULLANIMI:</b>				
	<b>HAZIRLAYANLAR:</b> 11.12.2020				
	İbrahim ÇOLAK (Arkeolog) <i>[Signature]</i> Sait TÜRKAN (Y. Mimar) <i>[Signature]</i> Gökhan CAN (Harita Mühendisi) <i>[Signature]</i>				
	<b>KONTROL EDEN:</b> K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü <i>[Signature]</i>				

<b>YAYIN DİZİNİ:</b>	<b>EKLER:</b>	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	
	KITABE	
	VAKFIYE	

KARS K.V.K.B.K.'nun 12.12.2020

Tarih ve 3057 sayılı karar ekidir.

