


VRUPA KONSE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İLİ: KARS	İLÇESİ : SELİM	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ : BENLİAHMET KÖYÜ	KORUMA	ANITSAL
SOKAK VE KAPİ NO:		KADASTRO	DERECESİ:	1 X 3
ADI: Benliahmet Köyü Cami	YAPITRAN :	PAFTA ADA 147 PARSEL 3	II. Grup	ÇEVRESEL
	YAPIM TARİHİ :			1 2 3
				Çevreye Aykırı
			MİMARİ ÇAĞI (USLUP) :	19. yy sonu 20. yy başı
			VAKFIYE :	

GENEL TANIMI: Kars İli, Selim İlçesi, Benliahmet Köyünde yer alan ve mülkiyeti Benliahmet Köy Tüzel Kişiliğine ait 147 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde dikdörtgen planlı, 2 katlı olarak inşa edilmiş cami bulunmaktadır.

KORUMA DUR	X	YI	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	X	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B		X		X		B	ELEMANLARI	X		X	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER

Söz konusu caminin çevresi ihata duvarları ile çevrili olup oldukça korunaklı vaziyettedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Benliahmet Köy Tüzel Kişiliği

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Benliahmet Köy Tüzel Kişiliği

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM:

Kars İli, Selim İlçesi, Benliahmet Köyünde yer alan ve mülkiyeti Benliahmet Köy Tüzel Kişiliğine ait 147 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde dikdörtgen planlı, 2 katlı olarak inşa edilmiş cami bulunmaktadır. Bahse konu caminin Kuzeyinde yine katlı muhdes eklenti de yer almaktadır. Cami moloz taş kullanılarak inşa edilmiş olup köşelerinde düzgün kesme bazalt taş kullanılmıştır. Caminin birinci katında batı ve doğu cephelerde 3 adet dikdörtgen formlu pencereler, yine aynı cephelerde ikinci katında ise 3 adet üzeri yarım daire kemer ile örtülü pencereler, güney cephesinde ise birinci katta iki adet dikdörtgen formlu pencereler, yine aynı cephede ikinci katta ise iki adet üzeri yarım daire kemer ile örtülü pencere bulunmaktadır. Caminin batı cephesinde ise bir adet tek şerefeli minare bulunmaktadır. Yine batı cephede ise devşirme olarak kullanılmış Ermenice bir kitabe yer almaktadır. Camiye giriş kuzeyde yer alan muhdes eklentiden sağlanmaktadır ve bu bölümde son cemaat yeri mevcuttur. Caminin iç bölümü 3 sağından oluşmaktadır. Caminin iç bölümünde yer alan ahşap merdivenli bölümden ise kadınlar mahfiline geçiş sağlanmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
	Yok	Var	Var	Yok

ORJİNAL KULLANIMI :

BUGÜNKÜ KULLANIMI : CAMİ

ÖNERİLEN KULLANIMI :

HAZIRLAYANLAR : 21.12.2020

Berna ER (Şehir Plancısı)

İbrahim GÜL (Sanat Tarihçi)

Gökhan CAN (Harita Mühendisi)

KONTROL EDEN

K. Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	X
	KİTABE	
	VAKFIYE	

KARS K.V.K.B.K.'nun...27.01.2021

Tarih ve ...3074... sayılı karar ekidir.

