



| | | | | |
|----------------------|---|---|------------------------------|---|
| AVRUPA KONSEYİ | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ | D.K.V.K.E. | ANIT | ENVANTER NO |
| TÜRKİYE | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | | HARİTA NO. |
| İLİ: KARS | İLÇESİ :SARIKAMIŞ | MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ : İSTASYON MAHALLESİ | KORUMA DERECESİ : II.Grup | ANITSAL 1 X 3 ÇEVRESEL 1 2 3 Çevreye Aykırı |
| SOKAK VE KAPI NO: | PAFTA | KADASTRO ADA 229 | PARSEL 4 | |
| ADI: Depo Binası | YAPTIRAN : | YAPAN : | MİMARİ ÇAĞI (USLUP) : | 19.yy. sonu 20. yy. başı |
| | YAPIM TARİHİ : | KITABE : | VAKFIYE : | |

GENEL TANIMI: Tek katlı, dikdörtgen planlı, düzgün kesme bazalt taşından inşa edilen taşınmazın üzeri beşik çatı ile kapatılmıştır.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------|---------------|---|----------|---|----------|---|---------|---|-----------------------|---|---------|---|---------|
| KORUMA DURUMU | X | İYİ | TAŞIYICI YAPI | X | DIŞ YAPI | X | ÜST YAPI | X | İÇ YAPI | A | SÜSLEME ELEMENLARI | A | RUTUBET | X | YOK |
| | B | ORTA | | B | | B | | B | | B | | B | | B | IZI VAR |
| | C | FENA | | C | | C | | C | | C | | C | | C | ÖNEMLİ |



GÖZLEMLER
Taşınmaz günümüze oldukça sağlam bir şekilde ulaşmıştır.

| | |
|---|--|
| BUGÜNKÜ SAHİBİ : Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ : Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü |
|---|--|

YAPILAN ONARIMLAR

| | | | | | |
|---|---|------|----------|--------|--------------|
| AYRINTILI TANIM : | TEKNİK BİLGİLER | SU | ELEKTRİK | ISITMA | Kanalizasyon |
| Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesinde yer alan ve 229 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı olan taşınmaz tek katlı, dikdörtgen planlı ve düzgün kesme bazalt taşından Baltık Mimari tarzında inşa edilmiş ve üzeri beşik çatı ile kapatılmıştır. Kuzeydoğu-Güneybatı yönünde uzanan taşınmazın kuzeybatı yönünde genişçe bir bahçesi yer almaktadır. Bu cephede küçük bir pencere ve kapı dışında üç adet genişçe kemer açıklığı yer almakta olup bu açıklıkların iki tanesi kapıya çevrilmiştir. Yine bu cephede çatı saçağı, cepheden yaklaşık olarak bir metre dışa çıkartılarak kapı önleri ve cephe duvarı yağmur ve kardan korunmuştur. Saçakta yer alan kalas, ızgara ve ağırlığı taşınabilmesi için cepheye ahşap çatkı sistemiyle sekiz adet taşıyıcı kalas monte edilmiştir. Taşınmazın güneydoğu cephesinde yer alan saçakta da aynı durum söz konusudur. Bu cephede yedi adet pencere yer almakta olup bu pencerelerin 3 tanesi kemerli girişlerin özgün kesme taş malzemeyle daraltılmasıyla elde edilmiştir. Güneybatı cephede, bir tanesi kalkan duvarında bir tanesi de cephede olmak üzere iki tane pencere bulunmaktadır. Bunlardan kalkan duvarındaki basık kemerli, cephede yer alan pencere ise taş lentoludur. Taşınmazın kuzeydoğu cephesine müstemilat ilave edilmiştir. Bu cephede kalkan duvarında bir adet basık kemerli pencere mevcuttur. Taşınmazın cephelerinde yer alan lentolu pencereler orijinal olmayıp sonradan açılmıştır. Depo olarak inşa edildiği düşünülen taşınmazın iç kısmına girilememiştir. | Var | Var | Var | Var | |
| | ORJİNAL KULLANIMI : | Depo | | | |
| | BUGÜNKÜ KULLANIMI : | Depo | | | |
| | HAZIRLAYANLAR : 06.01.2021 İbrahim ÇOLAK (Arkeolog) Neslihan GEDİK (Şehir Planıcı) Gökhan CAN (Harita Mühendisi) | | | | |
| KONTROL EDEN | K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü | | | | |

| | | |
|----------------|---------------------|---------------------|
| YAYIN DİZİNİ : | EKLER : | |
| | RAPOR | X |
| | FOTOĞRAF | X |
| | ROLOVE PROJESİ | |
| | RESTORASYON PROJESİ | |
| | HARİTA | |
| | KROKİ | X |
| | KITABE | |
| | VAKFIYE | |
| | KURUL ONAYI | |
| | KURUL KARARLARI | |
| | | Tarih Kararı: /2021 |
| | | /2021 |
| | | /2021 |

KARS K.V.K.B.K.'nun 28.01.2021

Tarih ve 3085 sayılı karar ekidir.

