


AVRUPA KONSEYİ T Ü R K İ Y E	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
İL: KARS	İLÇESİ :SARIKAMIŞ	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ : İSTASYON MAHALESİ	KORUMA	HARİTA NO.
SOKAK VE KAPI NO:	PAFTA	KADASTRO ADA 226 PARSEL 12	DERECESİ : II.Grup	ANITSAL 1 X 3 ÇEVRESEL 1 2 3 Çevreye Aykır
ADI: İki KathTaşınmaz	YAPITIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI (USLUP) :	19.yy. sonu 20. yy. başı
	YAPIM TARİHİ :	KITABE :	VAKFIYE :	

GENEL TANIMI: İki katlı, dikdörtgen planlı, düzgün kesme bazalt taşından inşa edilen taşınmazın üzeri kırma çatı ile kapatılmıştır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DİŞ YAPI	X	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
	X	ORTA		X		B		X		X	ELEMANLARI	X		X	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER  
Taşınmazın etrafı açık ve korumasız vaziyettedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü  
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ : Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM :	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
Kars ili, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 226 ada, 12 parselde yer alan taşınmaz, iki katlı, düzgün kesme bazalt taşından inşa edilerek taşınmazın üzeri kırma çatı ile örtülmüştür. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan taşınmazın kuzeybatı cephesinin alt katında beş adet pencere ve üç adet giriş kapısı yer almakta olup giriş kapılarının bulunduğu kısım cepheden daha önde inşa edilerek cepheye derinlik kazandırılmıştır. Cephenin orta kısmının sıvalı olması, kat silmesinin kesinti göstermesi ve üst katta kapı olması burada önceden ahşap bir balkon olduğunu göstermektedir. Yine bu cephenin üst katında yedi adet pencere ve bir balkon kapısı mevcuttur. Taşınmazın güneydoğu cephesinin her iki tarafı orta gövdeden daha önde inşa edilerek cepheye derinlik kazandırılmıştır. Cephenin orta kısmında iki katlı ahşap balkon inşa edilmiştir. Balkon çatısının orta bölümü fener şeklinde inşa edilerek burada üçgen bir alınlık oluşturulmuş ve bu alınlık geometrik bezemelerle süslenmiştir. Cephede iki tane giriş kapısı iki tane de balkon kapısı mevcuttur. Bunun dışında altı adet alt katta altı adet de üst katta olmak üzere cephede toplam on iki pencere mevcuttur. Taşınmazın kuzeydoğu ve güneybatı cephelerinde, üçer tanesi alt katta üçer tanesi de üst katta olmak üzere on iki pencere mevcuttur. Taşınmazın tüm cephelerinde kat silmesi ve pencere atlarından silme geçmekte olup tüm kapı ve pencereleri basık kemerlidir. Taşınmazın iç cephe taşıyıcı duvarları yağma moloz taştan ve ateş tuğladan, bölme duvarları ise bağdadi tarzda inşa edilmiştir. İkinci kat kirişli döşeme olup, kirişleri kapatılabilmek için bağdadi tarzda ters döşeme yapılmıştır.	Yok	Yok	Yok	Yok	
	ORJİNAL KULLANIMI :				
	BUGÜNKÜ KULLANIMI :	Kullanılmıyor			
	HAZIRLAYANLAR : 06.01.2021	İbrahim ÇOLAK (Arkeolog) <i>[Signature]</i> Neslihan GEDİK (Şehir Plancısı) <i>[Signature]</i> Gökhan CAN (Harita Mühendisi) <i>[Signature]</i>			
	KONTROL EDEN	K. Zeynel Abidin / ASLI Bölge Kurulu Müdürü <i>[Signature]</i>			
YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	KURUL ONAYI			
	RAPOR	X			
	FOTOĞRAF	X			
	RÖLÖVE PROJESİ	X			
	RESTORASYON PROJESİ	X			
	HARİTA				
	KROKİ	X			
	KITABE				
	VAKFIYE				
	KURUL KARARLARI	Tescil Kararı: 27/01/2009 /2021 /2021			

KARS K.V.K.B.K.'nun 28.01.2021

Tarih ve 3086 sayılı karar ekidir.

