AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.

İLİ: **KARS**	İLÇESİ :**SARIKAMIŞ**	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ : **İSTASYON MAHALLESİ**			KORUMA DERECESİ : II.Grup	ANITSAL	1	X	3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO PAFTA	ADA **235**	PARSEL **2**		ÇEVRESEL	1	2	3
						Çevreye Aykırı			

ADI: **Lojman I**	YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI (USLUP) :	**19.yy. sonu 20. yy. başı**
	YAPIM TARİHİ :	KİTABE :	VAKFİYE :	

GENEL TANIMI: Tek katlı, düzgün kesme bazalt taşından inşa edilen taşınmazın üzeri kırma çatı ile kapatılmıştır.

KORUMA DURUMU			TAŞIYICI YAPI		DIŞ YAPI		ÜST YAPI		İÇ YAPI		SÜSLEME ELEMANLARI		RUTUBET		
X	İYİ			A		A		A		A		A		A	YOK
B	ORTA			X		X		B		X		B		B	İZİ VAR
C	FENA			C		C		X		C		X		X	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI



FOTOĞRAF

GÖZLEMLER

Taşınmaz günümüze oldukça sağlam bir şekilde ulaşmıştır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ :	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü	Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM :

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesinde yer alan ve 235 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı olan taşınmaz tek katlı, dikdörtgen planlı ve düzgün kesme bazalt taşından Baltık Mimari tarzında inşa edilerek üzeri kırma çatı ile kapatılmıştır. Kuzeydoğu-Güneybatı yönünde uzanan taşınmazın kuzeydoğu cephesinde iki adet pencere yer almaktadır. Kuzeybatı cephenin orta bölümü, diğer iki cepheden daha önde inşa edilerek cepheye derinlik kazandırılmıştır. Bu bölümüm üst örtüsü fener şeklinde yapılarak cephenin üst kısmında üçgen alınlık oluşturulmuştur. Cephenin batı kısmında ahşap veranda bulunmakta olup bu kısımda iki giriş kapısı ve dört adet pencere mevcuttur. Cephenin dışa çıkıntılı orta bölümünde basık kemerli üç adet pencere, cephenin sol tarafında ise iki giriş kapısı dört adet de pencere bulunmaktadır. Taşınmazın güneybatı cephesinde üç adet pencere bulunmaktadır. Yapının ana cephesi olan güneybatı cephesinin orta bölümü, kuzeydoğu cephesinde olduğu gibi daha dışarda inşa edilerek bu cepheye de derinlik kazandırılmıştır. Yine bu bölümüm üst örtüsü de fener şeklinde yapılarak cephenin üst kısmında üçgen alınlık oluşturulmuştur. Bu bölümün sağında ve solunda ikişer adet giriş kapısı yer almaktadır. Arazi eğiminden dolayı giriş kapılarına taş merdivenlerle ulaşılmaktadır. Taşınmazın orijinal olan tüm kapı ve pencereleri, basık kemerli, ve taş denizliklidir. İç kısmına girilememiştir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
	Yok	Yok	Yok	Yok

ORJİNAL KULLANIMI :

Lojman

BUGÜNKÜ KULLANIMI :

Kullanılmıyor

ÖNERİLEN KULLANIMI :

HAZIRLAYANLAR : 06.01.2021

Neslihan GEDİK (Şehir Plancı)
İbrahim ÇOLAK (Arkeolog)
Gökhan CAN (Harita Mühendisi)

KONTROL EDEN

K. Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü

KURUL ONAYI

YAYIN DİZİNİ :		
	EKLER :	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	X
	KİTABE	
	VAKFİYE	

KURUL KARARLARI

Tescil Kararı: ...../...../2021
...../...../2021
...../...../2021

KARS K.V.K.B.K.'nun 28.01.2021

Tarih ve 3090 sayılı karar ekidir.

K. Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü