


VRUPA KONSE TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO HARİTA NO.
İL: KARS SOKAK VE KAPI NO:	İLÇESİ: SARIKAMIS MAHALLE KÖY VEYA MEVKİ: KADASTRO PAFTA	İNÖNÜ MAHALLESİ ADA 35 PARSEL 1	KORUMA DERECESİ: 1.Grup	ANITSAL X 2 3 ÇEVRESEL 1 2 3 Çevreye Aynan
ADI: KAZIM KARABEKİR CAMİ	YAPITRAN: YAPAN: YAPIM TARİHİ:	KITABE:	MİMARİ ÇAĞI (USLUP): 20.yy başı.	

GENEL TANIMI: Taşınmaz ; Rus Dönemi (1878-1918) mimari özelliklerini göstererken, düzgün kesme bazalta taş malzemeden dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiş olup günümüzde cami olarak kullanılmaktadır.


KORUMA DURUMLARI	X İYİ	TAŞIYICI YAPI	X DIŞ YAPI	X ÜST YAPI	X İÇ YAPI	X SÜSLEME ELEMANLARI	X RUTUBET	X YOK
B ORTA			A	C	B	C	B İZİ VAR	
C FENA			A	C	C		C ÖNEMLİ	

VAZİYET PLANI

KARS İLİ SARIKAMIS İLÇESİ İNÖNÜ MAHALLESİ
35 ADA 1 PARSELDEKİ TESCİLLİ CAMİ ve KORUMA ALANI



FOTOĞRAF



24/12/2020 13:32

GÖZLEMLER

Yapı günümüze sağlam olarak ulaşmış olup cami olarak kullanılmaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:

Vakıflar Genel Müdürlüğü

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :

Vakıflar Genel Müdürlüğü

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM :	Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnönü Mahallesi , 35 ada, 1 parsel üzerinde bulunan yapı yapı, Rus Çarı II. Nikola tarafından, 1907 yılında inşa ettirilmiştir. 1995'te camiye çevrilmiş olan yapının, günümüzde adı Kazım Karabekir Camii'dir. Rusların 1917'de Sarıkamış'ı terk etmeleriyle burası önce ofis ambarı ve daha sonra sinema olarak kullanılmıştır. Orijinalde doğu – batı doğrultusunda 3 nefli bazilikal planda inşa edilmiş olan yapının orta nefi ,yan neflerden daha geniş ve yüksek tutulmuştur. Apsis, içten yuvarlak şekilli olup dışta dörtgen biçimde yansıtılmıştır. Orijinal giriş, apsis, narthex camiye çevrilirken kapatılmış, güneye bir mihrap, kuzeye bir minare bir sadırvan eklenmiş ve mihrabın karşısına da bir kapı açılmıştır. Yapının iç mekanını aydınlatan mazgal türündeki pencereler, dıştan içe doğru genişlemektedir. Düzgün kesme taş malzemeli yapıda iki renkli taş işçiliği görültür. Cephe yüzeylerinde iç içe silmelerin oluşturduğu yayat hatlar ile, düzgün kesme taşlardan oluşan dikey yarımpayeler, cephe görünümüne hareket sağladıkları gibi yayatla dikey arasında da denge unsuru oluşturmuşlardır. Batı yöße kısa kenarın ortasındaki beş basamaklı merdivenle ulaşılan, yuvarlak kemerli giriş ileri taşırlımsız olup cephe deki hareketliliği ve kademelenmemeyi sağlayan en önemli unsurdur. Üst kata, ana kapidan girilince sol yandaki merdivenlerden çıkılarak ulaşılır. Bu kısmın üst cephesinde ve kornis hizasında yer alan iç içe silmelerin oluşturduğu küçük ve yuvarlak kemerler de, yapıya hareketli ve zengin bir görünüm sağlamıştır.	TEKNİK BİLGİLER	SU Var	ELEKTRİK Var	İSITMA Var	Kanalizasyon Var
		ORJİNAL KULLANIMI :				
		KİLİSE				
		BUGÜNKÜ KULLANIMI :				
		CAMİİ				
		ÖNERİLEN KULLANIMI :				
		HAZIRLAYANLAR : 23.02.2021				
		Neslihan GEDİK (Şehir Plancısı) Mesut ÖZAYDIN (Sanat Tarihçi) Gökhan CAN (Harita Mühendisi)				
		KONTROL EDEN				
		K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü				

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	KURUL ONAYI
	RAPOR X	KURUL KARARLARI
	FOTOĞRAF X	
	ROLÖVE PROJESİ X	
	RESTORASYON PROJESİ X	
	HARITA	
	KROKİ X	
	KİTABE	
	VAKFIYE	

KARS K.V.K.B.K.'nın..... 24.02.2021

Tarih ve 314.... sayılı karar ekidir.

