

VRUPA KONSE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO		
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					HARİTA NO.		
İL: ARDAHAN	İLÇESİ: POSOF	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİ:	ÖZBAŞI KÖYÜ			KORUMA	ANİTSAL	X 2 3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO	PAFTA	ADA 104	PARSEL 98	DERECESİ:	ÇEVRESEL	1 2 3
ADI: ÖZBAŞI KÖYÜ KALESI	YAPITRAN:	YAPAN:				I.Grup	Çevreye Aşırı	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:				VAKFIYE:		

GENEL TANIMI: Kale, Ardahan İli, Posof İlçesi, Özbaşı Köyünün güneydoğusunda, hafif yüksek bir tepe üzerinde konumlanmıştır. Kalenin kalıntıları günümüze ulaşamamış olup sur ve burçları genel hatlarıyla görülebilmektedir. Bu yapıların iç kısımları karma moloz taştan, dış cephesi ise düzgün kesme blok taştan yapılarak harçla sıvanmış ve yapı gülendirilmiştir.

KORUMA DUR	A	IYI	TAŞIYICI YA	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
B	ORTA		B		B		X	B		B	ELEMANLARI	B		X	
X	FENA		X		X		X	X		X		X	C	İZİ VAR	

VAZİYET PLA	FOTOĞRAF

GÖZLEMLER

Kale her ne kadar tahrif olmuşsa da sur ve burçları genel hatlarıyla günümüze ulaşabilmeyi başarmıştır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:
Maliye Hazinesi

BAKİMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :

Maliye Hazinesi

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM :	<p>Ardahan İli, Posof İlçesi, Özbaşı Köyü sınırları içerisinde yer alan kale köyün güneydoğu tarafında etrafi köy tarım arazileriyle çevrili küçük bir tepenin üstüne kurulmuştur. Kalenin kalıntıları günümüze ulaşamamış olup surların iç kesiminde yüzeyden anlaşılacağı üzere kalıntılar toprakla harmanlanmış ve zeminde küçük bir yükselti oluşturmuştur. Kale kalıntılarından geriye sur ve üç adet burç kalmıştır. Kuzey-güney doğrultulu olarak inşa edilen kale surlarının doğu tarafı uçurum olup bu uçurumun altından bir dere geçmektedir. Surların yükseltileri yapının iç ve dış yüzeyleri ile üst kesimleri aşınıp söküldüğünden aynı yükseltiye sahip değildirler. Yükseklikleri bazı yerlerde artarken bazı kesimlerinde düşmektedir. Bu surlar içerisinde yer alan burçlarda bazı cephe temel seviyesine kadar yıkılmıştır. Sur düzeninden anlaşılacağı üzere kale elipse yakın oval olup iç kısımlar fazlaca tahrif olmuştur ancak dış cephe daha korunaklı şekilde kalabilmiştir. Yapıların iç kısımları karma moloz taştan ve harç karışımından yapılarak dış yüzeyleri ise düzgün kesme blok taşlarından yapılmış olup taşların araları yine harçla sıvanmıştır.</p>			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
Yok	Yok	Yok	Yok	
ORJİNAL KULLANIMI :				
Kale				
BUGÜNKÜ KULLANIMI :				
Kale				
ÖNERİLEN KULLANIMI :				
HAZIRLAYANLAR : 24.03.2021				
Ebru KARAKOÇ (Arkeolog)				
Ergün DARILMAZ (Sanat Tarihçi)				
Gökhan CAN (Harita Mühendisi)				
KONTROL EDEN	K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü			

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	KURUL ONAYI		
	RAPOR	X		
	FOTOĞRAF	X		
	ROLÖVE PROJESİ			
	RESTORASYON PROJESİ			
	HARITA			
	KROKİ	X	KURUL KARARLARI	
	KİTABE		Karar Tarihi: 20/01/2012-73	
	VAKFIYE		/2021	
			/2021	

KARS K.V.K.B.K.'nın 30.03.2021

Tarih ve 3146 sayılı karar ekidir.

