

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E	SİT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:
İLİ: KARS	İLÇESİ: KAĞIZMAN	MAHALLE KÖYÜ: ÇALLI KÖYÜ	KADASTRO PAFTA: ADA: 112 PARSEL: 80

ADI: Çallı Köyü Yerleşim Yeri

**GENEL TANIM:** Kars İli, Kağızman İlçesi, Çallı Köyünde yer alan 112 ada 80 parsel üzerinde yerleşim alanı kalıntılarına ve kilise kalıntılarına rastlanılmıştır. Bahse konu alan Çallı Köyünün yaklaşık olarak 1,5 km kuzey batısında, tescilli kaya resimlerinin bulunduğu alanın ise yaklaşık 900 metre güneyinde yer almaktadır. Yerleşim yeri yayvan bir tepenin üzerine kurulmuştur, ancak tepe etrafında da yine yerleşim yeri kalıntılarına rastlanılmıştır. Yerleşim alanı kalıntılarının da yine en yoğun olduğu yer bahse konu tepedir, bu alanda genelde birbirine bitişik yapılmış çok sayıda, kare planlı ve dikdörtgen planlı yapılar yer almakta olup yapıların bir çoğunun yaklaşık olarak 50 cm ile 1 metre yüksekliğinde beden duvarları günümüzde hala ayakta. Yapıların günümüzde ayakta kalmış bölümlerine bakıldığında yığma moloz taş kullanılarak yapıldığı görülmekte olup harçsız kuru duvar tekniğinde inşa edilmişlerdir. Söz konusu tepede bir adet de kilise yer almaktadır, kilisenin günümüze sadece bir ayağı ulaşmış olup bu bölüme bakıldığında düzgün kesme bazalt taştan inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bahse konu tepenin etrafında yerleşim yerini saran sur kalıntılarında da rastlanılmaktadır. Sur kalıntısının günümüze gelmiş en sağlam bölümü tepenin güneybatısında yer almakta olup yaklaşık 1 buçuk metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde duvarları hala ayakta ve sur duvarları da yığma moloz taştan kuru duvar tekniği ile inşa edilmiştir. Ayrıca yerleşim alanında yoğun miktarda ortaçağ dönemine ait amorf seramik parçalarına da rastlanılmaktadır. Alanda yapılan incelemeler sırasında çok sayıda kaçak kazı çukurlarına da rastlanılmaktadır.

**ŞİMDİKİ TEHLİKELER:** Kaçak kazılara ve tahribatlara karşı korumasız vaziyettedir.

**ŞİMDİKİ DURUM:** Etrafi açık vaziyette korumasız durumdadır.

**ŞİT POTANSİYELİ :** I. Derece Arkeolojik Sit potansiyeli mevcuttur.

**ŞİMDİKİ KORUMA :** Korumasız vaziyettedir.

**ÖNERİLEN KORUMA :** I. Derece Arkeolojik Sit

**YAYIN DİZİNİ :**

**GÖZLEMLER:** Alanda tespit edilen yapı kalıntılardan yola çıkarak alanın yerleşim yeri olarak kullanıldığını anlaşılmaktadır.

**KORUMA DERECESİ** I. Derece Arkeolojik Sit

**HAZIRLAYANLAR:** 05/04/2021

İbrahim GÜL  
Sanat Tarihçi

Semra GİRİŞEN  
Mimar

Gökhan CAN  
Harita Mühendisi


**KONTROL EDEN** 05/04/2021

K. Zeynel Abidin YAŞLI  
Bölge Kurulu Müdürü

**K.V.K.B.K. KARARLARI NO:**

**REVİZYON :**

Vaziyet Planı:



KARS K.V.K.B.K. nun 26.05.2021

Tarih ve 3188 sayılı karar ekidir.