


AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANteri	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANter NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İL: KARS	İLÇESİ :SARIKAMIŞ	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİL: İSTASYON MAHALLESİ		KORUMA ANITSAL I X 3
SOKAK VE KAPİ NO:		KADASTRO ADA 612 PARSEL 149		DERECESİ: CEVRESEL I 2 3
ADI:Eski İstasyon Binası	YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI (USLUP):	II. Grup Çevreye Aykır
	YAPIM TARİHİ :	KİTABE :	VAKFIYE :	19. yy sonu 20. yy başı

GENEL TANIMI: Ana gövdesi iki katlı ve beşik çatılı olan taşınmaz kesme taştan inşa edilmiştir.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	X	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	X	ORTA		B		X		B		B		X		X	IZI VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



GOZLEMLER

Dikdörtgen planlı taşınmaz günümüzde kullanılmakta olup etrafı demir çerçeveli kafes telle çevrilmiştir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü	Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

YAPILAN ONARIMLAR	
-------------------	--

AYRINTILI TANIM :	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon	
Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesinde yer alan ve 612 ada, 149 parsel numarasında kayıtlı dikdörtgen planlı taşınmaz Kuzeydoğu-güneybatı yönündedir. Ana gövdesi iki katlı olan taşınmazın aynı dönemde kuzeydoğu cephesine tek katlı kütle ilave edilmiştir. Taşınmaz düzgün kesme bazalt taşından inşa edilerek üzeri beşik çatı ile kapatılmıştır. Taşınmazın güneydoğu cephesinde alt kat pencereleri cepheye göre oldukça büyük boyutlu inşa edilmiş ve pencere altları taş denizliktir. Üst kat pencereleri ise tam aksine cepheye göre oldukça küçük ve denizsiz inşa edilmiştir. Alt katta yer alan kapı ve pencereler sac levhalarla kapatılmıştır. Cephede kademeli taş saçaklar ve saçak silmesi mevcuttur. Taşınmazı kuzeydoğu cephesinde bir adet kapı mevcut olup pencere bulunmamaktadır. Yine bu cephede taş saçaklar dışa çıkıntılı olarak inşa edilmiş ve üst kat kalkan duvarında üçgen bir çerçeve oluşturulmuştur. Taşınmazın kuzeydoğu ve kuzeybatı cephesine yek katlı kütle ilave edilerek cephelerde kademe oluşturulmuştur. Taşınmazın kuzeybatı cephesinde yine güneydoğu cephesinde olduğu gibi alt kat pencereleri oldukça büyük inşa edilmiştir. Ancak bu cephenin üst katında pencere bulunmamaktadır. Pencere altlarından cepheyi boydan boya kesintisiz dolaşan silme geçmektedir. Pencerelerin üzerlerinde yer alan lento orta taşları dışa çıkıntılı yapılmış ve bu taşları silmeyle birbirine bağlanmıştır. Yine bu cephenin üzerindeki çatıda iki tane aydınlatma feneri bulunmaktadır. Taşınmazın güneybatı cephesi kademesiz olarak kütle duvar şeklinde inşa edilmiştir. Bu cephede birer adet kapı ve pencere yer almaktadır. Cephe duvarını desteklemek için payandalar konulmuştur. Taşınmazın iç kısmına girilememiştir.	Yok	Yok	Yok	Yok		
		ORJİNAL KULLANIMI :				
		İstasyon Binası				
		BUGÜNKÜ KULLANIMI :				
		Kullanılmıyor				
	ÖNERİLEN KULLANIMI :					
	HAZIRLAYANLAR : 17.05.2021					
	İbrahim ÇOLAK (Arkeolog) Neslihan GEDİK (Şehir Plancısı)					
	KONTROL EDEN					
	K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü					
YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	KURUL ONAYI				
	RAPOR	X				
	FOTOĞRAF	X				
	ROLOVE PROJESİ					
	RESTORASYON PROJESİ					
	HARİTA					
	KROKİ	X				
	KİTABE					
	VAKFIYE					
		KURUL KARARLARI				
		Tescil Kararı: /...../2021				
		/...../2021				
		/...../2021				

KARS K.V.K.B.K.'nun 26.05.2021

Tarih ve 3190 sayılı karar ekidir.

