


<b>VRUPA KONSE</b>	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	<b>ANIT</b>	ENVANTER NO
<b>T Ü R K İ Y E</b>	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İLİ: <b>KARS</b>	İLÇESİ : <b>MERKEZ</b>	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: <b>ÖLÇÜLÜ KÖYÜ</b>	KORUMA	ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO:	PAFTA	ADA <b>157</b>	DERECESİ: <b>I.Grup</b>	X 2 3
		PARSEL <b>64</b>	ÇEVRESEL	1 2 3
			Çevreye Aykır	
<b>ADI: KİLİSE</b>	YAPIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI (USLUP): <b>19.yüzyıl</b>	
	YAPIM TARİHİ :	KİTABE :	VAKFIYE :	

GENEL TANIMI: Kars İli, Merkez İlçesi, Ölçülü Köyü, 157 ada, 64 parsel üzerinde yer alan taşınmaz dikdörtgen kesme taşlardan inşa edilmiştir.

KORUMA DURU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B		B		B		B	ELEMANLARI	B		X	İZİ VAR
	X	FENA		X		X		X		X		X		C	ÖNEMLİ



**GÖZLEMLER**  
Kilise günümüzde korumasız durumda olup günümüze kadar ayakta kalabilmiştir.

**BUGÜNKÜ SAHİBİ:** Maliye Hazinesi  
**BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:** Maliye ve Hazine Bakanlığı

**YAPILAN ONARIMLAR**

**AYRINTILI TANIM:**  
Kars İli, Merkez İlçesi, Ölçülü Köyü, 157 ada 64 parsel üzerinde yer alan kilise köyün doğusunda ve köye hakim bir noktada ziyaret tepe mevkiinde doğu-batı doğrultusunda yapılmış olup, iç mekanın uzunluğu yaklaşık 8 m, yüksekliği yaklaşık 6 metredir. Kilisenin apsis kısmı yarım daire şeklinde olup genişliği yaklaşık 3.50 m, uzunluğu ise yaklaşık 2.70 m dir. Kilisenin batı cephesinde kiliseye ait giriş kapısı bulunmaktadır. Ayrıca kilisenin kuzey ve güney cephelerinde 2'şer adet, batı cephesinde ise giriş kapısı üstünde 1 adet olmak üzere mazgal biçiminde toplam 5 adet aydınlatma penceresi bulunmaktadır. Kilisenin duvarlarının köşe taşları kapı ve pencere çerçeveleri düzgün kesme taştan ,diğer yerler ise moloz taştan inşa edilmiş olup, kilisenin üst örtüsü ise beşik tonozludur. İç mekanda duvarlar kalın tabakalı sıvaya sahip olup, sıvaların çoğu günümüzde tahrip vaziyettedir. Ayrıca kilise iç mekanında tavanda kuzey güney doğrultuda uzanan 2 adet kiriş bulunmaktadır. Tepe üzerinde yer alan bu kilise orijinal dış cephe duvarları ve üst örtüsüyle günümüze sağlam olarak gelebilmiştir. Kilise göstermiş olduğu mimari form ve yapım tekniğinden dolayı 19.yüzyıla tarihlenmektedir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
	Yok	Yok	Yok	Yok
ORJINAL KULLANIMI :				
KİLİSE				
BUGÜNKÜ KULLANIMI :				
-				
ÖNERİLEN KULLANIMI :				
-				
HAZIRLAYANLAR : 16.04.2021				
Neslihan GEDİK (Şehir Plancısı)	Ergün DARILMAZ (Sanat Tarihçi)			
Gökhan CAN (Harita Mühendisi)				
KONTROL EDEN				
K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Başkanı				

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	X
	KİTABE	
	VAKFIYE	
KURUL ONAYI		
KURUL KARARLARI		Tescil Kararı: 1449 / 25.09.2009
		...../...../2021
		...../...../2021

KARS K.V.K.B.K.'nun...27.05.2021

Tarih ve ...3206... sayılı karar ektir.

