

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO: 01.04.2021-419  
KARAR TARİHİ VE NO : 01.04.2021-13379

TOPLANTI YERİ  
ADANA

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Küçük Minare Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan, 27.02.2018 tarih ve 9175 sayılı Kurul kararı ile Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları revize edilerek uzatılan, özel mülkiyete ait, 159 ada 28 parselde yer alan metruk ve tehlike arz eden yapıya ilişkin, Tarsus Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.01.2021 tarih ve 1325 sayılı yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 16.03.2021 tarih ve 1223686 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Küçük Minare Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, özel mülkiyete ait, 159 ada 28 parselde yer alan taşınmazın mevcut haliyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşımadığı anlaşıldığından, can ve mal kaybını önleyici tedbirler ve ilgililerinin muvafakati alınmak suretiyle kararımız eki fotoğrafta yer alan metruk yapının ilgili Müze ve KUDEB uzmanları denetiminde yıkılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına karar verildi.

ASLI GİBİDİR

06.04.2021

Almila PAMPAL ÖZKAYA  
Bölge Kurulu Müdür V.



AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.)				ANIT		Envanter No:									
T Ü R K İ Y E		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						Harita No:									
İLİ:	MERSİN	İLÇESİ:	Erdemli	MAHALLE / MEVKİİ:	Esenpınar Merkez mh.			Koruma Derecesi	ANITSAL	1	2	3					
SOKAK / NO:		PAFTA:	- ADA:	120	PARSEL:	12 parsel		ÇEVRESEL	1	2	3						
ADI:	SARNIÇ	YAPTIRAN:		YAPAN:				MİMARİ ÇAĞI:									
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:				VAKFIYE:									
GENEL TANIM:	Mersin ili, Erdemli ilçesi, Esenpınar merkez mahallesi, Hacıömerli köycivari mevkiinde, özel mülkiyete ait 120 ada 12 parselde bir sarnıçtır.																
KORUNMUŞLUK DURUMU:			TAŞIYICI YAPI:			CEPHE DURUMU:			ÖRTÜ DURUMU:			İÇ YAPI DURUMU:			BEZEME DURUMU:		
A	İY	B	ORTA	C	KÖTÜ	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
VAZİYET PLANI:						FOTOĞRAF:											
GÖZLEMLER:																	
BUGÜNKÜ SAHİBİ:						BAKIMDAN SORUMLU OLAN:											
YAPILAN ONARIMLAR:																	
AYRINTILI TANIM:						TEKNİK BİLGİLER:						İSITMA SİSTEMİ:					
Mersin ili, Erdemli ilçesi, Esenpınar merkez mahallesi, Hacıömerli köycivari mevkiinde, özel mülkiyete ait 120 ada 12 parselde bir adet sarnıç görülmüştür. Sarnıçın ağız kısmı doğal taşların bir araya getirilmesiyle oluşturulduğu için sarnıç pek algılanamamaktadır. ağız kısmından bakıldığında sarnıçın yer altına doğru genişlediği, üzerinin zemin seviyesinde biten tonozla örtüldüğü, tonozun üzerine dökülen moloz ve toprakla birlikte doğal zeminin biraz üzerine çıkan bir toprak birikintisi görüntüsü oluşturduğu anlaşılmaktadır.						KANALİZASYON:											
						SU:											
						ELEKTRİK:											
						ÖZGÜN KULLANIMI:						sarnıç					
						BUGÜNKÜ KULLANIMI:						sarnıç					
						ÖNERİLEN KULLANIMI:						sarnıç					
						HAZIRLAYANLAR:						Kenan BEŞALTI Müze Araştırmacısı Güneş TÜRKMEN Mimar Akın EROĞLU Harita Teknikeri					
						KONTROL EDEN:						Almila PAMPAL ÖZKAYA Bölge Kurulu Müdür V.					
YAYIN DİZİNİ:						EKLER						KARAR NO:					
						RAPOR						KARAR TARİHİ:					
						FOTOĞRAF						REVİZYON:					
						RÖLÖVE PROJESİ											
						RESTORASYON PROJESİ											
						HARİTA											
						KİTABE											
						VAKFIYE											

Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Onayı

Başkan  
Başkan Yrd  
Üye  
Üye  
Üye  
Üye  
Üye  
Üye

Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.02.2021.günü 3326 sayılı Karar Ekidir

ASLİ TESCİM  
Almila PAMPAL ÖZKAYA  
Koruma Bölge Kurulu  
MERSİN İLİ KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



# HACİÖMERLİ SARNICI TESCİL VE KORUMA ALANI HARİTASI

İL: MERSİN

İLÇE : ERDEMLİ

MAHALLE: ESENPINAR MERKEZ

KÜLTÜR VARLIĞI ADA/PARSEL: 120/12

KORUMA ALANI ADA/PARSEL: 120/11,12,17,18

## GÖSTERİM:

KORUMA ALANI SINIRI

KÜLTÜR VARLIĞI (SARNIÇ)

ÖLÇEK:1/1200



13

11

120

12

KÜLTÜR VARLIĞI KOORDİNATLARI(ITRF-UTM3DERECE)

NoktaNo	Y	X
1	599796.228	4048940.792
2	599793.227	4048934.790
3	599799.019	4048934.189
4	599792.227	4048939.792

KORUMA ALANI KOORDİNATLARI(ITRF-UTM3DERECE)

NoktaNo	Y	X
5	599821.598	4048957.902
6	599820.888	4048910.885
7	599771.258	4048911.313
8	599771.358	4048957.724

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULUNUN

GÜN VE.....SAYILI KARAR EKİDİR

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI/KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI

BAŞKAN  
BAŞKAN YRD.  
ÜYE  
ÜYE  
ÜYE  
ÜYE  
ÜYE  
ÜYE



KENAN BEŞALTI  
SANAT TARİHÇİSİ

GÜNEŞ TÜRKMEN  
P. MAR

AKIN EROĞLU  
HARİTA TEKNİKÇİSİ

MERYEM YALÇIN  
HARİTA MÜHENDİSİ