

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

33.05.2216

Toplantı Tarihi ve No : 02.04.2021 -420
Karar Tarihi ve No : 02.04.2021 -13400

Toplantı Yeri
ADANA

Mersin ili, Silifke ilçesi, Hüseyinler Mahallesi, mülkiyeti maliye hazinesine ait, 107 ada 527 nolu parselde tespit edilen sarnıcın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi ve izinsiz uygulamaya (tarla açma faaliyeti) ilişkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 30.06.2020 gün ve E451881 sayılı yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 06.07.2020 gün ve E473680 sayılı, 28.07.2020 gün ve E547772 sayılı, 28.12.2020 gün ve E991997 sayılı yazıları, Silifke Kaymakamlığı, Müze Müdürlüğünün 08.07.2020 gün ve E485900 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 08.07.2020 gün ve 2020/335-270914 sayılı raporu, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 21.12.2020 gün ve E961237 sayılı raporu, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünün 19.01.2021 gün ve E899525 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 08.02.2021 gün ve E2021050120 sayılı yazısı, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 08.02.2021 gün ve E240953 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Silifke ilçesi, Hüseyinler Mahallesi, mülkiyeti maliye hazinesine ait, 107 ada 527 nolu parselde tespit edilen sarnıcın 2863 Sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.12.2021 gün ve 961237 sayılı raporundan anlaşıldığından tesciline, kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, taşınmazın yapı grubunun **"1. Grup Yapı"** olarak belirlenmesine, kültür varlığına zarar verilmediği anlaşıldığından suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına, Koruma alanı sınırları içerisinde Kurul kararı alınmadan uygulama yapılmaması gerektiğinin ilgililerine hatırlatılmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR.
08.04.2021
Almıla PAZİPAZİ ÖZKAYA
Bölge Kurulu Müdürü

A

SARNIÇ TESCİL VE KORUMA ALANI HARİTASI

İL: MERSİN

İLÇE : SİLİFKE

MAHALLE: HÜSEYİNLER

KÜLTÜR VARLIĞI ADA/PARSEL: 107/527

KORUMA ALANI ADA/PARSEL: 107/527,491



ÖLÇEK:1/1000

107
477

107
476

527

107
491

GÖSTERİM:

KORUMA ALANI SINIRI

SARNIÇ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULUNUN 02.04.2021

GÜN VE 17400 SAYILI KARAR EKİDİR

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU ONAYI

BAŞKAN

BAŞKAN YRD.

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

107
486

NoktaNo

Y

X

K1
K2
K3
K4
K5


597322.492
597353.517
597339.323
597309.761
597314.811

4043975.797
4043962.191
4043935.663
4043951.139
4043961.724

KORUMA ALANI KOORDİNATLARI(ED50-UTM3DERECE)

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ DKVKE		ANIT	ENVANTER NO:		
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:			
İL: MERSİN	İLÇESİ: SILIFKE	MAHALLE KÖY MEVKİİ: HÜSEYİNLER		KORUMA GRUBU		
ADRES:		PAFTA: ADA:PARSEL: 107/ 527		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı X	2.Grup Yapı
		YAPAN: -				
ADI: SARNIÇ	YAPIM TARİHİ:	YAPTIRAN:	MİMARİ ÇAĞI:			
		KİTABE:	VAKFIYE:			
GENEL TANIMI: Su sarnıcı parselin güneybatısında kalmaktadır. Sarnıcın güney duvarı ve sarnıç ağı görülebilmekle birlikte kalan kısımları toprak altında kaldığından net olarak sınırları belirlenememiştir.						

KORUMA DURUMU:	İYİ	TAŞIYICI YAPI:	DIŞ YAPI:	ÜST YAPI:	İÇ YAPI:	SÜSLEME ELEMANI:	RUTUBET :	-	-	-	YOK
	ORTA							-	-	-	İZİ VAR
	KÖTÜ							-	-	-	ÖNEMLİ



BUGÜNKÜ SAHİBİ: BAKIMINDAN SORUMLU KURUM:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Mersin İli, Silifke İlçesi, Hüseyinler Mahallesi, 107 ada 527 parselde yerinde inceleme yapılmıştır. Parsel üzerinde tarım arazilerinin açıldığı, yerinde inceleme çalışmaları sırasında parselin üzerinde yoğun ot-çalı bitkisi bulunduğu görülmüştür. Parselin bazı noktalarında teraslama yapıldığı ve parsel üzerinde eğimden kaynaklı kot farklılıkları olduğu gözlemlenmiştir. Parselin kuzeybatı ucunda sulama havuzu bulunmaktadır. Söz konusu su sarnıcı parselin güneybatısında kalmaktadır. Sarnıcın güney duvarı ve sarnıç ağı görülebilmekle birlikte kalan kısımları toprak altında kaldığından net olarak sınırları belirlenememiştir. Sarnıç dışında parsel yüzeyinde bitki örtüsü ve parsel üzerinde yer alan sulama havuzu da dikkate alındığında yapılan yüzey gözlemlerinden başkaca bir kültür varlığına rastlanmamıştır.

TEKNİK BİLGİLER:

SU	ELEKTRİK	İSİTME
----	----------	--------

ORJİNAL KULLANIMI:

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

ÖNERİLEN KULLANIM:

TESCİL KARARI:

HAZIRLAYANLAR:

Ali TOĞRAN Arkeolog
Ömer AVCIBAŞI Arkeolog

YAYIN DİZİNİ:

Adana Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Onayı

Başkan	Adi
Başkan Yra.	Ust
Üye	
Üye	
Üye	
Üye	
Üye	
Üye	

EKLER: KADASTRAL HARİTA,
FOTOĞRAF ALBÜMÜ

ONAY:

Almila PAMPAL ÖZKAYA
Bölge Kurulu Müdürü

Adana Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
02.04.2021 gün. 13600
Karar Ekidir