

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU  
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 24.08.2021-330  
Karar Tarihi ve No. : 24.08.2021-8573  
Dosya No :73.03.30

Toplantı Yeri  
DİYARBAKIR

Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Karşıyaka (Kırkağaç) Köyü sınırları içerisindeki Afkanuura Mevkii'nde yer alan, herhangi bir sit alanında kalmayan, bahçe vasfındaki özel mülkiyete ait 208 ada 40 nolu parselde bulunan Germik Hanı'nın 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 30.06.2021 tarih ve 818222 sayılı uzman raporu; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, tescile ilişkin kurum görüşlerinin istendiği 29.06.2021 tarih ve 1498810 sayılı, güvenlik önlemlerinin alınmasına ilişkin 29.06.2021 tarih ve 1498821 sayılı ve kadastral haritasının istendiği 29.06.2021 tarih ve 1498794 sayılı yazıları ile Şırnak Kadastro Müdürlüğü'nün 05.07.2021 tarih ve 1772628 sayılı yazısı okundu. Ekleri (tescil fişi, harita) ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Karşıyaka (Kırkağaç) Köyü sınırları içerisindeki Afkanuura Mevkii'nde yer alan, herhangi bir sit alanında kalmayan, bahçe vasfındaki özel mülkiyete ait 208 ada 40 nolu parselde bulunan Germik Hanı, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun 1.(birinci) grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi kapsamında, Germik Hanı'nın korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine;

-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği, ilgili Tapu Müdürlüğü'nce 208 ada 40 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Korunması Gerekli 1.(birinci) Grup Taşınmaz Kültür Varlığıdır" şerhinin; özel mülkiyetlere ait 208 ada 39 parsel, 210 ada 29 parsel, 210 ada 20 parsel ile 210 ada 21 nolu parsellerin tapu kütüklerinin beyanlar hanesine de "bir kısmı, Korunması Gerekli 1.(birinci) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır" şerhlerinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işlemlere ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmesine;

- Germik Hanı ile korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine;

-Mevcut haliyle tehlike arz eden Germik Hanı'na ilişkin gerekli güvenlik önlemlerinin maliki ve ilgili birimlerce alınmasına;

-Kültür varlığı olan Germik Hanı'nın yok olmaması için restorasyon çalışmasının yapılmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin maliki ve ilgili birimlerce hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:	
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ: GÜÇLÜKONAK	MAHALLE/MEVKİ: Karşıyaka (Kırkağaç) Köyü Afkanuura Mevkii	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:	KAD. :PAFTA: ADA: 208 PARSEL: 40		CEVRESEL	1 2 3
ADI : GERMİK HANI	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	
	YAPIM TARİHİ: 17-18. yy	KİTABE:	VAKFIYE:	

**GENEL TANIM:** Doğu-batı yönde dikdörtgen planlı olan yapı, plan ve mimari özellikleri yönünden kapalı hanlar grubuna girmektedir.

KORUNMUŞLUK DURUMU: kötü	TAŞIYICI YAPI: kötü	CEPHE DURUMU: kötü	ÖRTÜ DURUMU: kötü	İÇ YAPI DURUMU: kötü	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	------------------	-------------------



**GÖZLEMLER:** Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermektedir.

**BUGÜNKÜ SAHİBİ:** Özel mülkiyet

**BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** Sahibi

**YAPILAN ONARIMLAR:**

**AYRINTILI TANITIM:** Günümüzde kullanılmayıp harp durumunda olan han, genel olarak doğu-batı yönde dikdörtgen planlıdır. Yapı, plan ve mimari özellikleri yönünden kapalı hanlar grubuna girmektedir. Doğu-batı doğrultusunda uzanan birbirine paralel ve yaklaşık olarak eşit büyüklüklere sahip üç (3) sahından oluşmaktadır. Sahınlar arasındaki geçiş, kalın tutulmuş 1.5 metre kesitli payeler üzerine oturan yuvarlak kemerli açıklıklarla sağlanmaktadır. Sahınların üzeri, dört (4) adet kalın paye ile kenarlarda cephe duvarlarına oturan beşik tonozlarla örtülüdür. Yapının zemin döşemesinin bazı bölümlerinde bulunan taş döşemelerden özgün zemin döşemesinin taş kaplama olduğu anlaşılmaktadır. Orta sahındaki özgün taş zemin döşemenin bulunduğu bölümde, abdest havuzu olduğu düşünülen küçük bir havuz bulunmaktadır. Hanın cephe duvarlarının bazı bölümleri yıkılmıştır. Özellikle batı cephe duvarlarının üst kısımları büyük ölçüde yıkılmıştır. Sahınların üzerini örten tonoz örtünün batı kısımlarının bir bölümü yıkılmıştır. Mevcut izlerden, yapının girişinin güney cephedeki yuvarlak kemerli açıklıktan sağlandığı tahmin edilmektedir. Giriş bölümünün hemen sağ ve solunda bulunan duvar izleri ve yıkıntılardan bu kısımların, hanın ahır bölümü olduğu tahmin edilmektedir. İçten, beşik tonozlu olan üst örtüsü, dıştan düz toprak dam şeklindedir. Yapının iç mekân duvarlarında yaklaşık 1 metre seviyeye kadar ve kemerleri taşıyan payeler çoğunlukla kaba yonu, kısmen de kesme taş malzemeden; üst kısımları ile tonoz örtü ise kırma ve moloz taş malzemeden inşa edilmiştir.

**YAYIN DİZİNİ :**

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	
ÖZGÜN KULLANIMI:	HAN	
BUGÜNKÜ KULLANIMI:	Kullanılmıyor	
ÖNERİLEN KULLANIMI:	Kültürel-Turizm	
HAZIRLAYANLAR:	Ahmet DEMİR Arkeolog	
	Yılmaz ERGİ Arkeolog	
	Hüseyin GÜLER Arkeolog	
	29.06.2021	
KONTROL EDEN:	Mehriban KARAASLAN Bölge Kurulu Müdürü	
TESCİL KARAR NO:	KARAR TARİHİ:	
EKLER :	REVİZYON:	
RAPOR	X	
FOTOĞRAF	X	
RÖLÖVE PROJESİ		
RESTORASYON PROJESİ		
HARİTA	X	
KROKİ	X	
KİTABE		
VAKFIYE		

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	
ÖZGÜN KULLANIMI:	HAN	
BUGÜNKÜ KULLANIMI:	Kullanılmıyor	
ÖNERİLEN KULLANIMI:	Kültürel-Turizm	
HAZIRLAYANLAR:	Ahmet DEMİR Arkeolog	
	Yılmaz ERGİ Arkeolog	
	Hüseyin GÜLER Arkeolog	
	29.06.2021	
KONTROL EDEN:	Mehriban KARAASLAN Bölge Kurulu Müdürü	
TESCİL KARAR NO:	KARAR TARİHİ:	
EKLER :	REVİZYON:	
RAPOR	X	
FOTOĞRAF	X	
RÖLÖVE PROJESİ		
RESTORASYON PROJESİ		
HARİTA	X	
KROKİ	X	
KİTABE		
VAKFIYE		



C. Bayrak

M. Arı

24.08.2021 tarih ve 8573 Sayılı Karar Eki dir.

İli  
İlçesi  
Mah/Köy  
Alanı

SIRNAK  
GÜÇLÜKONAK  
KARŞIYAKA(KIRKAĞAÇ)  
GERMİK HANI VE KORUNMA ALANI

Germik Hanı Ada-Parsel : 208/40

Bir Kısmı Korunma Alanında Kalan Ada-Parsel : 208/39, 210/20, 210/21, 210/29



T.C.  
Diyarbakır Kültür Varlıkları  
Koruma Bölge Kurulunun  
24.08.2021 tarihli ve 8573  
Sayılı Kararı Ekidir.



ED50-3-42 KOOR.

Nokta No	Y	X
H1	500795.706	4150415.285
H2	500817.886	4150416.350
H3	500818.651	4150392.374
H4	500796.076	4150394.995
KA-1	500781.940	4150430.785
KA-2	500840.974	4150432.823
KA-3	500842.765	4150380.382
KA-4	500782.618	4150381.350

ED50-6-45 KOOR.

Nokta No	Y	X
H1	235529.175	4152958.150
H2	235551.388	4152958.509
H3	235551.388	4152934.509
H4	235528.897	4152937.849
KA-1	235515.904	4152974.089
KA-2	235575.000	4152974.244
KA-3	235575.118	4152921.749
KA-4	235515.005	4152924.635

Mehmet ÖZKAYA  
Harita Mühendisi

*(Handwritten signatures and notes)*