

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. :21.09.2021- 332
Karar Tarihi ve No. :21.09.2021-8643
Dosya No. :21.00/393

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Çaruği (Çarıklı) Mahallesi 0/69 no.lu parselde yer alan, mülkiyet kamu orta malına ait olan herhangi bir Arkeolojik veya Kentsel Sit sınırları içinde bulunmayan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.06.2001 gün ve 2579 sayılı kararı ile tescili yapılan Çarıklı Çeşmesi üzerine spreyle boyanmış yazı yazılması ve oluşan tahribatlara ilişkin Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 13.08.2021 tarih ve E.1622619 sayılı yazısı ekinde bulunan Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nün 04.08.2021 tarihli raporu ile tescilli çeşmenin yapı gurubunun ve korunma alanının belirlenmesine yönelik, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 06.09.2021 tarih ve E.923682 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Çaruği (Çarıklı) Mahallesi 0/69 no.lu parselde yer alan, mülkiyeti kamu orta malına ait olan, herhangi bir Arkeolojik veya Kentsel Sit sınırları içinde bulunmayan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.06.2001 gün ve 2579 sayılı kararı ile tescili yapılan Çarıklı Çeşmesi üzerine spreyle boyanmış yazıların silinmesine yönelik Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı uzmanlarınca, yazıların çeşmeye zarar vermeden nasıl çıkarılabileceğine yönelik inceleme yapılması ve yapılan incelemeler sonrası hazırlanacak olan raporun Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi sonrasında iletilen rapor doğrultusunda tekrar görüşülmesine,

-Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Çaruği (Çarıklı) Mahallesi 0/69 nolu parselde yer alan mülkiyeti kamu orta malına ait olan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 06.06.2001 tarih ve 2579 sayılı tescil yapılan çeşmenin yapı gurubunun 1.(Birinci) gurup yapı olarak belirlenmesine, güncellenen tescil fişinin ve korunma alanının karar ekli koordinatlı krokide belirlendiği şekli ile uygun olduğuna,


-Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Çaruği (Çarıklı) Mahallesi 0/69 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine, Tapu Kadastro Müdürlüğüne bir kısmı 1.(Birinci) gurup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve korunma alanıdır ibaresinin konulmasına;

- İlgili idarelerce tarihi çeşmenin rölöve, restorasyon, restütüsyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi. .

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ANIT	ENVANTER NO:		
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:		
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: SUR	MAHALLE/MEVKİ: Çarıklı		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO:PAFTA: ADA: 0 PARSEL:69		ÇEVRESEL	1 2 3	
ADI : Çarıklı Çeşmesi	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 18.yüzyıl			
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:			

GENEL TANIM: Diyarbakır-Mardin yolu üzerinde canlı hayvan borsası karşısında yolun kuzeyinde, yol kenarında yol kotundan yaklaşık 1 metre daha yukarda, yamaçta bulunmakta ve /69 no.lu parselde yer almaktadır. Çeşme yaklaşık 3 metre yükseklikte ve 1 metre eninde, tek kemerli olarak siyah bazalt taş malzemeden inşa edilmiştir

KORUNMUŞLUK DURUMU:	TAŞIYICI YAPI:	CEPHE DURUMU:	ÖRTÜ DURUMU:	İÇ YAPI DURUMU:	BEZEME DURUMU:	RUTUBET DURUMU:
---------------------	----------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	-----------------



GÖZLEMLER: Çeşme'nin sivri kemer formu açıklığı doğu yöne bakmaktadır. Kemerin içinde sağında ve solunda yaklaşık 50.cm *20 cm boyutlarında ve yaklaşık 30.cm derinlikte iki niş yer almaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:
------------------------	---------------------------------

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM:
01.09.2021 tarihinde yerinde yapılan incelemede;
Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Çarığı (Çarıklı) Mahallesi /69 no.lu parselde bulunan tescilli çeşme eski, Diyarbakır-Mardin yolu üzerinde canlı hayvan borsası karşısında yolun kuzeyinde, yol kenarında yol kotundan yaklaşık 1 metre daha yukarda, yamaçta bulunmakta ve /69 no.lu parselde yer almaktadır. Çeşme yaklaşık 3 metre yükseklikte ve 1 metre eninde, tek kemerli olarak siyah bazalt taş malzemeden inşa edilmiştir. Çeşme'nin sivri kemer formu açıklığı doğu yöne bakmaktadır. Kemerin içinde sağında ve solunda yaklaşık 50.cm *20 cm boyutlarında ve yaklaşık 30.cm derinlikte iki niş yer almaktadır. Çeşmede lülesinin bulunduğu niş içinde tahribat oluşmuş ve lüle borusu yerinden sökülmüş çeşme yalağında da tahribatlar oluşmuş durumdadır. Çeşmenin kitabesinin olması gereken yerde tahribat oluşmuş ve kitabe sökülmüş durumdadır. Çeşmenin alınlık kısmı tahrip olmuş durumdadır ve arka tarafında bilinçsiz müdahalelerde bulunulmuş, çimento kullanılarak basit onarım yapılmış olduğu görülmüştür. Çeşme duvarına ve kemerin iç kısımlarına spreylere boyalarla yazı yazıldığı çeşme etrafına çöp döküldüğü bakımsızlıktan ve mevsim şartlarından dolayı tahribatlar oluştuğu görülmüştür.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	x
	SU:	x
	ELEKTRİK:	x
ÖZGÜN KULLANIMI: Konut		
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut		
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut		
HAZIRLAYANLAR:		
Serdar GÜLSEVEN (Sanat Tarihçi)		
Mehmet ÖZKAYA (Harita Mühendisi)		
21.09.2021		
KONTROL EDEN:		
Mehriban KARAASLAN		
Bölge Kurulu Müdürü		

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :
1-	RAPOR X
2-	FOTOĞRAF X
3-	HARİTA X
4-	KROKİ X
	KİTABE


TESCİL KARAR NO
KARAR TARİHİ :

İli **DIYARBAKIR**
İlçesi **SUR**
Mahallesi **ÇARUĞI**
Alan **ÇARIKLI ÇEŞMESİ VE KORUNMA ALANI**

Ada/Parsel : 0/69



0/69



— ÇEŞME
—•— KORUNMA ALANI SINIRI
— PARSEL SINIRI

ASLİ KOPYADIR
MÜHÜRÜ KAYITLI
SLAN



ED50 3-42 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	608940.463	4190383.972
KA-2	608953.213	4190385.962
KA-3	608957.523	4190369.742
KA-4	608942.303	4190368.622
Ç1	608948.889	4190376.480
Ç2	608950.553	4190376.392
Ç3	608951.160	4190371.762
Ç4	608949.793	4190371.432

ITRF 3-42 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	608925.020	4190203.030
KA-2	608937.770	4190205.020
KA-3	608942.080	4190188.800
KA-4	608926.860	4190187.680
Ç1	608933.446	4190195.538
Ç2	608935.110	4190195.450
Ç3	608935.718	4190190.820
Ç4	608934.350	4190190.490

Atı U. Bayal
Mehmet ÖZKAYA
Harita Mühendisi

T.C.
Diyarbakir Kültür Varlıklarını
Korumaya İhtisaslanmış
Kurumunun Sayı: 21.09.2021/8643
Eki dir.