


İNİMLERİN KORUNMASI İÇİN KURULAN BÖLGE KURULU

VRUPA KONSE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA EN	VANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO			
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO.			
İLİ: ARDAHAN	İLÇESİ : HANAK	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ :	BAŞTOKLU KÖYÜ	KORUMA	ANITSAL	1	X	3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO PAFTA	ADA 145	DERECESİ :	CEVRESSEL	1	2	3
ADI TESCİLLİ TAŞINMAZ	YAPTIRAN :	YAPAN :	PARSEL 91	II. Grup	Cevreye Aykırı			
	YAPIM TARİHİ :	KITABE :		MİMARİ ÇAĞI (USLUP) :				
				VAKFIYE :				

GENEL TANIMI: Ardahan İli, Hanak İlçesi, Baştoklu Köyünde yer alan ve tapununun 145 ada 91 parselde kayıtlı tescilli taşınmaz düzlük bir alanda ve köyün dışında yer alır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
	X	ORTA		B		B		B		B	ELEMANLARI	B		X	EZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER
Taşınmazın çevresi açık ve korumasız vaziyettedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülkiyet
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Özel Mülkiyet

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM:

Ardahan İli, Hanak İlçesi, Baştoklu Köyünde yer alan ve tapununun 145 ada, 91 parsel numarasında kayıtlı, özel mülkiyete ait, herhangi bir sit içerisinde kalmayan "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescilli taşınmaz ilçe merkezine yaklaşık 10 km mesafede olup bulunduğu köyün ise 2 km dışında yer aldığı tespit edilmiştir. "Alaçam Köyü Yerleşmesi" olarak tescil edilen taşınmazın tarafımızca yapılan inceleme sonucunda Baştoklu Köyü sınırları içerisinde kaldığı tespit edilmiştir.

Köyün güneyinde yer alan taşınmazın güney ve batı tarafı tarım arazileri ile doğu tarafı ise geniş bir vadiye hakim konumdadır. Etrafı açık ve düz bir arazidedir. Söz konusu taşınmaz düzlük bir alan üzerinde yer almaktadır. Düzlük arazi üzerinde sadece temel seviyesinde yapı kalıntıları olduğu görülmüştür. Düzensiz bir şekilde alanda yerleşik olan yapı kalıntıları büyük ve orta boyutlarda düzgün kesilmiş taşlardan oluşmaktadır. Bir konutun temel kalıntlarına ait olabilecek yapı kalıntıları belli bir düzene sahip değildir. Kalıntıların üzerinde tarihlendirmeye yardımcı olacak herhangi bir yazıt veya bezeme unsuru bulunamamıştır. Bu nedenden dolayı yapı kalıntılarının hangi döneme ait olduğu konusunda kesin bir bilgi verilememektedir. Söz konusu taşınmaz Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.01.1990 tarih ve 213 sayılı kararı ile tescil edilen Ardahan İli, Hanak İlçesi, Çayağzı Köyünde yer alan tarihi "Kırmaz Kalesi" ne yaklaşık 5 km kadar yakınlıkta olması ve alandaki yapı temel kalıntılarından yola çıkarak buranın arkeolojik bir yerleşim yeri olduğunu düşünülmektedir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
	Yok	Yok	Yok	Yok

ORJİNAL KULLANIMI :

BUGÜNKÜ KULLANIMI :

ÖNERİLEN KULLANIMI :

HAZIRLAYANLAR : 22.09.2021
Aysun ADIGÜZEL (Arkeolog)
Gökhan CAN (Harita Mühendisi)

KONTROL EDEN
K. Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :		
	RAPOR		X
	FOTOĞRAF		X
	RÖLÖVE PROJESİ		
	RESTORASYON PROJESİ		
	HARİTA		
	KROKİ		X
	KİTABE		
	VAKFIYE		
	KURUL ONAYI		
	KURUL KARARLARI	Tescil Kararı: 24.11.2005 / 216 /	
	/...../2021	
	/...../2021	

KARS K.V.K.B.K.'nun 29.09.2021

Tarih ve 334A sayılı karar ekidir.

K. Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü