

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 27.10.2021-337
Karar Tarihi ve No : 27.10.2021-8800
Dosya No : 73.04.47

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Şırnak İli, İdil İlçesi, Topraklı köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, mülkiyeti Topraklı köy tüzel kişiliğine ait, tapunun 154 ada 1 no.lu parselinde kayıtlı Dera Köyü (Meryem Ana) Kilisesi'nin tesciline ilişkin; Mardin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mardin Müze Müdürlüğü'nün 31.05.2021 tarih ve E.1419247 sayılı yazısı; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 08.06.2021 tarihli ve E. 1439232 sayılı yazısı ile Şırnak İl Özel İdaresinden kurum görüşünün istenmesi, Şırnak İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 13.07.2021 tarih ve E. 46158 sayılı yazısı ile Şırnak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 02.08.2021 tarih ve E.6523 sayılı kurum görüşlerinin belirtilmesi, taşınmazın kadastral haritasının istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 15.06.2021 tarihli ve E. 1461330 sayılı yazısı ile 09.08.2021 tarih ve E. 1607307 sayılı yazısı; Şırnak Kadastro Müdürlüğü'nün 27.08.2021 tarih ve E.2221666 sayılı yazısı ile 27.08.2021 tarih ve E.1950669 sayılı yazısı; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 20.10.2021 tarih ve E.1004153 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri, tescil fişi ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak İli, İdil İlçesi, Topraklı köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, mülkiyeti Topraklı köy tüzel kişiliğine ait, tapunun 154 ada 1 no.lu parselinde kayıtlı Dera Köyü (Meryem Ana) Kilisesi 2863 sayılı Kanununun 6. Maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik' in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan kanunun 7. Maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun I.(Birinci) Grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,

-2863 sayılı Kanununun 8. Maddesi gereğince, Dera Köyü (Meryem Ana) Kilisesi'nin korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine,

-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği, ilgili Tapu Müdürlüğüne, 154 ada 1 no.lu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine bir bölümü "Korunması Gerekli I. (Birinci) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı ve Korunma Alanıdır" şerhinin ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;


-“ Dera Köyü (Meryem Ana) Kilisesi ” ve Korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınması gerektiğine,

-Yapının kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ANIT	ENVANTER NO:		
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:		
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ: İDİL	MAHALLE/MEVKİ: Topraklı/ BöcekliMah.	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO:PAFTA: ADA:154 PARSEL:1		ÇEVRESEL	1 2 3	
ADI : Dera Köyü (Meryem Ana) Kilisesi	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		

GENEL TANIM : Kilise köyün merkezinde yer alıp etrafı çeşitli yapılarla çevrilidir. Batı yönünde kilisenin ana kütesine bitişik olarak inşa edilmiş bir cami bulunmaktadır. Kilise yapısı doğu-batı aksında uzanan tipik bir köy kilisesidir. Yapının güney cephesinin günümüz yapılarıyla kaplandığı ve algılanamaz halde olduğu belirtilmiştir. Günümüzde köylüler tarafından ahır olarak kullanılmaktadır.

KORUNMUŞLU K DURUMU:	TAŞIYICI YAPI:	CEPHE DURUMU:	ÖRTÜ DURUMU:	İÇ YAPI DURUMU:	BEZEME DURUMU:	RUTUBET DURUMU:
----------------------	----------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	-----------------



GÖZLEMLER: Yapının güney cephesi günümüz yapılarıyla çevrili ve algılanamaz haldedir. Günümüzde köylüler tarafından ahır olarak kullanılmaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Topraklı Köy Tüzel Kişiliği	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: Topraklı Köy Tüzel Kişiliği
--	---


YAPILAN ONARIMLAR:		TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:		
<p>AYRINTILI TANITIM: Kilise köyün merkezinde yer alıp etrafı çeşitli yapılarla çevrilidir. Kilisenin zemin kat beden duvarlarının üstüne yığma olarak inşa edilmiş muhdes ikinci kata, batı yönünde taş bir merdivenle ulaşılmaktadır. Üst kat konut olarak kullanılmıştır. Batı yönünde kilisenin ana kütesine bitişik olarak inşa edilmiş bir cami bulunmaktadır. Kilisenin apsisi ve tek nefli naosunun güney duvarı ayakta. Güney duvarında naosun bugün ayakta olmayan üst örtüsünü taşıyan duvara bitişik üç paye ve üzerinde kemerler bulunur. Payeler büyük kesme taştan olup kemerler daha küçük kaba yonu taştır. Kilise naosunun güneyinde naos boyunca devam eden narteksi ayakta olup beşik tonoz ile örtülüdür. Nartexten naosa giriş tek parça lento ile oluşturulmuş düz atkılı bir açıklıktan sağlanmaktadır. Lentonun üzerinde dikdörtgen bir çıkıntı mevcuttur. Taş yarım kubbeyle örtülü apsisin dairesel duvarı büyük kesme taşlarla örülmüştür. Kuzey duvarda bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Naosun batı yönünde, üst kattaki muhdes hacime çıkan merdivenin arkasında temel seviyesinde duvar izleri görülmektedir.</p>		SU:	x		
		ELEKTRİK:	x		
		ÖZGÜN KULLANIMI: Kilise			
		BUGÜNKÜ KULLANIMI: Ahır			
		ÖNERİLEN KULLANIMI: Kilise			
		HAZIRLAYANLAR:			
		Fatma GÖRGÜN (Sanat Tarihçi)			
		Ahmet Mızrak (Sanat Tarihçi)			
		KONTROL EDEN:			
		Mehriban KARAASLAN			
		Bölge Kurulu Müdürü			
YAYIN DİZİNİ :		TESCİL KARAR NO :			
1-		KARAR TARİHİ :			
2-		27.10.2021 tarih ve 8800			
3-		Sayılı Karar Eki dir.			
4-					
		EKLER :			
		RAPOR X			
		FOTOĞRAF X			
		HARİTA X			
		KROKİ X			
		KİTABE			
		VAKFIYE			

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

İli
İlçesi
Mah/Köy
Alan

ŞIRNAK
İDİL
TOPRAKLI
DERA(MERYEM ANA) KİLİSESİ VE KORUNMA ALANI

Ada/Parsel : 154/1



ITRF-3-42 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	470105.322	4136083.301
KA-2	470125.393	4136084.299
KA-3	470125.453	4136082.459
KA-4	470125.507	4136081.460
KA-5	470125.644	4136078.905
KA-6	470130.139	4136077.828
KA-7	470130.924	4136076.448
KA-8	470131.359	4136070.567
KA-9	470129.726	4136068.748
KA-10	470128.563	4136068.484
KA-11	470130.819	4136059.497
KA-12	470130.397	4136057.598
KA-13	470127.603	4136056.382
KA-14	470126.180	4136055.186
KA-15	470120.879	4136053.978
KA-16	470116.792	4136052.892
KA-17	470107.141	4136048.947
KA-18	470102.169	4136047.380
KA-19	470099.370	4136048.035
KA-20	470097.813	4136050.601
KA-21	470097.034	4136052.793
KA-22	470092.147	4136072.818

ED50-3-42 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	470112.347	4136263.429
KA-2	470132.418	4136264.426
KA-3	470132.478	4136262.586
KA-4	470132.531	4136261.588
KA-5	470132.669	4136259.032
KA-6	470137.164	4136257.955
KA-7	470137.949	4136256.575
KA-8	470138.383	4136250.694
KA-9	470136.750	4136248.875
KA-10	470135.587	4136248.611
KA-11	470137.843	4136239.624
KA-12	470137.421	4136237.725
KA-13	470134.627	4136236.509
KA-14	470133.204	4136235.313
KA-15	470127.903	4136234.105
KA-16	470123.816	4136233.019
KA-17	470114.165	4136229.075
KA-18	470109.194	4136227.488
KA-19	470106.395	4136228.163
KA-20	470104.837	4136230.729
KA-21	470104.058	4136232.921
KA-22	470099.171	4136252.946

(Handwritten signature)
d. Bayar

T.C.
Diyarbakir Kültür Varlıkları
Koruma Bölge Kurulunun
21.10.2021 tarih ve 8500
Sayılı Karar Ekidir.
Mehmet ÖZKAYA
Harita Mühendisi