



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.10.2021-587



35.02/364

KARAR TARİHİ VE NO : 27.10.2021-15256

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir ili, Bergama ilçesi, Talatpaşa Mahallesi, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10.12.2003 tarihli ve 12225 sayılı kararı ile belirlenmiş olan ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.06.2012 tarihli ve 996 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı uygun bulunan Kentsel + III. (üçüncü) derece Arkeolojik sit alanı içinde, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 07.11.2001 tarihli ve 10213 sayılı kararı eki listede taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli tapunun 449 ada 16 parselinde kayıtlı taşınmazı çevreleyen güney doğu duvarına bitişik konumdaki çeşmenin 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi kapsamında tescil edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca işlem tesis edilmesine yönelik alınan 12.08.2021 tarihli ve 14912 sayılı kararımız, Kurul Müdürlüğü'nün 20.08.2021 tarihli ve 1644470 sayılı yazısına cevaben iletilen Kurum görüşleri ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.10.2021 tarihli ve 1014771 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Bergama ilçesi, Talatpaşa mahallesi, Kentsel + III. (üçüncü) derece Arkeolojik sit alanı içinde tescilli taşınmazlar bitişigi, karşısı ve cephe veren konumunda yer alan, tapunun 449 ada 1 parselinde Bergama Belediyesi mülkiyetinde kayıtlı taşınmazı çevreleyen güney doğu duvarına bitişik konumdaki çeşmenin 2863 sayılı yasanın 7. Maddesinde kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine; çeşmenin onarımına ilişkin hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restrasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine, tescilli çeşmede Kurulumuz izni alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 35.02/364						
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:						
İli: İZMİR	İlçesi: BERGAMA	Mahalle Köy: TALATPAŞA		KORUMA DERECESESİ	1. Grup Yapı					
SOKAK : -		Pafta:-	Ada: 449 Parsel:1 (Taşınmazı çevreleyen güney doğu duvarına bitişik konumda)		2. Grup Yapı	X				
Adı: ÇEŞME	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: .Geç Osmanlı Dönemi							
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Üslup: -							
Vakfiye:-										
Genel Tanım: Çeşme; bulunduğu sokağa tarihsel ve estetik değer katan, çevresindeki kültür varlığı yapılar ile görsel bütünlük gösteren ancak acil olarak onarıma ihtiyaç duyan durumdadır.										
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C	A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C	A Yok B İzi Var C Önemli		
Vaziyet planı:			Fotoğraf:							
										
Gözlemler: Mimari, özgünlük ve onarılabilirlik değerlerine sahiptir.										
Bugünkü Sahibi:	BERGAMA BELEDİYESİ		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: BERGAMA BELEDİYESİ							
Yapılan Onarımlar: Çeşme onarım geçirmemiş, hasarlı durumdadır.										
Ayrıntılı Tanım:			Teknik bilgiler:							
Taşınmazı çevreleyen güney doğu duvarına bitişik konumdaki çeşme; dikdörtgen planlı, kesme taş malzemeden inşa edilmiş olup, bulunduğu sokağın arazi eğimine uygun şekilde konumlanmıştır. Çeşmenin bugün; kenar taşları, yalak ve kayrak taştan ayna kısmı genel olarak tahrip olmuş, taşları yok olmuş, yalak kısmı yer yer kırılmış durumda olup, kitabesi bulunmamaktadır.			Su			Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon		
			X			X	X	X		
			Orijinal Kullanımı: ÇEŞME							
			Bugünkü Kullanımı: ÇEŞME							
Önerilen Kullanımı: ÇEŞME										
			Hazırlayanlar:			26/10/2021				
			Özge Oduncu Mimar			İMZA				
			Nermin GENÇ Sanat Tarihçisi			İMZA				
Kaynakça:			Kontrol Eden:			Deniz DURDU Müdür		İMZA		
Ekler:			Kurul Onayı :							
Rapor:			X							
Fotoğraf:			X							
Rölöve Proje:										
Restorasyon Projesi:										
Halihazır Harita:										
Kadastral durum:										
Kroki:						Revizyon:				
Kitabe: Vakfiye						Kurul Kararları:				

