

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. :25.11.2021-339
Karar Tarihi ve No. :25.11.2021-8875
Dosya No. :56.03.32


Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Siirt İli, Pervari İlçesi, Tosuntarla Köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, mülkiyeti Tosuntarla Köy Tüzel Kişiliğine ait tapunun 142 ada 1 no.lu parselinde yer alan I. Grup yapı olarak tescilli Tosuntarla Köy Camii'nin hazırlanan tescil fişine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 30.07.2021 tarih ve 8521 sayılı tescil kararı, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 08.11.2021 tarih ve 1888892 sayılı yazısı ve eki Batman Müze Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı tescil fişi, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanın hazırladığı 12.11.2021 tarih ve 1045323 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Siirt İli, Pervari İlçesi, Tosuntarla Köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, mülkiyeti Tosuntarla Köy Tüzel Kişiliğine ait tapunun 142 ada 1 no.lu parselinde yer alan, 30.07.2021 tarih ve 8521 sayılı kararımızla I. Grup yapı olarak tescillenmesine ve tescil fişinin hazırlanarak kurulumuza iletilmesine karar verilen Tosuntarla Köy Camii'ne ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GN.MD.			HARİTA NO
İli: SİİRT	İlçesi: PERVARI	Mahalle/Köy: TOSUNTARLA KÖYÜ	KORUMA	
Sokak ve Kapı No :	KADASTRO	Pafta : Ada:142 Parsel: 1	DERECESİ	1 Grup yapı
Adı: TOSUNTARLA KÖY CAMII	YAPTIRAN : -	YAPAN : -	MİMARİ ÇAĞI :	
	YAPIM TARİHİ :	KİTABE :		

GENEL TANIM: Cami içten tonozlu bir yapıya sahip olup dıştan düz damla örtülüdür. Cami avlusuna giriş doğu yönden, sonradan yapılan dikdörtgen bir kapı aracılığıyla sağlanmaktadır. Güney yönden sağlanan ve betonarme birkaç basamakla ulaşılan cami giriş kapısı orijinal değildir. Caminin iç mekanı doğu-batı doğrultuda dikdörtgen plana sahiptir. Camiye girildiğinde sağ taraftaki alanın küçük ibadet mekanı olarak kullanıldığı, bu bölümün güney duvarında bir mihrap nişinin yer aldığı görülmektedir



GÖZLEMLER: Camii yapısında sonradan abdest alma yeri ve odunluk eklenmiştir

BUGÜNKÜ SAHİBİ :

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ
Mülkiyet sahibi

YAPILAN ONARIMLAR : Yakın dönemde yapılan onarımlar sonucunda yapının orinalligi bozulmuştur.

AYRINTILI TANIM:

Siirt ili, Pervari ilçesi, Tosuntarla Köy merkezinin batısında yer almaktadır. Tapunun 142 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı yer aldığı anlaşılan caminin duvarları kaba yonu taş ve moloz taştan inşa edilmiş olup kuzey cephesi kısmen betonla sıvanmıştır. Cami içten tonozlu bir yapıya sahip olup dıştan düz damla örtülüdür. Cami avlusuna giriş doğu yönden, sonradan yapılan dikdörtgen bir kapı aracılığıyla sağlanmaktadır. Güney yönden sağlanan ve betonarme birkaç basamakla ulaşılan cami giriş kapısı orijinal değildir. Caminin iç mekanı doğu-batı doğrultuda dikdörtgen plana sahiptir. Camiye girildiğinde sağ taraftaki alanın küçük ibadet mekanı olarak kullanıldığı, bu bölümün güney duvarında bir mihrap nişinin yer aldığı görülmektedir. Girişin karşı tarafında ise sonradan oluşturulmuş abdesthane ve yanında odunluk olarak kullanılan mekan yer almaktadır.

TEKNİK	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
BİLGİLER	x	x		x

ORJİNAL KULLANIMI: KULLANILYOR

ÖNERİLEN KULLANIMI CAMİ

İRLAYANLAR: Tarih: 29.10.2021

Ömer URAL Müze Müdür Yrd. V.

Ömer BARIŞ Sanat Tarihçisi

Serkan ÖZTOPRAK Restoratör

KONTROL EDEN: Şeyhmus GENÇ - Müze Müdürü

DIYARBAKIR K.V.K.B.K. Kararları
NO

REVİZYON 25.11.2021 tarih ve 8875
DIYARBAKIR K.V.K.B.K. ONAY
Sayılı Karar Eki dir.



Handwritten signature in blue ink.

