

**T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLERINI KORUMA BÖLGE KURULU  
K A R A R**

**Toplantı Tarihi ve No :** 25/01/2022-353  
**Karar Tarihi ve No. :** 25/01/2022- 6886

**61.00/1651**

**Toplantı Yeri:** TRABZON

Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Gölçayır Mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, 104 ada 17 parselde yer alan konutun tescil edilmesi isteğine ilişkin ilgilisinin 21.10.2021 tarihli dilekçesi, Trabzon Kadastro Müdürlüğü'nün bila tarih ve E.3171554 sayılı yazısı, Ortahisar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29.12.2021 tarih ve E.38067 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 24.01.2022 tarih ve 49 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Gölçayır Mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, 104 ada 17 parselde yer alan konutun, 3386 ve 5226 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6 ncı maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması nedeniyle kültür varlığı olarak tescil edilmesinin uygun olduğunu, koruma grubunun II.(iki) olarak, korunma alanının ise ekteki kadastral haritada sınırları çizilen alan olarak belirlenmesine;

Konut ve korunma alanında yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT	ENVANTER NO:	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:	
İL: TRABZON	İLÇESİ: ORTAHİSAR	MAHALLE VEYA KÖYÜ: Gölçayır Mahallesi			KORUMA DERECESİ	ANITSAL 1 2 X
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO	Pafta: Ada:104	Parsel:17		ÇEVRESEL 1 2
ADI: KONUT	YAPTIŞTIRAN: -	YAPAN: -	MİMARI ÇAĞI: 20.yy başı			
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE: -	VAKFIYE:			

**GENEL TANIM:** Söz konusu konutun doğusunda bahçe ve devamında yol, kuzeyinde 104 ada 18 parselde yeni dokulu konut, batısında bahçe ve de olarak kullanıldığı düşünülen yeni dokulu tek katlı yapı, güneyinde 104 ada 16 parselde 3 katlı yeni dokulu konut yer almaktadır.

**KORUMA DURUMU:** A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK  
 B ORTA B B B B B ELAMANI B B İZİ VAR  
 C FENA C C C C C C C ÖNEMLİ



**GÖZLEMLER:** Konut, oldukça yıpranmış durumda olup, günümüzde kullanılmamaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
Muhammet Zeki PAŞAOĞLU		-	-	-	-	-

#### YAPILAN ONARIMLAR: -

##### AYRINTILI TANIM:

Yapının inşa kitabı yoktur. Plan özellikleri, cephe düzenlemesi ve duvar işçiliğine bakıldığından son hali ile 20.yy başına tarihlendirilir. Yapı, taş ve ahşap malzeme ile inşa edilmiştir. Yapının ana girişi, doğu cephesinde, balkon altındaki ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Konut B +Z+1 kattan oluşmaktadır. Yapının çatısı Marsilya kiremidi ile örtülüdür. Doğu cephesinde, saçak kaplaması 50-60cm. genişliğinde ahşap malzeme ile yapılmıştır.

Bodrum katında, doğu cephesinde, taş söveli kapıdan girişi sağlanan ahır veya depo olarak kullanılan bir alan mevcut olup, zemini düzensiz taşlarla, tavanı da ahşap malzemeyle kaplıdır. Tavan ahşap direklerle desteklenmiştir. Bodrum katın duvarları moloz taşıla inşa edilmiştir. Bodrum katın güney tarafında bölgelere ayrılmış alan mevcuttur. Bodrum kat kotunda doğu cephesindeki girişin alt bölümünde su deposu yer almaktadır.

Zemin kata, doğu cephesinde bitki örtüsüyle kaplanmış merdivenlerden ulaşımakta olup, taş söveli dikdörtgen ahşap kapı ile içeriye giriş sağlanmıştır. Bu katın doğu, kuzey, batı cephesinde taş söveli, demir kasalı, demir korkuluklu dikdörtgen formlu 4'er adet pencere mevcuttur. Güney cephesinde ise üzerinde dikdörtgen penceresi bulunan taş söveli ahşap kapı mevcuttur.

1. katta, doğu cephesinde ahşap söveli dikdörtgen formlu 4 adet pencere, orta bölümde ise iki sütunla taşınan, demir korkuluklu balkona açılan üst kısmında kare formlu ahşap kasalı iki penceresi bulunan bir kapı, kapının sağ ve sol tarafında iki bölümlü dikdörtgen pencere, kuzey ve batı cephesinde taş söveli, ahşap kasalı çift kanatlı dikdörtgen 4'er pencere, güney cephesinde ise üç dikdörtgen açıklık ve taş söveli, ahşap kasalı, çift kanatlı dikdörtgen bir pencere mevcuttur. Bu cephenin orta bölümünde sonradan kapanmış bir yer bulunmaktadır.

Katlar arasındaki geçişler taş silmelerle sağlanmış olup, çatıya geçişte de taş silme mevcuttur. Konutun köşelerinde düzgün kesme taşlarla kaplama yapılmıştır.

Konut, oldukça yıpranmış durumda olup, günümüzde kullanılmamaktadır.

#### ORİJİNAL KULLANIMI: Konut

#### BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

#### ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

#### HAZIRLAYANLAR:

Arkeolog Nazan BAYRAKTAROĞLU  
Uzman(Arkeolog) Kezban KIBAR SAYGIN  
Şehir Plancısı Kübra Sena MAZLUM

*Nazan*  
*Kezban*  
*Kübra*

**KONTROL EDEN:** Servet KARAMAHMET  
Koruma Bölge Kurulu Müdürü

*Servet*  
*Haldun*  
*Yazıcıoğlu*

**KURUL ONAYI:**  
Başkan Prof.Dr. Haldun ÖZCAN  
Başkan Yardımcısı Dr..Öğr.Uyesi Ayhan KARADAYI

*Haldun*  
*Ayhan*

Kurul Üyesi Doç..Dr. Hüseyin METİN  
Kurul Üyesi Teoman Mehmet ARSLAN

*Hüseyin*  
*Teoman*

Kurul Üyesi Ayşe Ümmühan FİDAN ARGAN

Kurul Üyesi Nazmi AKIN  
Kurul Üyesi Zehra UÇAR

*Nazmi*  
*Zehra*

*Fidan*  
*Uçar*

*Nazmi*  
*Zehra*

*Fidan*  
*Uçar*

\* Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge  
Kurulu'nun 25/01/2022 ve 6886 sayılı karar ekidir.

#### REVİZYON:



EKLER:	
RAPOR	*
FOTOĞRAF	*
RÖLEVE PROJESİ	-
HARİTA	-
KİTARE	-

TRABZON İLİ, ORTAHİSAR İLÇESİ, GÖLÇAYIR MAHALLESİ  
104 ADA 17 PARSELDE BULUNAN YAPININ  
KORUNMA ALANI SINIRI

1/1000

ASLI GİBİDİR

ONANDI<sup>104/19</sup>

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma  
Bölge Kurulu Müdürlüğü

Servet KARAMAHMET  
Koruma Bölge Kurulu  
Müdür V.

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma  
Bölge Kurulunun;  
25/01/2022 gün ve 6886  
sayılı karar ekidir.

